

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074288
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	edificio
OGTN - Denominazione	Casa della servitù di Gottifredo

## OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Edificio gotico

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele n.4-6, Largo De Persis

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	191
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.343493
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.726022
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2018
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Risulta evidente dai caratteri costruttivi di questo edificio la sua appartenenza al XIII sec. Si trova su uno dei cardini del "trivio" che costituiva nel periodo medievale uno dei punti più frequentati ed importanti della città, La sua struttura muraria e le bifore del terzo livello, presente in altri edifici dello stesso isolato, sono molto simili a quelli del prospiciente palazzo Gottifredi (fine XIII sec.) La struttura esterna è rimasta inalterata quasi totalmente fino ad oggi.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi storica
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII, part. 191: Casa d'affitto in località "Trivio" di proprietà di Iacovacci Filippo qu. Gis. Felice
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Interventi
<b>RENN - Notizia</b>	Gli interventi maggiori su di essa si sono limitati all'apertura di una porta con arco a tutto sesto, probabilmente ricavata da una precedente apertura ogivale, di cui restano tracce, e di una seconda porta ad arco ribassato molto ampia (XVIII sec.)
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	strutture originali
<b>RENN - Notizia</b>	Delle strutture interne originali restano unicamente tracce dell'imposta di una volta a botte al primo piano.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Interventi
<b>RENN - Notizia</b>	Attualmente un intervento di ristrutturazione interna sta ricostruendo le strutture del secondo e terzo livello in muratura di laterizi e solai misti; anche il tetto a falde inclinate, è stato completamente ricostruito.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio, situato nel centro storico di Alatri, è posto su uno dei punti focali del "trivio" costituito dal corso Cavour e da due tratti di Corso V. Emanuele: tale "trivio" è denominato, all'incrocio delle due strade, dal Palazzo Gottifredi del quale ripete fedelmente l'orditura della struttura, muraria esterna. La sua facciata segue l'andamento curvilineo di Corso Vittorio Emanuele e si sviluppa su tre livelli.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	con linea di facciata spezzata lungo il Corso Vittorio Emanuele.

### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene_esterno
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene_interno
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	mista in laterizi

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	struttura mista
----------------------	-----------------

### **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

#### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	con strombato

#### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

### **SC - SCALE**

#### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	ad una rampa

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	mattoni
-------------------------	---------

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>PVMG - Genere</b>	moderno
----------------------	---------

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	apertura
--------------------	----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n. 3
---------------------------------------	------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con archi di vario tipo
---------------------------------------	-------------------------

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	tracce di un antico ingresso
--------------------	------------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con arco ogivale
---------------------------------------	------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	tamponato
---------------------------------------	-----------

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	porta
--------------------	-------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco ribassato
---------------------------------------	-------------------

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	2P
----------------------------	----

<b>DECT - Tipo</b>	apertura
--------------------	----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrata
---------------------------------------	----------

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	1p sopra la porta ad arco ribassato
----------------------------	-------------------------------------

<b>DECT - Tipo</b>	finestrella-feritoia
--------------------	----------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a strombo
---------------------------------------	-----------

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	2P
----------------------------	----

<b>DECT - Tipo</b>	bifore
--------------------	--------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n. 3
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	leggermente ogivali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scompartite da un colonnina
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	delimitate inferiormente da un Marcadavanzale a spigolo vivo
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	atrio
<b>DECT - Tipo</b>	tracce dell'imposta di una volta a botte
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	Volte e soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	scala
<b>RSTI - Data inizio</b>	1950
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rriadattamento della rampa della scala principale collegante il secondo al terzo piano.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1979
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Modifiche al secondo ed al terzo livello interno, avvalendo di una nuova struttura portante in muratura di laterizi e di solai in struttura mista. Una parte di questi lavori riguarda il tetto, che è stato da poco completamente ricostruito e le finestre del primo piano.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	1976
<b>USOD - Uso</b>	abitazione, negozio
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	1979

<b>USOD - Uso</b>	abitazione, farmacia
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 364/1909
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	art.5 D.M. dell'8/8/1916
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
<b>FTAD - Data</b>	2018/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_000
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1200074288_F1
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_000
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1200074288_F2
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74288
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_A2
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Planimetria e rilievo dei piani terra, primo, secondo, del sottoteto e delle coperture, tratti dal progetto di restauro n.817 (all.3)
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74288
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R_A1



**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1976
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74288
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A3

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1979
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74288
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A4

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. De Napoli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1927
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	88
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	fasc. 178

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. Silvestrelli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1914
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	87

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. Zander
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1951
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	92
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	fasc. 2

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	M. Zocca
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1953
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	93
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	fasc. 1

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	A. Sacchetti Sasseti
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1967
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	90

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1976
<b>CMPN - Nome</b>	Cresti, Federico
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1979
<b>AGGN - Nome</b>	Marcucci, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Sacchi, Giuliano
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Gallitelli, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>L'edificio, definito "di carattere monumentale" è sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e rientra in una zona del centro storico da sottoporre a piano particolareggiato secondo il vigente P.R.G. .... Edificio medievale in muratura di pietra calcarea a blocchi ben squadriati, disposti su filari regolari; la pianta è di forma poligonale con linea di facciata spezzata lungo il Corso Vittorio Emanuele. Il prospetto presenta filari di grossi blocchi squadriati nella parte bassa; alla sommità tali blocchi diventano di minori dimensioni e i corsi sono meno regolari e scarsamente rifiniti. Al piano terra si trovano attualmente tre aperture con archi di vario tipo; la prima a sinistra di chi guarda la facciata, con arco a tutto sesto di notevoli dimensioni, introduce alla scala di accesso ai vari piani; sul lato destro di essa, si notano le tracce di un antico ingresso, piuttosto stretto, con arco ogivale, successivamente tamponato, Infine, una porta, anch'essa con arco a ogiva e di larghezza limitata, e, a destra di questa, una grande porta ad arco ribassato, rappresentano rispettivamente le attuali vetrine d'esposizione e l'ingresso della farmacia. Al primo piano si aprono due semplici finestre quadrate, mentre al di sopra della porta ad arco ribassato, si nota una finestrella-feritoia con strombatura, attualmente tamponata. Al secondo piano, tre bifore uguali, leggermente ogivali, scompartite da un colonnina, sono delimitate inferiormente da un marcadavanzale continuo in pietra a spigolo vivo. L'interno sta subendo attualmente lavori di trasformazione che interessano i solai e il tetto Nell'atrio d'ingresso, si notano le tracce dell'imposta di una volta a botte. .... La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.</p>