

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074288
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	edificio
OGTN - Denominazione	Casa della servitù di Gottifredo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Edificio gotico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele n.4-6, Largo De Persis

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	191
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.343493
GPDPY - Coordinata Y	41.726022
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Risulta evidente dai caratteri costruttivi di questo edificio la sua appartenenza al XIII sec. Si trova su uno dei cardini del "trivio" che costituiva nel periodo medievale uno dei punti più frequentati ed importanti della città, La sua struttura muraria e le bifore del terzo livello, presente in altri edifici dello stesso isolato, sono molto simili a quelli del prospiciente palazzo Gottifredi (fine XIII sec.) La struttura esterna è rimasta inalterata quasi totalmente fino ad oggi.
RENF - Fonte	Analisi storica
RENF - Fonte	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII, part. 191: Casa d'affitto in località "Trivio" di proprietà di Iacovacci Filippo qu. Gis. Felice
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	Interventi
RENN - Notizia	Gli interventi maggiori su di essa si sono limitati all'apertura di una porta con arco a tutto sesto, probabilmente ricavata da una precedente apertura ogivale, di cui restano tracce, e di una seconda porta ad arco ribassato molto ampia (XVIII sec.)
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	strutture originali
RENN - Notizia	Delle strutture interne originali restano unicamente tracce dell'imposta di una volta a botte al primo piano.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Interventi
RENN - Notizia	Attualmente un intervento di ristrutturazione interna sta ricostruendo le strutture del secondo e terzo livello in muratura di laterizi e solai misti; anche il tetto a falde inclinate, è stato completamente ricostruito.
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio, situato nel centro storico di Alatri, è posto su uno dei punti focali del "trivio" costituito dal corso Cavour e da due tratti di Corso V. Emanuele: tale "trivio" è denominato, all'incrocio delle due strade, dal Palazzo Gottifredi del quale ripete fedelmente l'orditura della struttura, muraria esterna. La sua facciata segue l'andamento curvilineo di Corso Vittorio Emanuele e si sviluppa su tre livelli.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	con linea di facciata spezzata lungo il Corso Vittorio Emanuele.

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Intero bene_esterno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vista
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Intero bene_interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in laterizi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	struttura mista
----------------------	-----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	con strombato

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	moderno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 3
DECQ - Qualificazione del tipo	con archi di vario tipo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tracce di un antico ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco ogivale
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1p sopra la porta ad arco ribassato
DECT - Tipo	finestrella-feritoia
DECQ - Qualificazione del tipo	a strombo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	bifore

DECQ - Qualificazione del tipo	n. 3
DECQ - Qualificazione del tipo	leggermente ogivali
DECQ - Qualificazione del tipo	scompartite da un colonnina
DECQ - Qualificazione del tipo	delimitate inferiormente da un Marcadavanzale a spigolo vivo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	atrio
DECT - Tipo	tracce dell'imposta di una volta a botte
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo

STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	scala
RSTI - Data inizio	1950
RSTT - Tipo di intervento	Rriadattamento della rampa della scala principale collegante il secondo al terzo piano.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1979
RSTT - Tipo di intervento	Modifiche al secondo ed al terzo livello interno, avvalendo di una nuova struttura portante in muratura di laterizi e di solai in struttura mista. Una parte di questi lavori riguarda il tetto, che è stato da poco completamente ricostruito e le finestre del primo piano.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1976
USOD - Uso	abitazione, negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1979

USOD - Uso	abitazione, farmacia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	art.5 D.M. dell'8/8/1916
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_000
FTAN - Codice identificativo	1200074288_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1982/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_000
FTAN - Codice identificativo	1200074288_F2
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74288
DRAN - Codice identificativo	C_A2
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Planimetria e rilievo dei piani terra, primo, secondo, del sottoteto e delle coperture, tratti dal progetto di restauro n.817 (all.3)
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74288
DRAN - Codice identificativo	R_A1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74288
FNTI - Codice identificativo	S_A3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74288
FNTI - Codice identificativo	S_A4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88
BIBN - V., pp., nn.	fasc. 178

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Silvestrelli
BIBD - Anno di edizione	1914
BIBH - Sigla per citazione	87

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Zander
BIBD - Anno di edizione	1951
BIBH - Sigla per citazione	92
BIBN - V., pp., nn.	fasc. 2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Zocca
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	93
BIBN - V., pp., nn.	fasc. 1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Cresti, Federico
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>L'edificio, definito "di carattere monumentale" è sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e rientra in una zona del centro storico da sottoporre a piano particolareggiato secondo il vigente P.R.G. Edificio medievale in muratura di pietra calcarea a blocchi ben squadri, disposti su filari regolari; la pianta è di forma poligonale con linea di facciata spezzata lungo il Corso Vittorio Emanuele. Il prospetto presenta filari di grossi blocchi squadri nella parte bassa; alla sommità tali blocchi diventano di minori dimensioni e i corsi sono meno regolari e scarsamente rifiniti. Al piano terra si trovano attualmente tre aperture con archi di vario tipo; la prima a sinistra di chi guarda la facciata, con arco a tutto sesto di notevoli dimensioni, introduce alla scala di accesso ai vari piani; sul lato destro di essa, si notano le tracce di un antico ingresso, piuttosto stretto, con arco ogivale, successivamente tamponato, Infine, una porta, anch'essa con arco a ogiva e di larghezza limitata, e, a destra di questa, una grande porta ad arco ribassato, rappresentano rispettivamente le attuali vetrine d'esposizione e l'ingresso della farmacia. Al primo piano si aprono due semplici finestre quadrate, mentre al di sopra della porta ad arco ribassato, si nota una finestrella-feritoia con strombatura, attualmente tamponata. Al secondo piano, tre bifore uguali, leggermente ogivali, scompartite da un colonnina, sono delimitate inferiormente da un marcadavanzale continuo in pietra a spigolo vivo. L'interno sta subendo attualmente lavori di trasformazione che interessano i solai e il tetto Nell'atrio d'ingresso, si notano le tracce dell'imposta di una volta a botte. La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.</p>