

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074290
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Edificio medievale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR

PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Corso Cavour n.59, angolo Via del Cavaliere n.17
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	411
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.345069
GPDPY - Coordinata Y	41.726325
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Questo edificio appare a prima vista come una casa-torre medievale, mozzata in un periodo successivo. La struttura muraria ben visibile, la sua disposizione all'interno di un isolato risalente a tale periodo e la presenza di elementi caratteristici come le aperture ogivali, pongono la costruzione in questo edificio intorno alla fine del XIV sec.
RENF - Fonte	Analisi stilistica

RENF - Fonte	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	Su tutta la facciata su Corso Cavour, fino al primo piano, non ci sono stati importanti mutamenti, così come è avvenuto per lo stesso livello sulla Via del Cavaliere; mentre le strutture interne (solaio, ecc...) che quelle esterne del secondo piano appaiono fortunatamente rimaneggiate, probabilmente in epoca recente. Nello stesso periodo di quest'ultima trasformazione è stato completamente rifatto il tetto a spioventi.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio all'interno di un isolato urbano di netta impronta medievale, circondato da edifici che mostrano evidenti segni di successive trasformazioni. Si conserva tuttavia intatto il carattere di ambiente medievale dell'insieme, soprattutto nei rapporti tra il "costruito" e le strade limitrofe. Si sviluppa su due livelli in muratura di pietra calcarea in blocchi squadrati su ricorsi regolari.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	poligonale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	struttura mista
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	moderno

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	1p_ Corso Cavour
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	ogivale
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 2
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in grossi blocchi di pietra squadrata e levigata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	2p_ Corso Cavour
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECQ - Qualificazione del	

tipo	strombate all'interno
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	2p_ Corso Cavour
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	allungata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	chiusa da un inferriata
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Via del Cavaliere
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1p_Via del Cavaliere
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestrella-feritoia
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1979
RSTT - Tipo di intervento	Restauro, probabilmente recenti, hanno portato alla sostituzione di alcune strutture interne e alla modifica delle aperture del secondo piano.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione, magazzino

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74290
FTAN - Codice identificativo	F_A8
FTAT - Note	Facciata su corso Cavour (all. n. 1), Negativi n.57

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74290
FTAN - Codice identificativo	F_A9
FTAT - Note	Lato su Via del Cavaliere (all. n. 2) Negativi n.57-58

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	all. n. 3
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74290
DRAN - Codice identificativo	C_A3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74290
FNTI - Codice identificativo	S_A5

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1979

FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74290
FNTI - Codice identificativo	S_A6
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88
BIBN - V., pp., nn.	fasc. 178
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Zocca
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	93
BIBN - V., pp., nn.	fasc. 1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Ago, Luisa
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria

OSS - Osservazioni

Edificio su due livelli in muratura di pietra calcarea in blocchi squadriati su ricorsi regolari. Al primo livello si aprono su Corso Cavour due archi ogivali con cornice in grossi blocchi di pietra squadriata e levigata. Attraverso una di queste porte si accede ad una tipografia. Al livello superiore si trovano due piccole finestre, una, immediatamente sopra alla chiave della porta di destra e con questa in asse, si presenta di forma quadrata, strombata, con cornici in pietra; l'altra, poco più a sinistra e in asse con le due aperture ogivali, è una finestrella-feritoia rettangolare allungata, anch'essa con cornice in pietra e strombata, chiusa da un inferriata. Al di sopra, e in asse con quest'ultima, una finestra rettangolare di aspetto moderno e di dimensioni maggiori rispetto a quelle delle aperture precedentemente menzionate, conclude la serie di affacci su questo lato dell'edificio. Sulla Via del Cavaliere, ad una quota leggermente superiore rispetto al livello del piano stradale di corso Cavour, si apre una porta con architrave su mensole e cornici in blocchi di pietra; al di sopra, si trovano due finestre, una finestrella-feritoia rettangolare al primo piano e una finestra rettangolare, probabilmente moderna, al secondo; queste aperture si presentano del tutto simili e alla stessa quota di quelle che si affacciano su Corso Cavour. La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.