

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 12 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00074290 |
| ESC - Ente schedatore | S169 |
| ECP - Ente competente | S321 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | privata |
| OGTN - Denominazione | Edificio medievale |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Lazio |

| | |
|-------------------------|--|
| PVCP - Provincia | FR |
| PVCC - Comune | Alatri |
| PVCL - Località | ALATRI |
| PVCI - Indirizzo | Corso Cavour n.59, angolo Via del Cavaliere n.17 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Comune di Alatri |
| CTSF - Foglio/Data | 105 |
| CTSN - Particelle | 411 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | Proprietà privata |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.345069 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.726325 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2018 |
| GPBO - Note | https://www.google.com/maps/ |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Questo edificio appare a prima vista come una casa-torre medievale, mozzata in un periodo successivo. La struttura muraria ben visibile, la sua disposizione all'interno di un isolato risalente a tale periodo e la presenza di elementi caratteristici come le aperture ogivali, pongono la costruzione in questo edificio intorno alla fine del XIV sec. |

| | |
|--|--|
| RENF - Fonte | Analisi stilistica |
| RENF - Fonte | AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | trasformazioni |
| RENN - Notizia | Su tutta la facciata su Corso Cavour, fino al primo piano, non ci sono stati importanti mutamenti, così come è avvenuto per lo stesso livello sulla Via del Cavaliere; mentre le strutture interne (solaio, ecc...) che quelle esterne del secondo piano appaiono fortunatamente rimaneggiate, probabilmente in epoca recente. Nello stesso periodo di quest'ultima trasformazione è stato completamente rifatto il tetto a spioventi. |
| RENF - Fonte | Analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio all'interno di un isolato urbano di netta impronta medievale, circondato da edifici che mostrano evidenti segni di successive trasformazioni. Si conserva tuttavia intatto il carattere di ambiente medievale dell'insieme, soprattutto nei rapporti tra il "costruito" e le strade limitrofe. Si sviluppa su due livelli in muratura di pietra calcarea in blocchi squadrati su ricorsi regolari. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | poligonale |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCM - Materiali | pietra calcarea |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | struttura mista |
| CP - COPERTURE | |

| | |
|---|--|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | struttura lignea |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | in muratura |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | moderno |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | 1p_ Corso Cavour |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ogivale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | n. 2 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice in grossi blocchi di pietra squadrata e levigata |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | 2p_ Corso Cavour |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | Finestra |
| DECQ - Qualificazione del tipo | quadrata |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | strombate all'interno |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | 2p_ Corso Cavour |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | Finestra |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | allungata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | chiusa da un inferriata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | strombate |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Via del Cavaliere |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | porta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con architrave su mensole |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | 1p_Via del Cavaliere |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestrella-feritoia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dati del 1976_Scheda cartacea A |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dati del 1976_Scheda cartacea A |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dati del 1976_Scheda cartacea A |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | Volte e soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dati del 1976_Scheda cartacea A |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dati del 1976_Scheda cartacea A |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dati del 1976_Scheda cartacea A |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Dati del 1976_Scheda cartacea A |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1979 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro, probabilmente recenti, hanno portato alla sostituzione di alcune strutture interne e alla modifica delle aperture del secondo piano. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione, magazzino |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
|----------------------------------|-------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale da originale |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Frosinone, Latina, Rieti |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_74290 |
| FTAN - Codice identificativo | F_A8 |
| FTAT - Note | Facciata su corso Cavour (all. n. 1), Negativi n.57 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale da originale |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Frosinone, Latina, Rieti |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_74290 |
| FTAN - Codice identificativo | F_A9 |
| FTAT - Note | Lato su Via del Cavaliere (all. n. 2) Negativi n.57-58 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | all. n. 3 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP_Frosinone, Latina, Rieti |
| DRAC - Collocazione | Scheda cartacea A_74290 |
| DRAN - Codice identificativo | C_A3 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| FNTP - Tipo | Scheda A cartacea |
| FNTD - Data | 1976 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_Frosinone, Latina, Rieti |
| FNTS - Posizione | Scheda cartacea A_74290 |
| FNTI - Codice identificativo | S_A5 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|--------------------|-------------------|
| FNTP - Tipo | Scheda A cartacea |
|--------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| FNTD - Data | 1979 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_Frosinone, Latina, Rieti |
| FNTS - Posizione | Scheda cartacea A_74290 |
| FNTI - Codice identificativo | S_A6 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | G. De Napoli |
| BIBD - Anno di edizione | 1927 |
| BIBH - Sigla per citazione | 88 |
| BIBN - V., pp., nn. | fasc. 178 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | M. Zocca |
| BIBD - Anno di edizione | 1953 |
| BIBH - Sigla per citazione | 93 |
| BIBN - V., pp., nn. | fasc. 1 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | A. Sacchetti Sasseti |
| BIBD - Anno di edizione | 1967 |
| BIBH - Sigla per citazione | 90 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1976 |
| CMPN - Nome | Ago, Luisa |
| FUR - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2018 |
| RVMN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 1979 |
| AGGN - Nome | Marcucci, Laura |
| AGGF - Funzionario responsabile | Sacchi, Giuliano |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGGF - Funzionario | |

responsabile

Gallitelli, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Edificio su due livelli in muratura di pietra calcarea in blocchi squadriati su ricorsi regolari. Al primo livello si aprono su Corso Cavour due archi ogivali con cornice in grossi blocchi di pietra squadrata e levigata. Attraverso una di queste porte si accede ad una tipografia. Al livello superiore si trovano due piccole finestre, una, immediatamente sopra alla chiave della porta di destra e con questa in asse, si presenta di forma quadrata, strombata, con cornici in pietra; l'altra, poco più a sinistra e in asse con le due aperture ogivali, è una finestrella-feritoia rettangolare allungata, anch'essa con cornice in pietra e strombata, chiusa da un inferriata. Al di sopra, e in asse con quest'ultima, una finestra rettangolare di aspetto moderno e di dimensioni maggiori rispetto a quelle delle aperture precedentemente menzionate, conclude la serie di affacci su questo lato dell'edificio. Sulla Via del Cavaliere, ad una quota leggermente superiore rispetto al livello del piano stradale di corso Cavour, si apre una porta con architrave su mensole e cornici in blocchi di pietra; al di sopra, si trovano due finestre, una finestrella-feritoia rettangolare al primo piano e una finestra rettangolare, probabilmente moderna, al secondo; queste aperture si presentano del tutto simili e alla stessa quota di quelle che si affacciano su Corso Cavour. La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.