SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074293
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTN - Denominazione	Porta Portati
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Via Rodilossi
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	p. compresa tra le pp.384-1346
CTSP - Proprietari	Proprietà demaniale
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	

GPDPX - Coordinata X	13.346371
GPDPY - Coordinata Y	41.726791
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione originaria
RENN - Notizia	Non ci sono notizie precise sull'epoca di costruzione della cinta muraria in cui la porta Portati è inserita: il Lugli la fa risalire al 306 a. C., il Blake alla metà del II sec. a.C., il Coarelli al I sec. A.C. (in parte).
RENF - Fonte	Analisi storica
RENF - Fonte	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	I a.c.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La porta che si vede tuttora risale al periodo del rifacimento medievale, quando le porte furono modificate e rinforzate con torrioni. Doveva essere in origine una porta "a camera". Il Winnefeld ritiene che "siccome la porta era situata immediatamente presso l'angolo nord-est del muro, la parete esterna sinistra del cortile doveva essere formata dal muro stesso, il cui lato esterno, data la ripidezza del pendio, era quasi al sicuro di ogni assalto". Inoltre, all'epoca del Winnefeld era visibile una parte ora scomparsa; oltre il pilastro, la muratura proseguiva per tre metri, e si può supporre che all'interno esistesse una terza chiusura. Successivamente, caduta in abbandono e rovinata, non ha subito altri cambiamenti importanti.

RENF - Fonte	Analisi stilistica
RENF - Fonte	95
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Porta Portati fa parte del rifacimento medievale delle mura nel tratto nord-est. Si trova al limite del tessuto attuale, in un punto in cui, data la rapidità della scarpata, non si è avuto alcun intervento costruttivo moderno. All'interno, la porta Portati fa da sfondo all'asse medioevale che, da porta S. Francesco, attraversa la città, costeggiato da una schiera continua di edifici. L'insieme conserva tuttora un notevole valore ambientale.
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	opera poligonale
SVCM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco a tutto sesto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	porta
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)

STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAC - Collocazione	Google Maps
FTAN - Codice identificativo	F_A12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74293
FTAN - Codice identificativo	F_A13
FTAT - Note	Porta Portati_Prospetto esterno (all. n. 1)_ negativo n.112
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74293
FTAN - Codice identificativo	F_A14
FTAT - Note	Porta Portati_Prospetto interno (all. n. 2)_ negativo n.113
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74293_all. n.3
DRAN - Codice identificativo	C_A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74293
FNTI - Codice identificativo	S_A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74293

FNTI - Codice identificativo	S_A10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	H. Winnefeld
BIBD - Anno di edizione	1889
BIBH - Sigla per citazione	95
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Candidi Dionigi
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	96
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	n.r.
BIBD - Anno di edizione	1853
BIBH - Sigla per citazione	97
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	B. Brocchetti
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	98
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Pierleoni
BIBD - Anno di edizione	1916
BIBH - Sigla per citazione	99
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88
BIBN - V., pp., nn.	fasc. 178
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sassetti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Santilli, Rita
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Arch. Laura Marcucci
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La porta è ben conservata e in origine dovrebbe essere stata del tipo “a camera”. Infatti, all’esterno, dopo lo stipite di destra, troviamo, arretrato di m.1,20 circa, un muro quasi perpendicolare alla cinta, dal quale si distacca un secondo setto murario parallelo alla cinta stessa; sulla sinistra è visibile unicamente lo stipite. Il lato destro della porta è leggermente più avanzato; la porta infatti si trova disposta su di un asse viario che attraversa le mura non perpendicolarmente ma formando con la parete destra di questa, un angolo acuto. La copertura, distrutta, è stata sostituita nei secoli passati da due archi molto ravvicinati: uno, verso l’esterno, a tutto sesto, l’altro verso l’interno a sesto ribassato. È probabile che la porta, data la misura della larghezza (m. 2,85) fosse coperta in origine da un monolite. ..... La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.