

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074306
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo rinascimentale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR

PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Vicolo Vezzacchi, n.1-3
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	18
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.342481
GPDPY - Coordinata Y	41.725830
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio risale all'anno 1500 (se è giusta l'interpretazione della iscrizione sulla cornice superiore del portale di ingresso) o quantomeno è databile nel XVI sec. In Alatri non esistono altri edifici che abbiano mantenuto inalterata la struttura cinquecentesca; in molti casi si possono notare solo alcuni elementi stilistici del XVI sec. inseriti in architetture di altro periodo, come è il caso, per esempio, del collegio degli Scolopi sulla Piazza S. Maria Maggiore o di un edificio

di epoca leggermente posteriore a quello in esame, situate all'angolo tra via del Duomo e corso V. Emanuele. Alcune modifiche hanno riguardato solo i solai in legno e gli intonaci esterni.

RENF - Fonte

AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII

RENF - Fonte

iscrizione sulla cornice superiore del portale di ingresso

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

modifiche

RENN - Notizia

La demolizione avvenuta in epoca recente dell'edificio che si addossava alla parete sud del palazzo, ne ha lasciato scoperta la struttura muraria: su questo lato si aprono alcune finestre con intelaiatura in legno di carattere moderno.

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio fa parte di un isolato abbastanza omogeneo che rivela in alcuni punti la sua origine medievale. Il Vicolo Vezzacchi, sul quale prospetta l'edificio, conserva inalterato il suo carattere medievale, anche se la maggior parte degli elementi che lo compongono ha subito trasformazioni in epoche successive. L'insieme, malgrado alcune sfrangiature, ha conservato un buon grado di omogeneità e un notevole valore ambientale. Si sviluppa su due piani ed è costruito in muratura di pietra calcarea in blocchi non squadrati, completamente ricoperta con intonaco.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

quadrangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

blocchi di pietra di forma irregolare, intonacati a calce

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Fronte principale_p.t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rinascimentale
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice ornata con motivi
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte principale_p.t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte principale_p.t.
--------------------------	------------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	chiusa da un'inferriata moderna
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte principale_1p
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestrina
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte principale_1p
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 4
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici rinascimentali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte principale_2p
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzali modanati
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Sulla cornice che inquadra l'arco del portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	DOMINO COMET (TO?) anno DOM (M?) D
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni	

specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX
RSTT - Tipo di intervento	Interventi di recupero che hanno interessato gli intonaci e i solai interni
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74306
FTAN - Codice identificativo	F_A30
FTAT - Note	Facciata (all. n. 1)_negativo n.177
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74306
DRAN - Codice identificativo	C_A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74306
FNTI - Codice identificativo	S_A23
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea

FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74306
FNTI - Codice identificativo	S_A24

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Zocca
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	93

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Cresti, Federico
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Poiché l'edificio è quasi completamente disabitato, fatta eccezione per alcuni ambienti al piano terreno, non è stato possibile visitare tutti gli ambienti L'edificio costeggia il vicolo Vezzacchi, di sezione molto ridotta, in un tratto di notevole pendenza. Si sviluppa su due piani ed è costruito in muratura di pietra calcarea in blocchi non squadri, completamente ricoperta con intonaco. Al piano terra, si apre un portale rinascimentale con arco a tutto sesto inquadrato da una cornice in pietra ornata con motivi geometrici e floreali. Sull'architrave soprastante l'arco, è incisa un'iscrizione, non completamente leggibile, che ricorrea l'anni di costruzione e il nome dell'allora proprietario. Allo stesso livello, si affaccia una seconda porta, architravata, molto più piccola della precedente, con cornice in pietra calcarea e, vicino a questa, una finestra, anch'essa con cornice in pietra, chiusa da un'inferriata moderna. Tra le due porte si vede un muro a scarpa in muratura di pietrame che inizia all'altezza di una delle finestre del primo piano; su questo, si apre una finestrina con cornice in pietra calcarea, chiusa da un'inferriata. Al primo piano, si affacciano quattro finestre rettangolari con cornici rinascimentali; al secondo piano, in asse con quelle sottostanti, altrettante finestre più piccole delle precedenti, con cornici in pietra e davanzali modanati. La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.