

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074309
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzetto settecentesco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Via San Lorenzo n.4-6-8

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	343
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.345662
GPDPY - Coordinata Y	41.726259
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Come attesta la lapide ben leggibile in facciata, l'edificio è stato eretto nel 1746 con funzione di sostegno nei confronti dell'abside della adiacente chiesa di S. Lorenzo, che probabilmente, aveva manifestato segni di instabilità in seguito alla costruzione (1741) della volta della copertura. L'edificio fu fatto costruire dalla famiglia Pierleoni, dopo che questi avevano acquistato il terreno su cui edificare.
RENF - Fonte	Lapide in facciata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1746

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si inserisce al limite di un sistema urbano di carattere medievale il quale costeggia la via di S. Lorenzo in un tratto di notevole pendenza. Sul lato posteriore si eleva la mole della chiesa di S. Lorenzo la cui costruzione è addossata. Sul lato sud, si apre uno spazio non costruito con scalinata di accesso alla chiesa. L'unità
--	---

stilistica e costruttiva dell'edificio, fa sì che questo rappresenti un elemento di particolare valore ambientale. Si sviluppa su due piani più un sottotetto, coperti con unica falda.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi seminterrato

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione Intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere non squadrata con paramento ad intonaco liscio; basamento con intonaco grezzo

SVCM - Materiali pietra calcarea

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria di servizio

SCLN - Quantità 1

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Fronte adiacente la chiesa_p.t.

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo porta

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte adiacente la chiesa_p.t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Lato lungo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco seicentesco
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Lato lungo_2p
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balconi
DECQ - Qualificazione del tipo	con ringhiera in ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Fronte_2p
LSIG - Genere	lapide/stemma
LSIT - Tipo	stemma gentilizio della famiglia Pierleoni
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. AD S. LAURENTJ ABSIDEM FULCIENDAM EMPTO SOLO SIBI SUIBQ MAXIMUS PIERLEONI F.J. MDCCXLVI
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie

STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	tetto, paramenti interni, infissi
RSTI - Data inizio	1975
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di sostituzione
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione/negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1746
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2016
FTAC - Collocazione	Google Maps
FTAN - Codice identificativo	F_A33
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74309
FTAN - Codice identificativo	F_A34
FTAT - Note	Facciata (all. n. 1)_negativo n.156
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74309_all. n.2
DRAN - Codice identificativo	C_A14

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano terra
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74309
DRAN - Codice identificativo	R_A9

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTA - Autore	Arch. Luisa Ago
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74309
FNTI - Codice identificativo	S_A27

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTA - Autore	Arch. Laura Marcucci
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74309
FNTI - Codice identificativo	S_A28

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Zocca
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	93

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti

BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Ago, Luisa
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGR - Referente scientifico	Soprintendente_ Ing. Giovanni di Geso
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>L'insieme a cui appartiene l'edificio è considerato di notevole valore ambientale e si trova in una zona del centro storico da sottoporre a piano particolareggiato secondo il P.R.G. vigente.</p> <p>..... Edificio in muratura di pietra calcarea in blocchi non squadriati che costeggia la via di S. Lorenzo in un tratto di notevole pendenza. Addossato posteriormente alla parete destra della chiesa di S. Lorenzo, si sviluppa su due piani più un sottotetto, coperti con unica falda. Al piano terra, sul fronte adiacente la chiesa si apre una porta con arco a tutto sesto e cornice in pietra calcarea. Contigua a questa porta, una finestra quadrata con inferriata e cornice in pietra calcarea. Sul lato lungo della costruzione, una porticina (n.8) immette in un locale seminterrato che prende luce da una finestra quadrata; sullo stesso prospetto, si aprono altre due porte: una al n.6, identica a quella che si affaccia sull'altro lato, una, al n.4, con arco seicentesco e cornice in pietra. Al secondo piano, finestre e porte –finestra permettono l'accesso a balconi con ringhiera in ferro. All'altezza dei balconi, corre su tutta la facciata prospiciente la strada un marcapiano in stucco. Al secondo piano, una piccola lapide con soprastante stemma gentilizio, ricorrea l'epoca di costruzione dell'edificio. Immediatamente sotto la falda del tetto, vicino alla parete della chiesa, si aprono due finestrelle moderne che danno luce al sottotetto.</p>

