

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074330
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzetto con torre medievale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Corso V. Emanuele, dal 101 al n.109, angolo Via del Duomo 1/7

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
----------------------	------------------

CTSF - Foglio/Data	105
---------------------------	-----

CTSN - Particelle	50,52
--------------------------	-------

CTSP - Proprietari	Proprietà privata
---------------------------	-------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.343203
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	41.725751
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2018
--------------------	------

GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	<p>La massiccia parete che delimita la corte interna, di carattere medievale, in cui si nota, incassata nella struttura muraria, la cornice di una bifora con arco di scarico e di una sottostante finestra largamente strombata, appartiene ad un grande edificio (chiesa?) che nel XIII-XIV secolo occupava l'area su cui si eleva l'attuale palazzo. Questo, nella sua forma attuale, fu costruito probabilmente verso la metà del XVI sec. Sull'attuale via del Duomo e sul corso V. Emanuele furono in epoca successiva aperte al piano terreno diverse porte per rendere indipendenti alcuni locali adibiti a botteghe a magazzini e precedentemente accessibili solo dall'interno. In questo stesso periodo sono state ingrandite alcune bucatore trasformando in porte tutte le finestre del primo livello sul corso V. Emanuele ed una delle finestre</p>
-----------------------	--

quadrate con cornice aggettante sulla via del Duomo. In epoca posteriore, come sembra dimostrare la tecnica muraria, fu costruita la torre nell'angolo sud-est della corte, poggiante sul muro della costruzione medievale e forse sulla struttura di base di una torre precedente. Nel secolo scorso, in seguito al verificarsi di lesioni nella struttura muraria interna, fu murato il doppio ordine di logge che si affacciava sul cortile nelle pareti sud e ovest. Durante questo secolo non ci sono stati interventi importanti, ma solo alcuni lavori di trasformazione interna (sostituzione di un solaio in volticelle di mattoni su travi metalliche al piano terra, sostituzione di pavimenti ec..)

RENF - Fonte

AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIII/XIV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVII

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Disposto su uno degli angoli di un quadrivio, il palazzo è attorniato da alcuni edifici medievali, come la casa-torre che affronta sul lato opposto del corso V. Emanuele, e da altre costruzioni con caratteri stilistici simili a quelli del palazzo in esame. La trama urbana dell'insieme è conservata nel suo aspetto originale e vi si riconoscono perfettamente rapporti, di netta impronta medievale, tra i percorsi viari e il costruito. L'edificio si sviluppa su tre livelli principali con facciate esterne ricoperte di intonaco liscio, fino al marcadavanzale del primo piano, e intonaco grezzo nella zona soprastante.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

poligonale

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

in pietra squadrata e non, muratura a ricorsi alternati in pietra e laterizi, con intonaco liscio e grezzo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

scala

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
--------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
---------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
---------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
----------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	scala
-------------------	-------

PVMG - Genere	in cotto
---------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Fronte via del Duomo
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	portale
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato con arco a tutto sesto
--------------------------------	--------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	cornici all'imposta dell'arco
--------------------------------	-------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave sagomato
--------------------------------	---------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte corso V. Emanuele
-------------------	--------------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	Finestra
-------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	n. 5
--------------------------------	------

DECQ - Qualificazione del tipo	con archi a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a sesto ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte corso V. Emanuele
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 4
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte corso V. Emanuele
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	fascia marcadavanzale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte corso V. Emanuele
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	Finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice trabeata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte corso V. Emanuele
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con una serie continua di archetti pensili a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	torre
DECQ - Qualificazione del tipo	in muratura mista
DECM - Materiali	pietra/ mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	cortile dell'ala sud
RSTI - Data inizio	XIX
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di consolidamento nei locali contigui al cortile dell'ala sud del palazzo, sono stati in questa occasione trasformati gli archi del loggiato sulla corte interna e poste in opera alcune catene alle volte perimetrali.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno
RSTI - Data inizio	XX
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di ristrutturazione interna.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione, negozi, scuola professionale, laboratorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIV
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2016
FTAC - Collocazione	Google Maps
FTAN - Codice identificativo	F_A55
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74330
FTAN - Codice identificativo	F_A56
FTAT - Note	Facciata (all. n. 1)_negativo n.73
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74330
FTAN - Codice identificativo	F_A57
FTAT - Note	Facciata, part. (all. n. 2)_negativo n.74
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74330
FTAN - Codice identificativo	F_A58
FTAT - Note	Angolo tra corso V. Emanuele e via del Duomo (all. n. 3)_negativo n. 75
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74330
FTAN - Codice identificativo	F_A59
FTAT - Note	Facciata su Via del Duomo (all. n. 4)_negativo n.76
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74330
FTAN - Codice identificativo	F_A60
FTAT - Note	Corte interna (all. n. 5)_negativo n.77
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74330
FTAN - Codice identificativo	F_A61
FTAT - Note	Torre (all. n. 6)_negativo n.78
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74330_all. n.7
DRAN - Codice identificativo	C_A22
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTA - Autore	Arch. Federico Cresti
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74330
FNTI - Codice identificativo	S_A43
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTA - Autore	Arch. Laura Marcucci
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74330
FNTI - Codice identificativo	S_A44
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Zocca
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	93
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Cresti, Federico
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979

AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Rientra nel III comparto del centro storico da sottoporre a Piano Particolareggiato, secondo il vigente P.R.G. L'edificio mostra nel suo sviluppo esterno strutture murarie di carattere differente che vanno dai ricorsi regolari in pietra calcarea in blocchi ben squadri, alla muratura di ricorsi alternati in pietra e laterizi, alla muratura in blocchi di pietra non squadri. L'insieme si sviluppa su tre livelli principali con facciate esterne ricoperte di intonaco liscio, fino al marcadavanzale del primo piano, e intonaco grezzo nella zona soprastante. Sulla via del Duomo si aprono al piano terra quattro porte tra le quali al n.5, un portale bugnato con arco a tutto sesto di vaste proporzioni, cornici all'imposta dell'arco e concio di chiave sagomato. Sul corso V. Emanuele si affacciano cinque aperture con archi a tutto sesto o a sesto ribassato di accesso a vari negozi. Allo stesso livello, si aprono sulle due vie quattro finestre quadrate con cornice di pietra ed inferriata e tre finestre rettangolari moderne senza cornice. Al secondo piano un marcadavanzale in pietra delimita sulle due facciate 10 finestre (6 su via del Duomo) rettangolari con cornice trabeata in pietra. Un uguale numero di finestre si trova al piano superiore, sovrastata, all'altezza del cornicione, da una serie continua di archetti pensili a tutto sesto. Sul retro si apre una piccola corte, delimitata da un grosso muro in pietra a faccia vista con aperture di vario genere. In un angolo della corte si innalza una torre in muratura mista (pietra e mattoni) in pessimo stato di conservazione; le pareti del cortile mostrano tracce di un loggiato attualmente chiuso. La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.</p>