

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074334
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo di origine medievale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR

<b>PVCC - Comune</b>	Alatri
<b>PVCL - Località</b>	ALATRI
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Luigi Ceci dal n.12 al n.22
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Comune di Alatri
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	105
<b>CTSN - Particelle</b>	194
<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà privata
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.343153
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.726182
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2018
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Per le sue caratteristiche costruttive, l'edificio si può far risalire al XIV secolo.
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XIV

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia

Esternamente, fino a secondo piano, non mostra di aver subito importanti rimaneggiamenti, mentre, superiormente, si nota una ristrutturazione non precisamente databile che ha portato al rifacimento dell'originale struttura muraria. Quest'intervento è chiaramente leggibile dalle diverse dimensioni del materiale lapideo impiegato. Nello stesso periodo è stata forse attuata la sopraelevazione che appare attualmente in cattive condizioni.

RENF - Fonte Analisi stilistica

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XX

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica modifiche

RENN - Notizia

Gli interni hanno subito mutamenti radicali: tali cambiamenti sono evidenti soprattutto al piano terreno, adattato a funzioni diverse da quelle originali.

RENF - Fonte Analisi stilistica

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XX

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio fa parte di una quinta continua di costruzioni che costeggiano senza interruzione la via Luigi Ceci; il tessuto medievale dell'insieme che costituiva nel XIV secolo il nucleo principale di Alatri organizzato intorno ai due poli di Piazza S. Maria Maggiore e del palazzo Gottifredo, è ben conservato, poiché le trasformazioni successive hanno riguardato solo alcuni elementi che compongono il sistema e non ne hanno alterato i rapporti dimensionali. L'edificio si sviluppa su tre piani, al piano terreno si aprono sei porte che danno accesso a locali adibiti a funzioni varie.

**PN - PIANTA**

PNR - Riferimento alla parte intero bene

**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema poligonale

**SV - STRUTTURE VERTICALI**

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in blocchi squadrati e non, su filari regolari, a faccia vista
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra calcarea

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFF - Forma</b>	in tecniche miste

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	struttura lignea

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	PT
<b>DECT - Tipo</b>	porte
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n. 6
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco ogivale

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	1 P
<b>DECT - Tipo</b>	bifore
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.5
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con archi ellittici rialzati poggianti su colonnine monolitiche con capitello
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	con soprastante arco di scarico a sesto ribassato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	marcadavanzale
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	2P
<b>DECT - Tipo</b>	Finestra
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n. 5
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	Volte e soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni</b>	

<b>specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	n.r.
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Un intervento di ristrutturazione ha portato alla costruzione del terzo piano ad una altezza inferiore rispetto al preesistente ed alla creazione di nuove aperture in facciata: questa ricostruzione è stata attuata impiegando tecniche costruttive differenti dalle originali. In seguito, l'edificio è stato sopraelevato di un piano.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1970
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di ristrutturazione di alcuni locali del pt e del 1p (hanno riguardato la sostituzione di intonaci, pavimenti e la costruzione di sovrastrutture interne in tecnica moderna), contemporaneamente è stata costruita una scala di comunicazione tra il pt e il 1p.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione, circolo ricreativo, negozi
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIV
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione</b>	

<b>generica</b>	proprietà privata
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale da originale
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74334
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	F_A65
<b>FTAT - Note</b>	Facciata (all. n. 1)_negativo n.141
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale da originale
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74334
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	F_A66
<b>FTAT - Note</b>	Facciata, part. (all. n. 2)_negativo n.142
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74334_all. n.3
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_A25
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta piano terra (parte)
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74334_all. n. 4
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R_A16
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTA - Autore</b>	Arch. Federico Cresti
<b>FNTD - Data</b>	1976
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74334
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A49
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	

<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTA - Autore</b>	Arch. Laura Marcucci
<b>FNTD - Data</b>	1979
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74334
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A50
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. De Napoli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1927
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	88
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. Silvestrelli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1914
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	87
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	M. Zocca
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1953
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	93
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	A. Sacchetti Sasseti
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1967
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	90
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1976
<b>CMPN - Nome</b>	Cresti, Federico
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1979
<b>AGGN - Nome</b>	Marcucci, Laura
<b>AGGF - Funzionario</b>	

<b>responsabile</b>	Sacchi, Giuliano
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Gallitelli, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>L'edificio, con struttura muraria in blocchi squadri di pietra calcarea a faccia vista, si sviluppa su tre piani. Al piano terreno si aprono sei porte ad arco ogivale senza cornice che danno accesso a locali adibiti a funzioni varie. Al primo piano, sottolineate da un marcadavanzale in pietra, si aprono cinque bifore con archi ellittici rialzati poggianti su colonnine monolitiche con capitello, con soprastante arco di scarico a sesto ribassato. Al secondo piano, in corrispondenza delle bucaure sottostanti, si hanno cinque finestre rettangolari; si nota, a questo livello, un intervento costruttivo di epoca più recente che si è servito di materiale simile all'originale ma in blocchi non squadri. Al di sopra, si vede una sopraelevazione con struttura in pietra, destinata a soffitta. L'interno, molto rimaneggiato, conserva dell'antica struttura medievale un'arco ogivale inserito in ambienti parzialmente ristrutturati. .... La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione.</p> <p>AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.</p>