

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 19

NCTN - Numero catalogo generale 00115152

ESC - Ente schedatore R19CRICD

ECP - Ente competente R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene R19A000183BB.CC.AA./ R19

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione matrice, parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Giovanni Battista

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Chiesa collegiata di S. Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sicilia

PVCP - Provincia PA

PVCC - Comune Bisacquino

PVCL - Località BISACQUINO

PVCI - Indirizzo Piazza Triona

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione	Bisacquino
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	115
SETP - Numero nel settore	1
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bisacquino
CTSF - Foglio/Data	M.U. 2/ 1929
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.258741
GPDPY - Coordinata Y	37.705513
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	685
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2020/05/23
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito siciliano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

RELI - Data	1562/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1703/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Trasformazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1922/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Ricostruzione della cappella del SS. Sacramento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1666/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1666/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1673/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1703/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1700/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1900/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1713/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	collocazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1717/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1717/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1718/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1718/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

| **RENS - Notizia sintetica** | fine lavori e intitolazione |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1730/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1758/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

| **RENS - Notizia sintetica** | elezione a collegiata |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1746/10/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1747/01/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

| **RENS - Notizia sintetica** | completamento |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1757/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1757/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	arredi
---------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1776/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1792/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	sagrato
RENS - Notizia sintetica	configurazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1777/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1777/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	decorazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1778/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** indicazione di esistenza**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** Esterno, angolo SE**RENS - Notizia sintetica** cessione del bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1892/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** chiusura**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1866/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1866/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** arredi**RENS - Notizia sintetica** descrizione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

| **RELI - Data** | 1889/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
---------------------------	--------

| **RENS - Notizia sintetica** | lavori di realizzazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **RELF - Frazione di secolo** | ultimo quarto |
| **RELI - Data** | 1892/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **REVF - Frazione di secolo** | ultimo quarto |
| **REVI - Data** | 1892/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	navata centrale
---------------------------	-----------------

| **RENS - Notizia sintetica** | restauro degli stucchi |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELF - Frazione di secolo** | primo quarto |
| **RELI - Data** | 1921/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | primo quarto |
| **REVI - Data** | 1921/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	cupola
---------------------------	--------

| **RENS - Notizia sintetica** | Costruzione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELF - Frazione di secolo** | primo quarto |
| **RELI - Data** | 1923/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | primo quarto |
| **REVI - Data** | 1923/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	cupola
---------------------------	--------

| **RENS - Notizia sintetica** | Costruzione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **RELI - Data** | 1925/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | terzo quarto |
| **REVI - Data** | 1952/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	cappella
---------------------------	----------

| **RENS - Notizia sintetica** | Costruzione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **RELI - Data** | 1941/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **REVI - Data** | 1941/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	elementi decorativi
---------------------------	---------------------

| **RENS - Notizia sintetica** | lavori di realizzazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **RELI - Data** | 1946/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **REVI - Data** | 1946/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	arredi
---------------------------	--------

| **RENS - Notizia sintetica** | descrizione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	esterno angolo SE
PREI - Individuazione	Chiesa della Madonna del Paradiso - XVI secolo
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livello sfalsato
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre campanaria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livello continuo
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Dal punto di vista morfologico, l'impianto strutturale primario del bene è costituito da setti murari portanti, che delimitano gli spazi della chiesa. Elementi strutturali di evidente rilevanza sono le quattro coppie di pilastri che sostengono la volta della navata centrale e riguardo i quali occorre precisare che la loro configurazione attuale è ben lontana da quella originaria. Infatti, nel corso di un intervento di restauro successivo al terremoto del 1968, essi sono stati consolidati mediante una sorta di ingabbiatura metallica. Conseguenza più rilevante dell'operazione è stato l'aumento della loro sezione, che ha prodotto una considerevole trasformazione anche nella configurazione formale e percettiva del bene. Altri elementi strutturali notevoli, all'interno della chiesa, sono i quattro pilastri (di cui i due adiacenti al presbiterio risultano inglobati nella muratura) che sostengono la maestosa cupola. In generale, la muratura è realizzata in blocchi di varie dimensioni, grossolanamente squadrati, costituiti da pietra calcarea e calcarea marnosa. Il prospetto principale e la torre campanaria, invece, presentano una muratura realizzata in conci ben squadrati, posti a ricorsi regolari. Nelle parti basamentali sono stati impiegati conci di calcare compatto microcristallino; il resto è stato, invece, realizzato in calcarenite biancastra. Le strutture portanti degli orizzontamenti, nella parte delle navate e del transetto, dopo il 1968 sono state consolidate con getti di calcestruzzo di cemento armato. Con tutta probabilità, gli interventi di ristrutturazione hanno interessato anche le strutture di copertura.</p>
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navate
ISST - Tipo	catena (13)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	presbiterio
ISST - Tipo	catena (13)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 1.85

PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrato
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (13)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio del bene in esame è costituito da detrito di falda di natura essenzialmente calcareo-dolomitica, molto grossolano e sciolto; verso il basso vi si aggiunge la componente calcareo-marnosa. La parte più marnosa agisce da legante.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	Navata laterale W
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	calcare
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	navata laterale E
FNST - Tipo	a plinti
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a grossi blocchi
FNSM - Materiali	calcare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati e non
SVCM - Materiali	calcarenito
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea

SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati e non
SVCM - Materiali	calcarenite
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Navata centrale/ Presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico/ a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	crociera
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	cupola
CPFF - Forma	a calotta
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a sesto rialzato/ con lanterna/ a pianta circolare
--------------	--

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	volta
----------------------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMM - Materiali	rame

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione/ a cinque falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura
----------------------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	torre campanaria
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	cupola
CPFF - Forma	a calotta
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale/ emisferica

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	volta
----------------------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	a vista
CPMM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	torre campanaria
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	01
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta circolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo dal muro
SCSC - Tecnica	gradini monolitici
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	stella ad otto punte nella parte centrale

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navate/ transetto
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	lastricato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ lesene e controlesene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, portali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, finestrone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi zoomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento, fastigio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi floreali
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento, fastigio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	puttino
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ basamento, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta di raccordo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a ricorsi regolari
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolone
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene/ lesene e controlesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ ordine architettonico, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico, lesene e controlesene, base
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico, lunette, cornici
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a ghirlande e festoni
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navate/ intradosso volta, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta centrale
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata laterale W/ parete W, semipennacchi
--------------------------	--

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ intradosso archi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ pennacchi sferici
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ parete W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	doratura
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ bracci E e W, parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pannello
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto

DECQ - Qualificazione del tipo

di soggetto trompe-l'oeil

DECQ - Qualificazione del tipo

murale

DECM - Materiali

legno

DECM - Materiali

intonaco

DECM - Materiali

colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

presbiterio/ parete N, arco trionfale

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

cartoccio

DECQ - Qualificazione del tipo

con ghirlande

DECM - Materiali

stucco

DECM - Materiali

colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

abside/ falso attico, partito centrale

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

fastigio

DECQ - Qualificazione del tipo

di soggetto sacro

DECQ - Qualificazione del tipo

con cherubini

DECM - Materiali

legno

DECM - Materiali

stucco

DECM - Materiali

colore

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione**

navata centrale, parete S, II da sinistra

LSIG - Genere

lapide

LSIT - Tipo

la lapide, commemorativa ed elogiativa, è sormontata da un medaglione raffigurante Mons. Bacile.

"DECANO MONS. GIOVANNI BACILE (1880-1941)/ DA QUESTO TEMPIO/ CH'EI CORONÒ DI SPLENDIDA CUPOLA/ RAVVIVÒ LA FEDE AVITA NEI CUORI/ COMBATTÈ LA BESTEMMIA E IL MALCOSTUME/ PACIFICÒ GLI ANIMI/ SOVVENNE AGLI INDIGENTI/ FU DA TUTTI AMATO ED OGGI È VENERATO/ PER IL SUO ARDORE D'APOSTOLO/ PER LA SUA PUREZZA D'ANGELO".

LSIM - Materiali

marmo

LSIM - Materiali

colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSIU - Ubicazione**

navata centrale, parete S, I da sinistra

LSIG - Genere

lapide

LSIT - Tipo

la lapide dedicatoria è sormontata da un medaglione raffigurante il Decano Giovanni Scavotto.

LSII - Trascrizione testo	"BISACQUINESI/ PIÙ DI QUESTO MARMO/ PIÙ DE LA CUPOLA/ INNALZATA IN PARTE COI BENI/ DA LUI A QUESTA CHIESA LEGATI/ DICANO PERENNE GRATITUDINE/ AL DECANO GIOVANNI SCAVOTTO/ LE VOSTRE PREGHIERE/ PER LA SUA PACE ETERNA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, portale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"SUFFICIT TIBI GRATIA MEA".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, parete E, III lesena da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"L'EM-O CARDINALE/ D. ANTONIO BRANCIFORTE/ AVENDO VISITATO DI PRESENZA/ QUESTA VENERABILE CAPPELLA/ DEDICATA A MARIA IMMACOLATA/ LI 16 GIUGNO XI.A IND. NE 1778./ CONCEDETTA A CHI DIVOTA=/ MENTE LA VISITERÀ OTTANTA/ GIORNI D'INDULGENZA".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, II cappella da sinistra, arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"SINE/ MACULA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, parete E, II lesena da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PERPETUO PRIVILEGIA/ TUM/ EX INDULTO SANCTISSIMI DOMINI/ NOSTRI PIJ PAPAE VI DIE/ 22 APRILIS/ MDCCCLXXX".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, II statua da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"SPES".

LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, I statua da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"CHARITAS".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, frontone, cornice, lato S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"FIDES".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, frontone, cornice, lato N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"OPERA BONA".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella della Madonna di Lourdes, sarcofago
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione sepolcrale
LSII - Trascrizione testo	"MONS. GIOVANNI BACILE/ 12-8-1880 20-8-1941".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	metallo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, parete W, lesena
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PRIVILEGI/ QUOTIDI".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, stalli
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"CHORUS".
LSIM - Materiali	legno
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, falso attico S, finestra, cartiglio

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1920".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale W, IV cappella da sinistra, parete N
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PERPETUO PRI/ VILEGIATUM SUB/ AUSP. PII VII AN. 1815/ VIII. PAL. DECEMB. RECTUM".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, I statua da sinistra, mensola
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. MATTHAEUS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, II statua da sinistra, mensola
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. MARCUS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, frontone, cornice, lato S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. LUCAS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, frontone, cornice, lato N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. IOANNES".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete N, decorazione

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione religiosa è inserita in uno scudo sorretto da un angelo in volo.
LSII - Trascrizione testo	"LECTENTES/ VINEA/ CORONA/ MARC. XV".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio NW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione didascalica si trova in un medaglione in cui è raffigurato S. Gregorio che tiene in mano un volume.
LSII - Trascrizione testo	"S. GREGORIUS M. EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio NE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. AMBROSIUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio SE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. HIERONYMUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio SW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. AUGUSTINUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, tamburo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"INTER NATOS MULIERUM NON SURREXIT MAIOR IOANNE BAPTISTA".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	presbiterio, arco trionfale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione religiosa è incorniciata da un cartiglio che si trova sotto l'imposta della cupola.
LSII - Trascrizione testo	"SEDENTI IN/ THRONO ET AGN.O APOC. C. S.".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cupola, tamburo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"A SAECULIS OPTATUM OPUS PERFICITUR ANNO MCMXVIII VICTORIA ET PACE COMPARATIS AD GRATES AGENDAS INCEPTA STIPE ANNO J.RI MCMXXV".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito laterale E, portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	entro l'antico stemma, civico e documentario, di Bisacquino è incisa la data 1756. Lo stemma si ripete uguale nel portale laterale W.
LSII - Trascrizione testo	"1756".
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito centrale, portale centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	entro l'antico stemma, civico e documentario, di Bisacquino è incisa la data 1757.
LSII - Trascrizione testo	"V IND. 1757".
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, colonna tortile E, basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione documentaria si ripete uguale sul basamento della colonna W.
LSII - Trascrizione testo	"1903".
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale E, IV cappella da sinistra, altare, palo
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma papale
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito laterale W, portone
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione documentaria si ripete sul portone del partito E.
LSII - Trascrizione testo	"1980".
LSIM - Materiali	metallo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, parete W, lesena
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, parete E, lesena
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete N, I ordine, decorazione
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1730".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, nicchia
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"QUANDO VENIAM ET APPAREBO ANTE FACIEM...".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, balaustra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1801".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, II livello
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	il testo dell'iscrizione documentaria è illegibile.
LSIM - Materiali	marmo

LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, II livello
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma è quasi illegibile.
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, IV livello, balaustra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione è del tutto illegibile.
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, IV livello, balaustra
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma è quasi illegibile.
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, finestre
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi delle finestre, con andamento verticale; in particolar modo, tali architravi risultano deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono state sarcite con malta cementizia.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto principale, basamento, partito laterale W, voluta di raccordo
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La parete in esame presenta una lesione verticale che decorre dalla voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e termina in corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale lesione è stata sarcita con malta cementizia.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Murature/ Modanature/ Prospetto principale, I ordine, partito centrale, portale, cornice
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La lesione verticale decorre dalla cornice del portale fino all'architrave dello stesso con andamento longitudinale e ha lunghezza di circa 50 cm; tale lesione è da attribuire a probabili cedimenti differenziali del terreno. Inoltre tale lesione è stata sarcita con malta cementizia.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	murature/ decorazione/ navata laterale E, I cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le strutture murarie dell'altare risultano molto deformate a causa della rotazione subita, e presentano anche fenomeni di inflessione; la rotazione ha inoltre avuto come effetto una inclinazione verso W.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La volta presenta lesioni che si estendono dall'unghia S della crociera fino alla zona di appoggio tra la volta e l'estradosso dell'arco trionfale; nell'unghia N invece, si nota una lesione che si protrae fino all'intradosso dell'arco trionfale posto tra abside e presbiterio. La zona del presbiterio risulta la più dissestata di tutta la chiesa, in quanto non è stata oggetto d'intervento nell'ambito dei precedenti restauri.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile, III livello, balaustre lato N
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'elemento di coronamento della balaustre è fratturato in maniera evidente in prossimità della colonnina centrale e inoltre ha subito una rotazione tale da annullare la complanarietà in mezzeria dello stesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ torre campanaria, parete S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La fenomenologia del degrado osservata è riconducibile a quella particolare alterazione definita come malattia alveolare. Intensa e approfondita è la patologia suddetta, misurata fino ad un'altezza di, circa, m 8, per una lunghezza di m 3.80, pari ad un'area di metri quadri 30.4, riconducibile al 45% dell'intera superficie della torre campanaria. I conci di calcarenite bianca, di dimensioni 45x20, hanno subito una disgregazione pulverulenta, grano a grano, che ha intaccato la compattezza del materiale lapideo; si sono così venuti a creare dei canalicoli più o meno comunicanti tra di loro, fino ad una profondità superiore ai 20 cm. Tra le cause principali sono da annoverare, oltre alla vetustà del manufatto, gli agenti atmosferici e l'evaporazione accelerata; il vento, infatti, gioca un ruolo di rilievo, non come vettore di particelle abrasive, ma come vettore di umidità e calore e favorisce un più rapido scambio di vapore d'acqua con l'aria, da parte dei sali molto solubili e igroscopici contenuti nella pietra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ modanature/ membrature ordine architettonico/ decorazioni/ prospetto principale, I ordine, partiti laterali
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Entrambi i partiti laterali presentano fenomeni di alveolizzazione che, nel partito laterale E, si riconducono ad un'altezza di 1.90 mt a partire dal basamento, mentre nelle incorniciature del portale hanno dimensioni di 2.83x0.32 cm per quella destra e di 2.00x0.32 mt per quella sinistra. La lesena destra raggiunge un'altezza di m 1.17 (sempre dal basamento) e la lesena sinistra un'altezza di 1.54 mt. L'alveolizzazione nelle lesene del partito laterale W raggiunge un'altezza di 1.15 mt. Altre manifestazioni di degrado sono da ricondurre: all'accumulo di depositi superficiali, localizzati soprattutto nelle decorazioni sovrastanti i portali laterali; al distacco di conci in corrispondenza delle zone delimitate dalle cornici, nelle lesene, con dimensioni di circa 40x30 cm; alla polverizzazione, in atto, della calcarenite ad opera degli agenti atmosferici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

membrature ordine architettonico/ decorazioni/ modanature/ murature/ prospetto principale, II ordine/ fastigio di coronamento

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Si nota una rimarchevole presenza di corpi vegetativi di colore giallastro e verdastro che si affiancano ad episodi vegetativi di tipo erbaceo.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

rivestimenti/ murature/ navata laterale W, parete W, I partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Gravi fenomeni di decoesionamento e pulverulenza della muratura di arenaria, fino ad uno stato di friabilità al tatto. L'intonaco ha assolutamente perso la sua aderenza con il materiale lapideo sottostante, secondo un'altezza massima di 1.61 mt e una lunghezza di 2.07 mt. Superiormente, si distacca secondo sottili lamine. I fenomeni suddetti sono da attribuirsi alla parete S. La parete W presenta, di contro, un distacco di intonaco di dimensioni 50x60 cm.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

rivestimenti/ navata laterale W, partiti

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

I partiti della navata laterale W non versano in gravi condizioni di degrado. Si nota qualche distacco di intonaco nell'intradosso volta delle campate dovuto a vetustà. Le colonnine, stuccate a mo' di finto marmo, con un piccolo basamento modellato in gesso, hanno perso la loro coloritura originaria, con distacco di pittura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intero bene/ navata laterale E, parete E, I e II partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

cattivo

Assoluto e intenso degrado sia della muratura che dell'intonaco. L'intonaco di gesso ha raggiunto stati di pulverulenza e friabilità al semplice tatto. Lo spacciamiento è quantificabile per circa 7 cm. Le specchiature, le decorazioni in stucco, le colonnine decorate a mo' di

STCO - Indicazioni specifiche

finto marmo hanno perso la loro interezza e forma originaria, lasciando il posto ad ammassi informi di stucchi notevolmente fratturati. L'umidità risale sino a circa 3 mt. L'altare ha perso porzioni di marmi e la muratura risulta assolutamente decoesionata, fratturata e friabile al tatto. La parasta N di questo primo partito da sinistra della suddetta navata laterale E ha subito un distacco delle lastre di marmo grigio di Billiemi di circa 2 cm. Anche il secondo partito da sinistra presenta le medesime fenomenologie di degrado. Da quanto appreso da una relazione tecnico-illustrativa riguardante un precedente intervento di restauro, la navata laterale E e la navata centrale sembrano essere attraversate da una condotta d'acqua che scarica le acque di due sorgenti che scaturiscono nella chiesa stessa e le cui acque vengono utilizzate per l'irrigazione di orti a valle del bene catalogato. Ciò spiegherebbe l'umidità riscontrata all'interno del monumento che ha gravemente compromesso l'integrità della struttura muraria.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

rivestimenti/ decorazioni/ navata laterale E, parete E, III e V partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Cospicua la presenza di efflorescenze nelle porzioni di parete E adiacenti l'altare, per un'area di 1.50x0.54 mt. I giunti di incastro dei marmi della pavimentazione si presentano sconnessi. Le colonnine, gli stucchi e le pitture gialle hanno perso, rispettivamente, sia la loro interezza che la loro coloritura originaria, mettendo a nudo l'intonaco bianco sottostante e la muratura. Nel quinto partito da sinistra, l'umidità, e il conseguenziale distacco di intonaco, si sviluppa per un'altezza di 3.5 mt e una lunghezza di 2.80 mt nella parete S.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

rivestimenti/ transetto

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

L'intonaco di gesso funge da buon conduttore di umidità, per cui nella zona ovest del transetto si notano plaghe di distacco di intonaco di colore giallastro, macchie di muffa nerastra soprattutto in corrispondenza delle specchiature delle lesene, bolle sub-sferiche di rigonfiamento e ampie zone in cui, all'atto della percussione con mano, si evince il classico suono di vuoto, indicativo di una parete corrosa dall'umidità. La cappella del SS. Sacramento presenta, sia sulla parete N che in concio di chiave dell'arco che in corrispondenza dell'imposta dell'arco con la parete W, lesioni ad andamento longitudinale. La parte E del transetto annovera le stesse fenomenologie di degrado. La parete N presenta un ampio distacco di intonaco e macchie nere per un'altezza di 1.50 mt e una lunghezza di 2.50 mt. Vaste plaghe nere e gialle si riscontrano sulla parete E, dietro le colonne tortili della cappella, sino ad un'altezza di circa 2 mt dal piano di imposta delle stesse. I basamenti delle colonne hanno perso, in parte, la pittura esistente. I gradini della cappella risultano mancanti di alcune parti del marmo brecciato Kumeta.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

rivestimenti/ murature/ abside

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Intenso il degrado dell'intonaco di gesso, lungo una superficie di 2 cm di altezza per tutta la lunghezza dell'intera parete E. La struttura muraria risulta assolutamente decoesionata e polverizzata e il materiale si distacca e si deposita sul pavimento per semplice effetto di gravità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ murature/ navata centrale, portale, piedritto E/ navata laterale E, quinta cappella da sinistra, parete S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Le pareti in esame hanno subito un intenso degrado dovuto principalmente all'umidità di infiltrazione proveniente dal prospetto esterno. La struttura muraria si presenta decoesionata e l'intonaco ha perso quasi completamente l'aderenza alla muratura sottostante, distaccandosi fino ad un'altezza di circa 4.00 mt nella parete S della quinta cappella da sinistra nella navata laterale E. Il piedritto E del portale principale e l'adiacente parete S sono stati oggetto di un controllo dell'umidità.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate, pavimento
RSTI - Data inizio	1955/00/00
RSTF - Data fine	1955/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di materiali lapidei.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	presbiterio/ abside/ navata centrale, volta
RSTI - Data inizio	1955/00/00
RSTF - Data fine	1955/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Doratura di intonaci. Le decorazioni esistenti nella volta a crociera del presbiterio, nel catino absidale e nella volta della navata centrale sono state dipinte con colore oro.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate, pavimento
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di materiali lapidei. Il pavimento interno, sia della navata centrale che delle navate laterali è stato rifatto in lastre quadrate di marmo bianco di Carrara e grigio di Billiemi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10

RSTT - Tipo di intervento	Intonacatura di strutture verticali. L'intero bene è stato oggetto di intonacatura con malta di gesso.
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento di strutture verticali. Le quattro coppie di pilastri che sostengono la copertura della navata centrale sono stati consolidati mediante una sorta di ingabbiatura costituita da una carpenteria metallica in profilati a doppio T. Conseguenzialmente è aumentata la loro sezione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cupola
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Impermeabilizzazione di materiali lapidei. La cupola della chiesa è stata impermeabilizzata.
RSTT - Tipo di intervento	Rivestimento di materiali lapidei. La cupola della chiesa è stata rivestita in lamiera di rame.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sagrato, pavimentazione
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di orizzontamenti. Il sagrato antistante la chiesa è stato rifatto in ciottoli di fiume, a motivi geometrici, di calcare bianco e grigio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navata laterale W
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento di fondazioni. Lungo i muri perimetrali, previo scavo di sbancamento, è stato realizzato un muretto in conglomerato cementizio armato al fine di irrobustire la fondazione in muratura mista.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.
	Rifacimento di impianti tecnici. L'impianto elettrico, l'impianto idrico

RSTT - Tipo di intervento	e quello igienico-sanitario sono stati integralmente rifatti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate laterali
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento di strutture verticali.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAN - Codice identificativo	New_1555325115974
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1992/00/00

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
---------------------------------	---

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	- Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	- Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/26

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/26

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najar, Nabil
DRAD - Data	1992/06/26

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najar, Nabil
DRAD - Data	1992/07/07-1992/09/30

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najar, Nabil

DRAD - Data	1992/09/30
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Lavori di ripristino della chiesa Madre S. Giovanni Battista e locali annessi in Bisacquino
FNTD - Data	1974-1980
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Petralia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	CB000857
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Parrino Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000900
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lucia Bernardo
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000901
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	CB000087
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp. 221-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	v. XXXV, pp. 177-203
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020

BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp. 625-633
----------------------------	--------------------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp 1113-1129

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Portera Domenico
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000065

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pizzitola Ignazio
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000902

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mascle Georges
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIBN - V., pp., nn.	pp. 104-110

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mascle Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-431

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bommarito, Salvatore
CMPN - Nome	Calì, Lorenzo
CMPN - Nome	Castiglia, Maria Stella
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Germanà, Maria Luisa
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto

CMPN - Nome	Lo Iacono, Margherita
CMPN - Nome	Lo Presti, Patrizia
CMPN - Nome	Martorana Tusa, Rita
CMPN - Nome	Najar, Nabil
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	D'Ambrosio, Roberto
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Roberto
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia