

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115152
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000183BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	matrice, parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa collegiata di S. Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Bisacchino
PVCL - Località	BISACQUINO
PVCI - Indirizzo	Piazza Triona

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Bisacchino
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	115
SETP - Numero nel settore	1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bisacchino
---------------	------------

CTSF - Foglio/Data	M.U. 2/ 1929
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.258741
GPDPY - Coordinata Y	37.705513
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	685
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2020/05/23
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito siciliano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1562/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1703/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Trasformazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1922/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Ricostruzione della cappella del SS. Sacramento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1666/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1666/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1673/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1703/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1700/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1900/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1713/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	collocazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1717/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1717/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1718/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1718/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fine lavori e intitolazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1730/00/00

RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1758/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a collegiata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1746/10/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1747/01/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1757/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1757/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1776/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1792/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	sagrato
RENS - Notizia sintetica	configurazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1777/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1777/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	decorazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1778/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	indicazione di esistenza

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	Esterno, angolo SE
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	cessione del bene
---------------------------------	-------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

REVI - Data	1892/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	chiusura
---------------------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1866/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1866/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	arredi
----------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	descrizione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

RELI - Data	1889/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	arredi
----------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	lavori di realizzazione
---------------------------------	-------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1892/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1892/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	navata centrale
RENS - Notizia sintetica	restauro degli stucchi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1921/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1921/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1923/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1923/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1925/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1952/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN** - Riferimento cappella**RENS** - Notizia sintetica Costruzione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS** - Secolo XX**RELF** - Frazione di secolo secondo quarto**RELI** - Data 1941/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS** - Secolo XX**REVF** - Frazione di secolo secondo quarto**REVI** - Data 1941/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN** - Riferimento elementi decorativi**RENS** - Notizia sintetica lavori di realizzazione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS** - Secolo XX**RELF** - Frazione di secolo secondo quarto**RELI** - Data 1946/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS** - Secolo XX**REVF** - Frazione di secolo secondo quarto**REVI** - Data 1946/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN** - Riferimento arredi**RENS** - Notizia sintetica descrizione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS** - Secolo XX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS** - Secolo XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN** - Riferimento arredi**RENS** - Notizia sintetica descrizione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS** - Secolo XX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS** - Secolo XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	esterno angolo SE
PREI - Individuazione	Chiesa della Madonna del Paradiso - XVI secolo
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livello sfalsato
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre campanaria
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livello continuo
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Dal punto di vista morfologico, l'impianto strutturale primario del bene è costituito da setti murari portanti, che delimitano gli spazi della chiesa. Elementi strutturali di evidente rilevanza sono le quattro coppie di pilastri che sostengono la volta della navata centrale e riguardo i quali occorre precisare che la loro configurazione attuale è ben lontana da quella originaria. Infatti, nel corso di un intervento di restauro successivo al terremoto del 1968, essi sono stati consolidati mediante una sorta di ingabbiatura metallica. Conseguenza più rilevante dell'operazione è stato l'aumento della loro sezione, che ha prodotto una considerevole trasformazione anche nella configurazione formale e percettiva del bene. Altri elementi strutturali notevoli, all'interno della chiesa, sono i quattro pilastri (di cui i due adiacenti al presbiterio risultano inglobati nella muratura) che sostengono la maestosa cupola. In generale, la muratura è realizzata in blocchi di varie dimensioni, grossolanamente squadrate, costituiti da pietra calcarea e calcarea marnosa. Il prospetto principale e la torre campanaria, invece, presentano una muratura realizzata in conci ben squadrate, posti a ricorsi regolari. Nelle parti basamentali sono stati impiegati conci di calcare compatto microcristallino; il resto è stato, invece, realizzato in calcarenite biancastra. Le strutture portanti degli orizzontamenti, nella parte delle navate e del transetto, dopo il 1968 sono state consolidate con getti di calcestruzzo di cemento armato. Con tutta probabilità, gli interventi di ristrutturazione hanno interessato anche le strutture di copertura.</p>
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navate
ISST - Tipo	catena (13)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	presbiterio
ISST - Tipo	catena (13)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 1.85
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrato
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside

PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (13)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio del bene in esame è costituito da detrito di falda di natura essenzialmente calcareo-dolomitica, molto grossolano e sciolto; verso il basso vi si aggiunge la componente calcareo-marnosa. La parte più marnosa agisce da legante.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	Navata laterale W
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	calcare
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	navata laterale E
FNST - Tipo	a plinti
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a grossi blocchi
FNSM - Materiali	calcare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati e non
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati e non
SVCM - Materiali	calcarenite
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Navata centrale/ Presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico/ a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	crociera
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	cupola
CPFF - Forma	a calotta
CPFQ - Qualificazione della forma	a sesto rialzato/ con lanterna/ a pianta circolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMM - Materiali	rame
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a padiglione/ a cinque falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	cupola
CPFF - Forma	a calotta
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale/ emisferica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	a vista
CPMM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	torre campanaria
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	01
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo dal muro
SCSC - Tecnica	gradini monolitici
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	stella ad otto punte nella parte centrale

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVMU - Ubicazione** navate/ transetto**PVMG - Genere** lastricato**PVMS - Schema del disegno** a riquadri**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** sagrestia**PVMG - Genere** lastricato**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale/ lesene e controlesene**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** a profilo mistilineo**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, portali**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** stemma**DECQ - Qualificazione del tipo** a profilo mistilineo**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** motivi fitomorfi**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, finestre**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** motivi fitomorfi**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale/ II ordine, finestrone**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** decorazione plastica**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici**DECQ - Qualificazione del tipo** con cherubini**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale/ II ordine

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi zoomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento, fastigio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi floreali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento, fastigio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	puttino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ basamento, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta di raccordo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I livello

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a ricorsi regolari
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolone
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene/ lesene e controlesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ ordine architettonico, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico, lesene e controlesene, base

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico, lunette, cornici
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a ghirlande e festoni
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate/ intradosso volta, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta centrale
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale W/ parete W, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ intradosso archi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ pennacchi sferici
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ parete W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	doratura
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ bracci E e W, parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pannello
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto trompe-l'oeil
DECQ - Qualificazione del tipo	murale
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartoccio
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, II da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	la lapide, commemorativa ed elogiativa, è sormontata da un medaglione raffigurante Mons. Bacile.
LSII - Trascrizione testo	"DECANO MONS. GIOVANNI BACILE (1880-1941)/ DA QUESTO TEMPIO/ CH'EI CORONÒ DI SPLENDIDA CUPOLA/ RAVVIVÒ LA FEDE AVITA NEI CUORI/ COMBATTÈ LA BESTEMMIA E IL MALCOSTUME/ PACIFICÒ GLI ANIMI/ SOVVENNE AGLI INDIGENTI/ FU DA TUTTI AMATO ED OGGI È VENERATO/ PER IL SUO ARDORE D'APOSTOLO/ PER LA SUA PUREZZA D'ANGELO".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, I da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	la lapide dedicatoria è sormontata da un medaglione raffigurante il Decano Giovanni Scavotto.
LSII - Trascrizione testo	"BISACQUINESI/ PIÙ DI QUESTO MARMO/ PIÙ DE LA CUPOLA/ INNALZATA IN PARTE COI BENI/ DA LUI A QUESTA CHIESA LEGATI/ DICANO PERENNE GRATITUDINE/ AL DECANO GIOVANNI SCAVOTTO/ LE VOSTRE PREGHIERE/ PER LA SUA PACE ETERNA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, portale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"SUFFICIT TIBI GRATIA MEA".

LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, parete E, III lesena da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"L'EM-O CARDINALE/ D. ANTONIO BRANCIFORTE/ AVENDO VISITATO DI PRESENZA/ QUESTA VENERABILE CAPPELLA/ DEDICATA A MARIA IMMACOLATA/ LI 16 GIUGNO XI.A IND. NE 1778./ CONCEDETTE A CHI DIVOTA=/ MENTE LA VISITERÀ OTTANTA/ GIORNI D'INDULGENZA".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, II cappella da sinistra, arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"SINE/ MACULA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, parete E, II lesena da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PERPETUO PRIVILEGIA/ TUM/ EX INDULTO SANCTISSIMI DOMINI/ NOSTRI PIJ PAPAE VI DIE/ 22 APRILIS/ MDCCLXXX".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, II statua da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"SPES".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, I statua da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"CHARITAS".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, frontone, cornice, lato S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica

LSII - Trascrizione testo	"FIDES".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, frontone, cornice, lato N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"OPERA BONA".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella della Madonna di Lourdes, sarcofago
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione sepolcrale
LSII - Trascrizione testo	"MONS. GIOVANNI BACILE/ 12-8-1880 20-8-1941".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	metallo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, parete W, lesena
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PRIVILEGI/ QUOTIDI".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, stalli
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"CHORUS".
LSIM - Materiali	legno
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, falso attico S, finestra, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1920".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale W, IV cappella da sinistra, parete N
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PERPETUO PRI/ VILEGIATUM SUB/ AUSP. PII VII AN. 1815/ VIII. PAL. DECEMB. RECTUM".
LSIM - Materiali	marmo

LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, I statua da sinistra, mensola
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. MATTHAEUS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, II statua da sinistra, mensola
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. MARCUS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, frontone, cornice, lato S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. LUCAS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, frontone, cornice, lato N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. IOANNES".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W , parete N, decorazione
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione religiosa è inserita in uno scudo sorretto da un angelo in volo.
LSII - Trascrizione testo	"LECTENTES/ VINEA/ CORONA/ MARC. XV".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio NW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione didascalica si trova in un medaglione in cui è raffigurato S. Gregorio che tiene in mano un volume.
LSII - Trascrizione testo	"S. GREGORIUS M. EC. D".

LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio NE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. AMBROSIUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio SE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. HIERONYMUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio SW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. AUGUSTINUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, tamburo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"INTER NATOS MULIERUM NON SURREXIT MAIOR IOANNE BAPTISTA".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, arco trionfale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione religiosa è incorniciata da un cartiglio che si trova sotto l'imposta della cupola.
LSII - Trascrizione testo	"SEDENTI IN/ THRONO ET AGN.O APOC. C. S.".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cupola, tamburo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria

LSII - Trascrizione testo	"A SAECULIS OPTATUM OPUS PERFICITUR ANNO MCMXVIII VICTORIA ET PACE COMPARATIS AD GRATES AGENDAS INCEPTA STIPE ANNO J.RI MCMXXV".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito laterale E, portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	entro l'antico stemma, civico e documentario, di Bisacchino è incisa la data 1756. Lo stemma si ripete uguale nel portale laterale W.
LSII - Trascrizione testo	"1756".
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito centrale, portale centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	entro l'antico stemma, civico e documentario, di Bisacchino è incisa la data 1757.
LSII - Trascrizione testo	"V IND. 1757".
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, colonna tortile E, basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione documentaria si ripete uguale sul basamento della colonna W.
LSII - Trascrizione testo	"1903".
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, IV cappella da sinistra, altare, paliotto
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma papale
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito laterale W, portone
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione documentaria si ripete sul portone del partito E.
LSII - Trascrizione testo	"1980".
LSIM - Materiali	metallo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, parete W, lesena
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSIU - Ubicazione	abside, parete E, lesena
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete N, I ordine, decorazione
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1730".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, nicchia
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"QUANDO VENIAM ET APPAREBO ANTE FACIEM...".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, balaustra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1801".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, II livello
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	il testo dell'iscrizione documentaria è illegibile.
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, II livello
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma è quasi illegibile.
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, IV livello, balaustra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione è del tutto illegibile.
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, IV livello, balaustra
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma è quasi illeggibile.
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, finestre
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi delle finestre, con andamento verticale; in particolar modo, tali architravi risultano deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono state sarcite con malta cementizia.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto principale, basamento, partito laterale W, voluta di raccordo
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La parete in esame presenta una lesione verticale che decorre dalla voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e termina in corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale lesione è stata sarcita con malta cementizia.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	Murature/ Modanature/ Prospetto principale, I ordine, partito centrale, portale, cornice
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La lesione verticale decorre dalla cornice del portale fino all'architrave dello stesso con andamento longitudinale e ha lunghezza di circa 50 cm; tale lesione è da attribuire a probabili cedimenti differenziali del terreno. Inoltre tale lesione è stata sarcita con malta cementizia.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ decorazione/ navata laterale E, I cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le strutture murarie dell'altare risultano molto deformate a causa della rotazione subita, e presentano anche fenomeni di inflessione; la rotazione ha inoltre avuto come effetto una inclinazione verso W.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
	La volta presenta lesioni che si estendono dall'unghia S della crociera fino alla zona di appoggio tra la volta e l'estradosso dell'arco trionfale;

STCO - Indicazioni specifiche	nell'unghia N invece, si nota una lesione che si protrae fino all'intradosso dell'arco trionfale posto tra abside e presbiterio. La zona del presbiterio risulta la più dissestata di tutta la chiesa, in quanto non è stata oggetto d'intervento nell'ambito dei precedenti restauri.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile, III livello, balaustra lato N
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'elemento di coronamento della balaustra è fratturato in maniera evidente in prossimità della colonnina centrale e inoltre ha subito una rotazione tale da annullare la complanarietà in mezzeria dello stesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ torre campanaria, parete S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La fenomenologia del degrado osservata è riconducibile a quella particolare alterazione definita come malattia alveolare. Intensa e approfondita è la patologia suddetta, misurata fino ad un'altezza di, circa, m 8, per una lunghezza di m 3.80, pari ad un'area di metri quadri 30.4, riconducibile al 45% dell'intera superficie della torre campanaria. I conci di calcarenite bianca, di dimensioni 45x20, hanno subito una disgregazione pulverulenta, grano a grano, che ha intaccato la compattezza del materiale lapideo; si sono così venuti a creare dei canalicoli più o meno comunicanti tra di loro, fino ad una profondità superiore ai 20 cm. Tra le cause principali sono da annoverare, oltre alla vetustà del manufatto, gli agenti atmosferici e l'evaporazione accelerata; il vento, infatti, gioca un ruolo di rilievo, non come vettore di particelle abrasive, ma come vettore di umidità e calore e favorisce un più rapido scambio di vapore d'acqua con l'aria, da parte dei sali molto solubili e igroscopici contenuti nella pietra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ modanature/ membrature ordine architettonico/ decorazioni/ prospetto principale, I ordine, partiti laterali
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Entrambi i partiti laterali presentano fenomeni di alveolizzazione che, nel partito laterale E, si riconducono ad un'altezza di 1.90 mt a partire dal basamento, mentre nelle incorniciature del portale hanno dimensioni di 2.83x0.32 cm per quella destra e di 2.00x0.32 mt per quella sinistra. La lesena destra raggiunge un'altezza di m 1.17 (sempre dal basamento) e la lesena sinistra un'altezza di 1.54 mt. L'alveolizzazione nelle lesene del partito laterale W raggiunge un'altezza di 1.15 mt. Altre manifestazioni di degrado sono da ricondurre: all'accumulo di depositi superficiali, localizzati soprattutto nelle decorazioni sovrastanti i portali laterali; al distacco di conci in corrispondenza delle zone delimitate dalle cornici, nelle lesene, con dimensioni di circa 40x30 cm; alla polverizzazione, in atto, della calcarenite ad opera degli agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ decorazioni/ modanature/ murature/ prospetto principale, II ordine/ fastigio di coronamento

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si nota una rimarchevole presenza di corpi vegetativi di colore giallastro e verdastro che si affiancano ad episodi vegetativi di tipo erbaceo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ murature/ navata laterale W, parete W, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Gravi fenomeni di decoesione e pulverulenza della muratura di arenaria, fino ad uno stato di friabilità al tatto. L'intonaco ha assolutamente perso la sua aderenza con il materiale lapideo sottostante, secondo un'altezza massima di 1.61 mt e una lunghezza di 2.07 mt. Superiormente, si distacca secondo sottili lamine. I fenomeni suddetti sono da attribuirsi alla parete S. La parete W presenta, di contro, un distacco di intonaco di dimensioni 50x60 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata laterale W, partiti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I partiti della navata laterale W non versano in gravi condizioni di degrado. Si nota qualche distacco di intonaco nell'intradosso volta delle campate dovuto a vetustà. Le colonnine, stuccate a mo' di finto marmo, con un piccolo basamento modellato in gesso, hanno perso la loro coloritura originaria, con distacco di pittura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene/ navata laterale E, parete E, I e II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Assoluto e intenso degrado sia della muratura che dell'intonaco. L'intonaco di gesso ha raggiunto stati di pulverulenza e friabilità al semplice tatto. Lo spancimento è quantificabile per circa 7 cm. Le specchiature, le decorazioni in stucco, le colonnine decorate a mo' di finto marmo hanno perso la loro interezza e forma originaria, lasciando il posto ad ammassi informi di stucchi notevolmente fratturati. L'umidità risale sino a circa 3 mt. L'altare ha perso porzioni di marmi e la muratura risulta assolutamente decoesione, fratturata e friabile al tatto. La parasta N di questo primo partito da sinistra della suddetta navata laterale E ha subito un distacco delle lastre di marmo grigio di Billiemi di circa 2 cm. Anche il secondo partito da sinistra presenta le medesime fenomenologie di degrado. Da quanto appreso da una relazione tecnico-illustrativa riguardante un precedente intervento di restauro, la navata laterale E e la navata centrale sembrano essere attraversate da una condotta d'acqua che scarica le acque di due sorgenti che scaturiscono nella chiesa stessa e le cui acque vengono utilizzate per l'irrigazione di orti a valle del bene catalogato. Ciò spiegherebbe l'umidità riscontrata all'interno del monumento che ha gravemente compromesso l'integrità della struttura muraria.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ decorazioni/ navata laterale E, parete E, III e V partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Cospicua la presenza di efflorescenze nelle porzioni di parete E adiacenti l'altare, per un'area di 1.50x0.54 mt. I giunti di incastro dei marmi della pavimentazione si presentano sconnessi. Le colonnine, gli stucchi e le pitture gialle hanno perso, rispettivamente, sia la loro interezza che la loro coloritura originaria, mettendo a nudo l'intonaco bianco sottostante e la muratura. Nel quinto partito da sinistra, l'umidità, e il conseguenziale distacco di intonaco, si sviluppa per un'altezza di 3.5 mt e una lunghezza di 2.80 mt nella parete S.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ transetto

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

L'intonaco di gesso funge da buon conduttore di umidità, per cui nella zona ovest del transetto si notano plaghe di distacco di intonaco di colore giallastro, macchie di muffa nerastra soprattutto in corrispondenza delle specchiature delle lesene, bolle sub-sferiche di rigonfiamento e ampie zone in cui, all'atto della percussione con mano, si evince il classico suono di vuoto, indicativo di una parete corrosa dall'umidità. La cappella del SS. Sacramento presenta, sia sulla parete N che in concio di chiave dell'arco che in corrispondenza dell'imposta dell'arco con la parete W, lesioni ad andamento longitudinale. La parte E del transetto annovera le stesse fenomenologie di degrado. La parete N presenta un ampio distacco di intonaco e macchie nere per un'altezza di 1.50 mt e una lunghezza di 2.50 mt. Vaste plaghe nere e gialle si riscontrano sulla parete E, dietro le colonne tortili della cappella, sino ad un'altezza di circa 2 mt dal piano di imposta delle stesse. I basamenti delle colonne hanno perso, in parte, la pittura esistente. I gradini della cappella risultano mancanti di alcune parti del marmo brecciato Kumeta.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ murature/ abside

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Intenso il degrado dell'intonaco di gesso, lungo una superficie di 2 cm di altezza per tutta la lunghezza dell'intera parete E. La struttura muraria risulta assolutamente decoesionata e polverizzata e il materiale si distacca e si deposita sul pavimento per semplice effetto di gravità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ murature/ navata centrale, portale, piedritto E/ navata laterale E, quinta cappella da sinistra, parete S

STCC - Stato di conservazione

cattivo

Le pareti in esame hanno subito un intenso degrado dovuto principalmente all'umidità di infiltrazione proveniente dal prospetto

STCO - Indicazioni specifiche

esterno. La struttura muraria si presenta decoesionata e l'intonaco ha perso quasi completamente l'aderenza alla muratura sottostante, distaccandosi fino ad un'altezza di circa 4.00 mt nella parete S della quinta cappella da sinistra nella navata laterale E. Il piedritto E del portale principale e l'adiacente parete S sono stati oggetto di un controllo dell'umidità.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

navate, pavimento

RSTI - Data inizio

1955/00/00

RSTF - Data fine

1955/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Rifacimento di materiali lapidei.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

presbiterio/ abside/ navata centrale, volta

RSTI - Data inizio

1955/00/00

RSTF - Data fine

1955/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Doratura di intonaci. Le decorazioni esistenti nella volta a crociera del presbiterio, nel catino absidale e nella volta della navata centrale sono state dipinte con colore oro.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

navate, pavimento

RSTI - Data inizio

1974/05/09

RSTF - Data fine

1980/07/10

RSTT - Tipo di intervento

Rifacimento di materiali lapidei. Il pavimento interno, sia della navata centrale che delle navate laterali è stato rifatto in lastre quadrate di marmo bianco di Carrara e grigio di Billiemi.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1974/05/09

RSTF - Data fine

1980/07/10

RSTT - Tipo di intervento

Intonacatura di strutture verticali. L'intero bene è stato oggetto di intonacatura con malta di gesso.

RSTT - Tipo di intervento

Consolidamento di strutture verticali. Le quattro coppie di pilastri che sostengono la copertura della navata centrale sono stati consolidati mediante una sorta di ingabbatura costituita da una carpenteria metallica in profilati a doppio T. Conseguenzialmente è aumentata la loro sezione.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

cupola

RSTI - Data inizio

1974/05/09

RSTF - Data fine

1980/07/10

RSTT - Tipo di intervento

Impermeabilizzazione di materiali lapidei. La cupola della chiesa è stata impermeabilizzata.

RSTT - Tipo di intervento	Rivestimento di materiali lapidei. La cupola della chiesa è stata rivestita in lamiera di rame.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sagrato, pavimentazione
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di orizzontamenti. Il sagrato antistante la chiesa è stato rifatto in ciottoli di fiume, a motivi geometrici, di calcare bianco e grigio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navata laterale W
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento di fondazioni. Lungo i muri perimetrali, previo scavo di sbancamento, è stato realizzato un muretto in conglomerato cementizio armato al fine di irrobustire la fondazione in muratura mista.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di impianti tecnici. L'impianto elettrico, l'impianto idrico e quello igienico-sanitario sono stati integralmente rifatti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate laterali
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento di strutture verticali.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore programma di fabbricazione

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1992/00/00

FTAE - Ente proprietario CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAN - Codice identificativo New_1555325115974

FTAF - Formato jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1992/00/00

FTAE - Ente proprietario CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAF - Formato jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1992/00/00

FTAE - Ente proprietario CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1992/00/00

FTAE - Ente proprietario CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAF - Formato jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	- Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	- Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100

DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najjar, Nabil
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najjar, Nabil
DRAD - Data	1992/07/07-1992/09/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najjar, Nabil
DRAD - Data	1992/09/30
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Lavori di ripristino della chiesa Madre S. Giovanni Battista e locali annessi in Bisacquino
FNTD - Data	1974-1980
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Petralia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	CB000857
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Parrino Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000900
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lucia Bernardo
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000901
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	CB000087
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp. 221-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	v. XXXV, pp. 177-203
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020
BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp. 625-633
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp 1113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Portera Domenico
BIBD - Anno di edizione	1989

BIBH - Sigla per citazione	CB000065
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pizzitola Ignazio
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000902
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIBN - V., pp., nn.	pp. 104-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-431
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bommarito, Salvatore
CMPN - Nome	Cali, Lorenzo
CMPN - Nome	Castiglia, Maria Stella
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Germanà, Maria Luisa
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto
CMPN - Nome	Lo Iacono, Margherita
CMPN - Nome	Lo Presti, Patrizia
CMPN - Nome	Martorana Tusa, Rita
CMPN - Nome	Najar, Nabil
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	D'Ambrosio, Roberto
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019

AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Roberto
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia