SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115152
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
AC - ALTRI CODICI	
ACC - Altro codice bene	R19A000183BB.CC.AA./ R19
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	matrice, parrochiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Chiesa collegiata di S. Giovanni Battista

Piazza Triona

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato

PVCR - Regione

Sicilia

PVCP - Provincia

PA

PVCC - Comune

Bisacquino

PVCL - Località

BISACQUINO

CST - CENTRO STORICO

PVCI - Indirizzo

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione	Bisacquino
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	115
SETP - Numero nel settore	1
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Bisacquino
CTSF - Foglio/Data	M.U. 2/ 1929
GP - GEOREFERENZIAZIONE TH	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.258741
GPDPY - Coordinata Y	37.705513
GPC - CARATTERISTICHE DE	L PUNTO
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	685
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2020/05/23
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito siciliano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Esterno, angolo SE
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

RELI - Data 1562/00/00 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE XVIII REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo** primo quarto 1703/00/00 **REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR** - Riferimento Esterno, angolo SE **RENS - Notizia sintetica** Trasformazione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XVI **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** XX**REVS - Secolo** 1922/00/00 **REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** Esterno, angolo SE **RENS - Notizia sintetica** Ricostruzione della cappella del SS. Sacramento **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVII RELF - Frazione di secolo** terzo quarto **RELI - Data** 1666/00/00 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVII REVF - Frazione di secolo** terzo quarto 1666/00/00 **REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** Esterno, angolo SE **RENS - Notizia sintetica** Costruzione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVII RELF** - Frazione di secolo terzo quarto **RELI - Data** 1673/00/00 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVF** - Frazione di secolo primo quarto **REVI - Data** 1703/00/00 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** arredi descrizione **RENS - Notizia sintetica**

REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1700/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1900/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1713/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	collocazione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1717/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1717/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1718/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1718/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fine lavori e intitolazione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1730/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1758/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a collegiata
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1746/10/10
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1747/01/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1757/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1757/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento arredi **RENS - Notizia sintetica** Costruzione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto 1776/00/00 **RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE XVIII REVS - Secolo** REVF - Frazione di secolo ultimo quarto **REVI - Data** 1792/00/00 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** sagrato **RENS** - Notizia sintetica configurazione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII RELF** - Frazione di secolo ultimo quarto **RELI - Data** 1777/00/00 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto **REVI - Data** 1777/00/00 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** arredi **RENS - Notizia sintetica** descrizione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE XVIII REVS - Secolo RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA** abside **RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica** decorazione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE XVIII REVS - Secolo RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** arredi **RENS - Notizia sintetica** descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1778/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica indicazione di esistenza

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento Esterno, angolo SE **RENS - Notizia sintetica** cessione del bene

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1892/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica chiusura

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data terzo quarto 1866/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo terzo quarto **REVI - Data** 1866/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento arredi

RENS - Notizia sintetica descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

DELE Esseisus di sassis	ultima quanta
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1889/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	aura di
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	lavori di realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1892/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1892/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	navata centrale
RENS - Notizia sintetica	restauro degli stucchi
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1921/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1921/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1923/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1923/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1925/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1952/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1941/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1941/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	lavori di realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1946/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1946/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento arredi

RENS - Notizia sintetica descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento arredi

RENS - Notizia sintetica descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento elementi decorativi

RENS - Notizia sintetica descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento elementi decorativi

RENS - Notizia sintetica descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento elementi decorativi

RENS - Notizia sintetica descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

PE - PREESISTENZE

PRE - PREESISTENZE

DDEN III.	actoma angela CE
PREU - Ubicazione	esterno angolo SE
PREI - Individuazione SI - SPAZI	Chiesa della Madonna del Paradiso - XVI secolo
SII - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione	livello sfalsato
orizzontale	. 1
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre campanaria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livello continuo
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Dal punto di vista morfologico, l'impianto strutturale primario del bene è costituito da setti murari portanti, che delimitano gli spazi della chiesa. Elementi strutturali di evidente rilevanza sono le quattro coppie di pilastri che sostengono la volta della navata centrale e riguardo i quali occorre precisare che la loro configurazione attuale è ben lontana da quella originaria. Infatti, nel corso di un intervento di restauro successivo al terremoto del 1968, essi sono stati consolidati mediante una sorta di ingabbiatura metallica. Conseguenza più rilevante dell'operazione è stato l'aumento della loro sezione, che ha prodotto una considerevole trasformazione anche nella configurazione formale e percettiva del bene. Altri elementi strutturali notevoli, all'interno della chiesa, sono i quattro pilastri (di cui i due adiacenti al presbiterio risultano inglobati nella muratura) che sostengono la maestosa cupola. In generale, la muratura è realizzata in blocchi di varie dimensioni, grossolanamente squadrati, costituiti da pietra calcarea e calcarea marnosa. Il prospetto principale e la torre campanaria, invece, presentano una muratura realizzata in conci ben squadrati, posti a ricorsi regolari. Nelle parti basamentali sono stati impiegati conci di calcare compatto microcristallino; il resto è stato, invece, realizzato in calcarenite biancastra. Le strutture portanti degli orizzontamenti, nella parte delle navate e del transetto, dopo il 1968 sono state consolidate con getti di calcestruzzo di cemento armato. Con tutta probabilità, gli interventi di ristrutturazione hanno interessato anche le strutture di copertura.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA ISSU - Ubicazione	navate
ISSU - Obicazione ISST - Tipo	catena (13)
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	
ISSU - Ubicazione	presbiterio
ISST - Tipo	catena (13)
PN - PIANTA	cutona (13)
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	mero ocie
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 1.85

PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrato
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (13)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria
N - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio del bene in esame è costituito da detrito di falda di natura essenzialmente calcareo-dolomitica, molto grossolano e sciolto; verso il basso vi si aggiunge la componente calcareo-marnosa La parte più marnosa agisce da legante.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	Navata laterale W
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	calcare
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	navata laterale E
FNST - Tipo	a plinti
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a grossi blocchi
FNSM - Materiali	calcare
V - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea
SVCQ - Qualificazione del	a blocchi squadrati e non
genere	
SVCM - Materiali	calcarenite
- C	
SVCM - Materiali	
SVCM - Materiali SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A

SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCU - Ubicazione	torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura omogenea
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati e non
SVCM - Materiali	calcarenite
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Navata centrale/ Presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico/ a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	crociera
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	cupola
CPFF - Forma	a calotta
CPFQ - Qualificazione della	

forma a sesto rialzato/ con lanterna/ a pianta circolare CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria volta CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMM - Materiali rame CP-COPERTURE CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Riferimento intera CPM - Qualificazione del tipo CPM - Materiali laterizio CP-COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere intera CPM - Materiali laterizio CP-COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFG - Qualificazione della forma a pianta ottagonale/ emisferica a pianta ottagonale/ emisferica	
CPCT - Struttura primaria volta CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera rivestimento CPMT - Tipo rivestimento CPMM - Materiali rame CP - COPERTURE CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMR - Riferimento tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo rivestimento CPMM - Materiali rame CP - COPERTURE CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Riferimento intera CPMR - Riferimento cegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFG - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPMR - Riferimento CPMT - Tipo rivestimento CPMM - Materiali rame CP - COPERTURE CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPMT - Tipo rivestimento CPMM - Materiali rame CP - COPERTURE CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPMM - Materiali rame CP - COPERTURE CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFG - Genere apianta ottagonale/ emisferica a pianta ottagonale/ emisferica	
CP - COPERTURE CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPU - Ubicazione abside CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma a pianta semicircolare CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma a pianta semicircolare CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFG - Genere a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma a pianta semicircolare CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFG - Qualificazione della CPFQ - Qualificazione della CPFQ - Qualificazione della	
CPFF - Forma a padiglione/ a cinque falde CPFQ - Qualificazione della forma a pianta semicircolare CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFG - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPFQ - Qualificazione della forma a pianta semicircolare CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFG - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta semicricolate travatura tegole cPMQ - Qualificazione del a pianta ottagonale / emisferica	
CPCT - Struttura primaria travatura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFG - Qualificazione della CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPMR - Riferimento intera CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della	
tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/ emisferica	
CP - COPERTURE CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
CPU - Ubicazione torre campanaria CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
CPFG - Genere cupola CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
CPFF - Forma a calotta CPFQ - Qualificazione della a pianta ottagonale/emisferica	
CPFQ - Qualificazione della	
a mania oliagonale/ emisierica	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria volta	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento intera	
CPMT - Tipo a vista	
CPMM - Materiali calcarenite	
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione torre campanaria	
SCLG - Genere scaletta	
SCLO - Categoria di servizio	
SCLN - Quantità 01	
SCLL - Collocazione disposta all'interno della muratura	
SCLF - Forma planimetrica vano a pianta circolare	

SCS - SCHEMA STRUTTURALE **SCSR** - Riferimento intera struttura SCST - Tipo a shalzo dal muro **SCSC** - Tecnica gradini monolitici SCSM - Materiali pietra PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** sagrato acciottolato **PVMG - Genere** a motivi geometrici PVMS - Schema del disegno stella ad otto punte nella parte centrale PVMS - Schema del disegno PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** navate/ transetto **PVMG** - Genere lastricato PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** sagrestia **PVMG** - Genere lastricato DE - ELEMENTI DECORATIVI **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale/ lesene e controlesene **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** cornice **DECQ - Qualificazione del** a profilo mistilineo tipo **DECM - Materiali** calcarenite **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, portali **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** stemma **DECQ - Qualificazione del** a profilo mistilineo tipo **DECM - Materiali** calcarenite **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali **DECL - Collocazione** esterna motivi fitomorfi **DECT - Tipo** calcarenite **DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, finestre **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** motivi fitomorfi **DECM** - Materiali calcarenite

DECH III.	nunamenta minainala/II 1' C'
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, finestrone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi zoomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento, fastigio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi floreali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento, fastigio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	puttino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ basamento, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta di raccordo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a ricorsi regolari
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolone
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	torre campanaria/ prospetto S, I ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	intero bene/ lesene e controlesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DECU - Ubicazione	navata centrale/ ordine architettonico, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico, lesene e controlesene, base
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico, lunette, cornici
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a ghirlande e festoni
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	navate/ intradosso volta, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta centrale
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	crociera/ intradosso archi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	crociera/ pennacchi sferici
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	transetto/ parete W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	transetto/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	doratura
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	transetto/ bracci E e W, parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pannello
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	crociera/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto

DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto trompe-l'oeil
DECQ - Qualificazione del tipo	murale
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete N, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartoccio
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMI	MI
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, II da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	la lapide, commemorativa ed elogiativa, è sormontata da un medaglione raffigurante Mons. Bacile.
LSII - Trascrizione testo	"DECANO MONS. GIOVANNI BACILE (1880-1941)/ DA QUESTO TEMPIO/ CH'EI CORONÒ DI SPLENDIDA CUPOLA/ RAVVIVÒ LA FEDE AVITA NEI CUORI/ COMBATTÈ LA BESTEMMIA E IL MALCOSTUME/ PACIFICÒ GLI ANIMI/ SOVVENNE AGLI INDIGENTI/ FU DA TUTTI AMATO ED OGGI È VENERATO/ PER IL SUO ARDORE D'APOSTOLO/ PER LA SUA PUREZZA D'ANGELO".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, I da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	la lapide dedicatoria è sormontata da un medaglione raffigurante il Decano Giovanni Scavotto.

LSII - Trascrizione testo	"BISACQUINESI/ PIÙ DI QUESTO MARMO/ PIÙ DE LA CUPOLA/ INNALZATA IN PARTE COI BENI/ DA LUI A QUESTA CHIESA LEGATI/ DICANO PERENNE GRATITUDINE/ AL DECANO GIOVANNI SCAVOTTO/ LE VOSTRE PREGHIERE/ PER LA SUA PACE ETERNA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, portale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"SUFFICIT TIBI GRATIA MEA".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, parete E, III lesena da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"L'EM-O CARDINALE/ D. ANTONIO BRANCIFORTE/ AVENDO VISITATO DI PRESENZA/ QUESTA VENERABILE CAPPELLA/ DEDICATA A MARIA IMMACOLATA/ LI 16 GIUGNO XI.A IND. NE 1778./ CONCEDETTE A CHI DIVOTA=/ MENTE LA VISITERÀ OTTANTA/ GIORNI D'INDULGENZA".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, II cappella da sinistra, arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"SINE/ MACULA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, parete E, II lesena da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PERPETUO PRIVILEGIA/ TUM/ EX INDULTO SANCTISSIMI DOMINI/ NOSTRI PIJ PAPAE VI DIE/ 22 APRILIS/ MDCCLXXX".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, II statua da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"SPES".

LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S	TEMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, I statua da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"CHARITAS".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	TEMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, frontone, cornice, lato S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"FIDES".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S	TEMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, frontone, cornice, lato N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"OPERA BONA".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	TEMMI
LSIU - Ubicazione	cappella della Madonna di Lourdes, sarcofago
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione sepolcrale
LSII - Trascrizione testo	"MONS. GIOVANNI BACILE/ 12-8-1880 20-8-1941".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	metallo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	TEMMI
LSIU - Ubicazione	abside, parete W, lesena
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PRIVILEGI/ QUOTIDI".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	TEMMI
LSIU - Ubicazione	presbiterio, stalli
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"CHORUS".
LSIM - Materiali	legno
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, falso attico S, finestra, cartiglio

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1920".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata laterale W, IV cappella da sinistra, parete N
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/ PERPETUO PRI/ VILEGIATUM SUB/ AUSP. PII VII AN. 1815/ VIII. PAL. DECEMB. RECTUM".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, I statua da sinistra, mensola
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. MATTHAEUS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, II statua da sinistra, mensola
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. MARCUS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, frontone, cornice, lato S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. LUCAS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete W, frontone, cornice, lato N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. IOANNES".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete N, decorazione

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione religiosa è inserita in uno scudo sorretto da un angelo in volo.
LSII - Trascrizione testo	"LECTENTES/ VINEA/ CORONA/ MARC. XV".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio NW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione didascalica si trova in un medaglione in cui è raffigurato S. Gregorio che tiene in mano un volume.
LSII - Trascrizione testo	"S. GREGORIUS M. EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio NE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. AMBROSIUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio SE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. HIERONYMUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	cupola, pennacchio SW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. AUGUSTINUS EC. D".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	cupola, tamburo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"INTER NATOS MULIERUM NON SURREXIT MAIOR IOANNE BAPTISTA".
LSIM - Materiali	stucco

TOTTI TII · ·	1.4
LSIU - Ubicazione	presbiterio, arco trionfale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione religiosa è incorniciata da un cartiglio che si trova sotto l'imposta della cupola.
LSII - Trascrizione testo	"SEDENTI IN/ THRONO ET AGN.O APOC. C. S.".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	cupola, tamburo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"A SAECULIS OPTATUM OPUS PERFICITUR ANNO MCMXVI VICTORIA ET PACE COMPARATIS AD GRATES AGENDAS INCEPTA STIPE ANNO J.RI MCMXXV".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito laterale E, portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	entro l'antico stemma, civico e documentario, di Bisacquino è incisa data 1756. Lo stemma si ripete uguale nel portale laterale W.
LSII - Trascrizione testo	"1756".
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito centrale, portale centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	entro l'antico stemma, civico e documentario, di Bisacquino è incisa data 1757.
LSII - Trascrizione testo	"V IND. 1757".
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, colonna tortile E, basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione documentaria si ripete uguale sul basamento della colonn W.
LSII - Trascrizione testo	"1903".
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, IV cappella da sinistra, altare, paliotto
LSIG - Genere	stemma
	stemma papale
LSIT - Tipo	stellina papare

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito laterale W, portone
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione documentaria si ripete sul portone del partito E.
LSII - Trascrizione testo	"1980".
LSIM - Materiali	metallo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	abside, parete W, lesena
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	abside, parete E, lesena
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio W, parete N, I ordine, decorazione
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1730".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, parete E, nicchia
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione religiosa
LSII - Trascrizione testo	"QUANDO VENIAM ET APPAREBO ANTE FACIEM".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio E, balaustra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1801".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	campanile SE, lato E, II livello
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	il testo dell'iscrizione documentaria è illegibile.
LSIM - Materiali	marmo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi delli con andamento verticale; in particolar modo, tali architrari deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono sono malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto pasamento, partito laterale W, voluta di raccordo mediocre La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale la	
LSIU - Ubicazione LSIG - Genere Stemma LSIT - Tipo LSIM - Materiali LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere LSIT - Tipo LSIM - Materiali SIG - Genere LSIT - Tipo LSIM - Materiali COlore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere LSIT - Tipo LSIM - Materiali CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCO - Indicazioni specifiche STCC - Stato di conservazione STCR - Riferimento alla parte STCR - Riferimento alla parte STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le corrispondenza della trabeazione del primo ordine.	
LSIG - Genere LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo l'iscrizione è del tutto illegibile. LSIM - Materiali marmo LSIM - Materiali colore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere stemma LSIU - Ubicazione LSIG - Genere LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STC - Indicazioni specifiche STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, fi mediocre Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e torrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le corrispondenza della	
LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo l'iscrizione è del tutto illegibile. LSIM - Materiali marmo LSIM - Materiali colore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, fi mediocre Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto p basamento, partito laterale W, voluta di raccordo mediocre La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale la corrispondenza della trabeazione della primo ordine. Tale la corrispondenza della trabeazione della primo ordine. Tale la corrispondenza della trabeazione	
LSIM - Materiali LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo LSIM - Materiali LSIM - Materiali LSIM - Materiali LSIU - Ubicazione LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere Stemma LSIG - Genere LSIG - Genere LSIT - Tipo Io stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali SO - CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STCR - Riferimento alla parte STCR - Stato di conservazione STCR - Riferimento alla parte Damanno Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto p basamento, partito laterale W, voluta di raccordo mediocre La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante et corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale la corrispo	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo l'iscrizione è del tutto illegibile. LSIM - Materiali marmo LSIM - Materiali colore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI	
LSIU - Ubicazione LSIG - Genere LSIT - Tipo I'iscrizione è del tutto illegibile. LSIM - Materiali LSIM - Materiali LSIU - Ubicazione LSIU - Ubicazione Campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIU - Ubicazione LSIU - Ubicazione LSIG - Genere Stemma LSIT - Tipo Io stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante	
LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo l'iscrizione è del tutto illegibile. LSIM - Materiali colore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione mediocre STCO - Indicazioni specifiche STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCO - Indicazioni specifiche deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale l	
LSIT - Tipo l'iscrizione è del tutto illegibile. LSIM - Materiali colore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione mediocre STCO - Indicazioni specifiche STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCO - Indicazioni con malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale l	
LSIM - Materiali colore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, fi mediocre Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto p basamento, partito laterale W, voluta di raccordo mediocre La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale l	
LSIM - Materiali colore LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, fi mediocre Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto p basamento, partito laterale W, voluta di raccordo STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le corrispondenza della trabeazione del primo ordine.	
LSIU - Ubicazione campanile SE, lato E, IV livello, balaustra LSIG - Genere stemma LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, fi mediocre STCC - Stato di conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto pasamento, partito laterale W, voluta di raccordo STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale la companie stemma LSIC - Indicazioni stemma Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto pasamento, partito laterale W, voluta di raccordo mediocre	
LSIU - Ubicazione LSIG - Genere Stemma LSIT - Tipo Io stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali Marmo CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCR - Riferimento alla parte STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale 1	
LSIG - Genere LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di mediocre Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto p basamento, partito laterale W, voluta di raccordo STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le	
LSIT - Tipo lo stemma è quasi illegibile. LSIM - Materiali marmo CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Prospetto principale, I ordine, partiti laterali, fi mediocre Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architravi deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono sono malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto pasamento, partito laterale W, voluta di raccordo STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale la corrispondenza della trabeazione del primo ordine.	
LSIM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architravi deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono sono malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto pasamento, partito laterale W, voluta di raccordo STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto p basamento, partito laterale W, voluta di raccordo STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le	
STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STCR - Riferimento alla parte Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi delli con andamento verticale; in particolar modo, tali architravi deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono scon malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto p basamento, partito laterale W, voluta di raccordo mediocre La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale la	
STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono se con malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto pasamento, partito laterale W, voluta di raccordo mediocre La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale la	
STCC - Stato di conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architrari deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono se con malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione Murature/ Membrature ordine architettonico/ Prospetto pr	
Conservazione Le pareti in esame presentano lesioni sugli architravi dell con andamento verticale; in particolar modo, tali architra deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono sono malta cementizia. STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le	nestre
stro - Indicazioni con andamento verticale; in particolar modo, tali architrar deformati a causa di inflessione. Inoltre tali lesioni sono sono malta cementizia. Stro - Stato di conservazione Stro - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e to corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le	
STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale le	i risultano
parte basamento, partito laterale W, voluta di raccordo STCC - Stato di mediocre La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale l	
conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t specifiche conservazione La parete in esame presenta una lesione verticale che dec voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale l	incipale,
STCO - Indicazioni voluta di raccordo, continua sul basamento sottostante e t specifiche corrispondenza della trabeazione del primo ordine. Tale l	
sarcita con malta cementizia.	ermina in
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla Murature/ Modanature/ Prospetto principale, I ordine, par portale, cornice	tito centrale,
STCC - Stato di mediocre	
STCO - Indicazioni dello stesso con andamento longitudinale e ha lunghezza cm; tale lesione è da attribuire a probabili cedimenti diffe terreno. Inoltre tale lesione è stata sarcita con malta ceme	di circa 50 renziali del
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	murature/ decorazione/ navata laterale E, I cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le strutture murarie dell'altare risultano molto deformate a causa della rotazione subita, e presentano anche fenomeni di inflessione; la rotazione ha inoltre avuto come effetto una inclinazione verso W.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La volta presenta lesioni che si estendono dall'unghia S della crociera fino alla zona di appoggio tra la volta e l'estradosso dell'arco trionfale nell'unghia N invece, si nota una lesione che si protrae fino all'intradosso dell'arco trionfale posto tra abside e presbiterio. La zona del presbiterio risulta la più dissestata di tutta la chiesa, in quanto non è stata oggetto d'intervento nell'ambito dei precedenti restauri.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile, III livello, balaustra lato N
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'elemento di coronamento della balaustra è fratturato in maniera evidente in prossimità della colonnina centrale e inoltre ha subito una rotazione tale da annullare la complanarietà in mezzeria dello stesso.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ torre campanaria, parete S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La fenomenologia del degrado osservata è riconducibile a quella particolare alterazione definita come malattia alveolare. Intensa e approfondita è la patologia suddetta, misurata fino ad un'altezza di, circa, m 8, per una lunghezza di m 3.80, pari ad un'area di metri quad 30.4, riconducibile al 45% dell'intera superficie della torre campanari I conci di calcarenite bianca, di dimensioni 45x20, hanno subito una disgregazione pulverulenta, grano a grano, che ha intaccato la compattezza del materiale lapideo; si sono così venuti a creare dei canalicoli più o meno comunicanti tra di loro, fino ad una profondità superiore ai 20 cm. Tra le cause principali sono da annoverare, oltre alla vetustà del manufatto, gli agenti atmosferici e l'evaporazione accelerata; il vento, infatti, gioca un ruolo di rilievo, non come vettore di particelle abrasive, ma come vettore di umidità e calore e favorisce un più rapido scambio di vapore d'acqua con l'aria, da parte dei sali molto solubili e igroscopici contenuti nella pietra.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla	murature/ modanature/ membrature ordine architettonico/ decorazion
parte	prospetto principale, I ordine, partiti laterali

STCO - Indicazioni specifiche	Entrambi i partiti laterali presentano fenomeni di alveolizzazione che, nel partito laterale E, si riconducono ad un'altezza di 1.90 mt a partire dal basamento, mentre nelle incorniciature del portale hanno dimensioni di 2.83x0.32 cm per quella destra e di 2.00x0.32 mt per quella sinistra. La lesena destra raggiunge un'altezza di m 1.17 (sempre dal basamento) e la lesena sinistra un'altezza di 1.54 mt. L'alveolizzazione nelle lesene del partito laterale W raggiunge un'altezza di 1.15 mt. Altre manifestazioni di degrado sono da ricondurre: all'accumulo di depositi superficiali, localizzati soprattutto nelle decorazioni sovrastanti i portali laterali; al distacco di conci in corrispondenza delle zone delimitate dalle cornici, nelle lesene, con dimensioni di circa 40x30 cm; alla polverizzazione, in atto, della calcarenite ad opera degli agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ decorazioni/ modanature/ murature/ prospetto principale, II ordine/ fastigio di coronamento
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si nota una rimarchevole presenza di corpi vegetativi di colore giallastro e verdastro che si affiancano ad episodi vegetativi di tipo erbaceo.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ murature/ navata laterale W, parete W, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Gravi fenomeni di decoesionamento e pulverulenza della muratura di arenaria, fino ad uno stato di friabilità al tatto. L'intonaco ha assolutamente perso la sua aderenza con il materiale lapideo sottostante, secondo un'altezza massima di 1.61 mt e una lunghezza di 2.07 mt. Superiormente, si distacca secondo sottili lamine. I fenomeni suddetti sono da attribuirsi alla parete S. La parete W presenta, di contro, un distacco di intonaco di dimensioni 50x60 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata laterale W, partiti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I partiti della navata laterale W non versano in gravi condizioni di degrado. Si nota qualche distacco di intonaco nell'intradosso volta delle campate dovuto a vetustà. Le colonnine, stuccate a mo' di finto marmo, con un piccolo basamento modellato in gesso, hanno perso la loro coloritura originaria, con distacco di pittura.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene/ navata laterale E, parete E, I e II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
	Assoluto e intenso degrado sia della muratura che dell'intonaco. L'intonaco di gesso ha raggiunto stati di pulverulenza e friabilità al semplice tatto. Lo spanciamento è quantificabile per circa 7 cm. Le specchiature, le decorazioni in stucco, le colonnine decorate a mo' di

STCO - Indicazioni specifiche	finto marmo hanno perso la loro interezza e forma originaria, lasciando il posto ad ammassi informi di stucchi notevolmente fratturati. L'umidità risale sino a circa 3 mt. L'altare ha perso porzioni di marmi e la muratura risulta assolutamente decoesionata, fratturata e friabile al tatto. La parasta N di questo primo partito da sinistra della suddetta navata laterale E ha subito un distacco delle lastre di marmo grigio di Billiemi di circa 2 cm. Anche il secondo partito da sinistra presenta le medesime fenomenologie di degrado. Da quanto appreso da una relazione tecnico-illustrativa riguardante un precedente intervento di restauro, la navata laterale E e la navata centrale sembrano essere attraversate da una condotta d'acqua che scarica le acque di due sorgenti che scaturiscono nella chiesa stessa e le cui acque vengono utilizzate per l'irrigazione di orti a valle del bene catalogato. Ciò spiegherebbe l'umidità riscontrata all'interno del monumento che ha gravemente compromesso l'integrità della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ decorazioni/ navata laterale E, parete E, III e V partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Cospicua la presenza di efflorescenze nelle porzioni di parete E adiacenti l'altare, per un'area di 1.50x0.54 mt. I giunti di incastro dei marmi della pavimentazione si presentano sconnessi. Le colonnine, gli stucchi e le pitture gialle hanno perso, rispettivamente, sia la loro interezza che la loro coloritura originaria, mettendo a nudo l'intonaco bianco sottostante e la muratura. Nel quinto partito da sinistra, l'umidità, e il conseguenziale distacco di intonaco, si sviluppa per un'altezza di 3.5 mt e una lunghezza di 2.80 mt nella parete S.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ transetto
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'intonaco di gesso funge da buon conduttore di umidità, per cui nella zona ovest del transetto si notano plaghe di distacco di intonaco di colore giallastro, macchie di muffa nerastra soprattutto in corrispondenza delle specchiature delle lesene, bolle sub-sferiche di rigonfiamento e ampie zone in cui, all'atto della percussione con mano, si evince il classico suono di vuoto, indicativo di una parete corrosa dall'umidità. La cappella del SS. Sacramento presenta, sia sulla parete N che in concio di chiave dell'arco che in corrispondenza dell'imposta dell'arco con la parete W, lesioni ad andamento longitudinale. La parte E del transetto annovera le stesse fenomenologie di degrado. La parete N presenta un ampio distacco di intonaco e macchie nere per un'altezza di 1.50 mt e una lunghezza di 2.50 mt. Vaste plaghe nere e gialle si riscontrano sulla parete E, dietro le colonne tortili della cappella, sino ad un'altezza di circa 2 mt dal piano di imposta delle stesse. I basamenti delle colonne hanno perso, in parte, la pittura esistente. I gradini della cappella risultano mancanti di alcune parti del marmo brecciato Kumeta.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ murature/ abside

	_
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Intenso il degrado dell'intonaco di gesso, lungo una superficie di 2 cm di altezza per tutta la lunghezza dell'intera parete E. La struttura muraria risulta assolutamente decoesionata e polverizzata e il materiale si distacca e si deposita sul pavimento per semplice effetto o gravità.
STC - STATO DI CONSERVAZ	JONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ murature/ navata centrale, portale, piedritto E/ navata laterale E, quinta cappella da sinistra, parete S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Le pareti in esame hanno subito un intenso degrado dovuto principalmente all'umidità di infiltrazione proveniente dal prospetto esterno. La struttura muraria si presenta decoesionata e l'intonaco ha perso quasi completamente l'aderenza alla muratura sottostante, distaccandosi fino ad un'altezza di circa 4.00 mt nella parete S della quinta cappella da sinistra nella navata laterale E. Il piedritto E del portale principale e l'adiacente parete S sono stati oggetto di un controllo dell'umidità.
S - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate, pavimento
RSTI - Data inizio	1955/00/00
RSTF - Data fine	1955/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di materiali lapidei.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	presbiterio/ abside/ navata centrale, volta
RSTI - Data inizio	1955/00/00
RSTF - Data fine	1955/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Doratura di intonaci. Le decorazioni esistenti nella volta a crociera de presbiterio, nel catino absidale e nella volta della navata centrale sono state dipinte con colore oro.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate, pavimento
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di materiali lapidei. Il pavimento interno, sia della navat centrale che delle navate laterali è stato rifatto in lastre quadrate di marmo bianco di Carrara e grigio di Billiemi.
RST - RESTAURI	
RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTR - Riferimento alla	intero bene 1974/05/09

RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Data fine RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Data fine RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Data fine RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Data fine RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Data		
sostengono la copertura della navata centrale sono stati consolidati metallica in profilati a doppio T. Conseguenzialmente è aumentata la loro sezione. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data inizio RSTI - Tipo di intervento RSTI - Data inizio RSTI - Tipo di intervento Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RSTI - Tipo di intervento RSTI - Data inizio RSTI - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTI - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTI - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTI - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTI - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTI - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTI - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio R	RSTT - Tipo di intervento	
RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTR - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTR - Riferimento alla parte	RSTT - Tipo di intervento	sostengono la copertura della navata centrale sono stati consolidati mediante una sorta di ingabbiatura costituita da una carpenteria metallica in profilati a doppio T. Conseguenzialmente è aumentata la
parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento Impermeabilizzazione di materiali lapidei. La cupola della chiesa è stata impermeabilizzata. RSTT - Tipo di intervento Rivestita in lamiera di rame. RSTR - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte 1980/07/10 RSTT - Data fine 1980/07/10 RSTR - Riferimento alla parte 1980/07/10 RSTR - Data fine 1980/07/10 RSTR - Riferimento alla parte 1980/07/10 RSTR - Riferimento alla parte 1980/07/10 RSTR - Riferimento alla parte 2980/07/10 RSTR - Riferimento alla parte 2980/07/10 RSTR - Riferimento alla parte 3980/07/10 RSTR - Riferimento alla parte 3980/07/10 RSTR - Riferimento alla 3980/07/10 RSTR - RIFERIMENTO 3080/07/10 RSTR - RESTAURI 3980/07/10 RSTR - RESTAURI 3980/07/10 RSTR - RIferimento alla 3980/07/10 RSTR - RIferimento alla 3980/07/10 RSTR - Data fine 1980/07/10 RSTR - Tipo di intervento 3980/07/10		cupola
RSTT - Tipo di intervento RST - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RST - Data fine RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RST - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento RST - Data inizio RST - Data fine RST - Tipo di intervento RST - Restrauri RSTR - Riferimento alla parte RST - Data fine RST - Riferimento alla parte RST - Tipo di intervento RST - Restrauri RSTR - Riferimento alla parte RST - Data fine RST - Data fine RST - Data fine RST - Tipo di intervento RST - Tipo di intervento RST - Data fine RST - Riferimento alla parte RST - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RST - Data fine 1980/07/10 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Riferimento alla parte RST - Data fine 1980/07/10 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Data fine 1980/07/10 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RST - Data fine RST - Data fine RST - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Data fine RSTT - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTF - Data fine	1980/07/10
RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTF - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTF - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTF - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTF - Restauri RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTR - Riferimento alla parte RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTF - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTR - Data fine Sostituzione di inpianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTT - Tipo di intervento	
RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTR - Riferimento RSTF - Data inizio RSTF - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTR - Riferimento RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTF - Data inizio RSTF - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTR - Riferimento alla parte RSTR - Riferimento RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTF - Data inizio RSTF - Data inizio RSTF - Data inizio RSTF - Riferimento alla parte RSTR - Data inizio RSTF - Data inizio Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTT - Tipo di intervento	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data fine RSTT - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Data inizio RSTT - Data inizio RSTT - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data inizio RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data inizio RSTT - Riferimento		sagrato, pavimentazione
RSTT - Tipo di intervento RIfacimento di orizzontamenti. Il sagrato antistante la chiesa è stato rifatto in ciottoli di fiume, a motivi geometrici, di calcare bianco e grigio. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTF - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Data fine RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RST - Riferimento alla parte RST - Riferimento alla parte RST - Tipo di intervento RST - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RST - Riferimento alla parte RST - Data fine RST - Tipo di intervento RST - Riferimento alla parte RST - Data fine RST - Data fine RST - Data fine Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 Consolidamento di fondazioni. Lungo i muri perimetrali, previo scavo di sbancamento, è stato realizzato un muretto in conglomerato cementizio armato al fine di irrobustire la fondazione in muratura mista. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTT - Tipo di intervento	rifatto in ciottoli di fiume, a motivi geometrici, di calcare bianco e
parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 Consolidamento di fondazioni. Lungo i muri perimetrali, previo scavo di sbancamento, è stato realizzato un muretto in conglomerato cementizio armato al fine di irrobustire la fondazione in muratura mista. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla jarite RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Data inizio RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Riferimento alla parte RSTT - Data inizio Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.		navata laterale W
RSTT - Tipo di intervento Consolidamento di fondazioni. Lungo i muri perimetrali, previo scavo di sbancamento, è stato realizzato un muretto in conglomerato cementizio armato al fine di irrobustire la fondazione in muratura mista. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Data inizio RSTF - Data fine 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTI - Data inizio	1974/05/09
di sbancamento, è stato realizzato un muretto in conglomerato cementizio armato al fine di irrobustire la fondazione in muratura mista. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTT - Tipo di intervento	di sbancamento, è stato realizzato un muretto in conglomerato cementizio armato al fine di irrobustire la fondazione in muratura
parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.		intero bene
RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di infissi. I vecchi infissi sono stati sostituiti con nuovi infissi in alluminio anodizzato. RSTF - Riferimento alla parte intero bene 1974/05/09 RSTF - Data fine Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTI - Data inizio	1974/05/09
restauri res	RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTR - Riferimento alla intero bene RSTI - Data inizio 1974/05/09 RSTF - Data fine 1980/07/10 RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTT - Tipo di intervento	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento Intero bene 1974/05/09 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine 1980/07/10 Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.		intero bene
RSTT - Tipo di intervento Sostituzione di impianti tecnici. Sono stati sostituiti i canali di gronda mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTI - Data inizio	1974/05/09
mentre i pluviali sono stati realizzati in lamiera.	RSTF - Data fine	1980/07/10
Rifacimento di impianti tecnici. L'impianto elettrico, l'impianto idrico	RSTT - Tipo di intervento	
1 1		Rifacimento di impianti tecnici. L'impianto elettrico, l'impianto idrico

DCTT Time di intermente	a quallo igianico sanitario sono stati integralmente rifetti
RSTT - Tipo di intervento RST - RESTAURI	e quello igienico-sanitario sono stati integralmente rifatti.
RSTR - Riferimento alla	
parte	navate laterali
RSTI - Data inizio	1974/05/09
RSTF - Data fine	1980/07/10
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento di strutture verticali.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAN - Codice identificativo	New_1555325115974
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1992/00/00

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e
	Documentazione
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg

	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1992/00/00
FTAE - Ente proprietario	- Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	- Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22

DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/22
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Bommarito, Salvatore - Calì, Lorenzo
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najar, Nabil
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAA - Autore	Lo Presti, Patrizia - Najar, Nabil
DRAD - Data	1992/07/07-1992/09/30
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAD - Data	1992/09/30
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Lavori di ripristino della chiesa Madre S. Giovanni Battista e locali annessi in Bisacquino
FNTD - Data	1974-1980
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Petralia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	CB000857
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Parrino Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000900
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lucia Bernardo
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000901
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	CB000087
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp. 221-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	v. XXXV, pp. 177-203
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020

BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp. 625-633
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	v. II, pp 1113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Portera Domenico
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000065
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pizzitola Ignazio
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000902
BIB - BIBLIOGRAFIA	CB000702
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mascle Georges
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIBN - V., pp., nn.	pp. 104-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	рр. 10-1 110
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mascle Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
.	рр. 1-431
BIBN - V., pp., nn. D - ACCESSO AI DATI	pp. 1-431
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO ALDATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
M - COMPILAZIONE	seneda di bene di proprieta privata
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bommarito, Salvatore
CMPN - Nome	Calì, Lorenzo
CMPN - Nome	Castiglia, Maria Stella
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Germanà, Maria Luisa
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto

CMPN - Nome	Lo Iacono, Margherita
CMPN - Nome	Lo Presti, Patrizia
CMPN - Nome	Martorana Tusa, Rita
CMPN - Nome	Najar, Nabil
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	D'Ambrosio, Roberto
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - R	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Roberto
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia