

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00076019
ESC - Ente schedatore	S248
ECP - Ente competente	S248

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casale
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Casale Di Cicco - Maglieri

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Località	SEPINO
PVCE	Magnaluno
PVCI - Indirizzo	Strada Comunale Guardiaregia Sepino

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Sepino
CSTA	capoluogo municipale

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	001

<b>SETD - Denominazione</b>	Magnaluno
<b>SETP - Numero nel settore</b>	002
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Sepino
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	003/2019
<b>CTSN - Particelle</b>	322
<b>CTSN - Particelle</b>	293
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	p. 283-281-294-282-304-303-305
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.592677415
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.435885824
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	7-5-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4181866) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze novecentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Da un'analisi stilistica si desume che i due fabbricati rurali sono stati costruiti all'inizio del XX secolo. Nella parte a monte è presente un edificio in pietra, probabilmente di epoca precedente, nel paramento murario sono presenti elementi lapidei (lapide) provenienti dalle aree archeologiche limitrofe. L'edificio principale ha subito rimaneggiamenti nel corso degli anni.

<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RE VW - Validità</b>	ante
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. terra; p. 1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Gli edifici si sviluppano su due livelli di piano, la muratura è in parte in pietra a vista ed in parte in mattoni intonacati. La copertura dei singoli edifici è a due falde con manto in coppi o marsigliesi.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	aggregazione di piante rettangolari
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FN SC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo Sud-Est
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio
<b>SVCM - Materiali</b>	malta
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo Nord

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	tutti gli edifici
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	tutti gli edifici
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpo Nord
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpi a Sud
<b>USAD - Uso</b>	deposito
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento</b>	

<b>cronologico</b>	destinazione originaria sec. XX
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USOD - Uso</b>	stalla
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F approvato nel 1968
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona agricola
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 3
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) satellitare
<b>FTAD - Data</b>	2011/02/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Google Inc.
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFE76019
<b>FTAT - Note</b>	immagine tratta da Google Maps Street View - vista d'insieme da Nord-Est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Sepino
<b>FTAD - Data</b>	1978/06/09
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVII-20-40 (inv. 9559)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76019
<b>FTAT - Note</b>	vista dal basso degli edifici posti a Sud-Est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Sepino
<b>FTAD - Data</b>	1978/06/09
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVII-20-37 (inv. 9556)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76019a
<b>FTAT - Note</b>	lapide inserita nel paramento murario
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n

<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Sepino
<b>FTAD - Data</b>	1978/06/09
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVII-20-39 (inv. 9558)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76019b
<b>FTAT - Note</b>	edificio posto a Nord-Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Sepino
<b>FTAD - Data</b>	1978/06/09
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVII-20-42 (inv. 9561)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76019c
<b>FTAT - Note</b>	vista d'insieme
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Sepino
<b>FTAD - Data</b>	1978/06/09
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVII-20-41 (inv. 9560)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76019d
<b>FTAT - Note</b>	vista dal basso degli edifici posti a Sud-Est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Sepino
<b>FTAD - Data</b>	1978/06/09
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVII-21-1 (inv. 9562)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76019e
<b>FTAT - Note</b>	vista d'insieme
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Sepino
<b>FTAD - Data</b>	1978/06/09
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVII-20-38 (inv. 9557)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76019f
<b>FTAT - Note</b>	lapide inserita nel paramento murario

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 3 p.lle 322 - 293
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SepinoSC76019
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2019/05/05

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	Carta Tecnica Regionale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 405164
<b>DRAS - Scala</b>	1:5000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SepinoCTR76019
<b>DRAA - Autore</b>	Regione Molise
<b>DRAD - Data</b>	2019/05/05

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	I.G.M.
<b>DRAO - Note</b>	Tavoletta IGM 16231 - Foglio 162 Q III Tav NE
<b>DRAS - Scala</b>	1: 25.000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Istituto Geografico Militare
<b>DRAC - Collocazione</b>	cartella Sepino
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SepinoIGM76019
<b>DRAA - Autore</b>	Istituto Geografico Militare
<b>DRAD - Data</b>	1957/00/00

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1979
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S2480013

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S2480032
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	II, 348-369

**AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1979

**CMPN - Nome**

SBAAAASCB - Gruppo Sepino

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Melloni Lavinia

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2019

**AGGN - Nome**

del Rosso Anna

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Benvenuto Cinthia