

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00038266
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Vecchia Chiesa di San Nicola di Bari
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Chiesa Madre San Nicola di Bari
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Duronia
PVCL - Località	DURONIA
PVCI - Indirizzo	Via Castello
PVCA	Via Castello 16, 21
PVE - Diocesi	TRIVENTO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Duronia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	009
SETD - Denominazione	La Terra
SETP - Numero nel settore	001

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Duronia
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	021/1981
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	89

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.457526091
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.659754063

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>GPBT - Data</b>	1-6-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4201723) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	centro abitato

<b>RENN - Notizia</b>	La memoria più remota che si abbia di Duronia è data da un diploma del 1270 col quale Carlo I d'Angiò assegnava la metà del feudo di Civitavecchia (Duronia) a Raimondo Cantelmo, figlio di Bertrando signore di Roccavivara. Questo diploma, naturalmente, non esclude che Duronia preesistesse fin dai tempi longobardi.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

VI

**RELV - Validità**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIII

**REVF - Frazione di secolo**

terzo quarto

**REVI - Data**

1270

**REVX - Validità**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

progettazione

**RENN - Notizia**

La chiesa sorge sui resti di un antico castello; delle antichissime originarie strutture rimangono tracce sia nella parte posteriore, adibita a canonica, sia nel prospetto laterale; adiacente all'edificio a navata unica, con tetto a capanna e tipica cornice alla romanella, sorge il campanile di epoca anteriore alla chiesa attuale, che denuncia tracce del restauro settecentesco, con copertura costituita da tessere musive di colore verde.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XIV

**RELF - Frazione di secolo**

inizio

**RELW - Validità**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XVIII

**REVF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**REVI - Data**

1731

**REVX - Validità**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

restauro

**RENN - Notizia**

la chiesa, antichissima, e forse coeva all'abitato, fu sottoposta a numerosi restauri: nel 1731, come attestato dall'iscrizione sul portale, e nel 1854. Nel 1886 un incendio l'ha ridotta in condizioni deplorevoli.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XVIII

**RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RELI - Data**

1731

**RELX - Validità**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

prima metà

**REVI - Data**

1886

**REVX - Validità**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

utilizzazione

**RENN - Notizia**

dopo il 1950 le fatiscenti condizioni hanno comportato la definitiva chiusura al culto della chiesa.

**RENF - Fonte**

n.d.c.

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELF - Frazione di secolo**

metà

**RELI - Data**

1950

**RELX - Validità**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

metà

**REVI - Data**

1950

**REVX - Validità**

post

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a pianta rettangolare a sviluppo longitudinale a navata unica di modeste dimensioni (mq. 160) . Il paramento interno è realizzato con ciottoli di fiume e scapoli di pietrame e le rinzeppature dei vuoti interni allo spessore del muro, realizzate con frammenti di pietrame e malta grossa. Il paramento del nucleo originario, riferibile all'antico castello è costituito da conci lavorati di pietra ;di arenaria locale grigio-giallastra. Gli elementi rispettano un assestamento pseudo-isodomico a filari regolari di altezze non molto diverse, con una giacitura orizzontale sempre parallela al piano di stratificazione della pietra. I giunti orizzontali e verticali, di malta di calce con sabbia fine e polvere della stessa arenaria come inerti, sono molto sottili (4-10 mm.). Oltre gli ambienti per l'esercizio pubblico del culto, una unità immobiliare collabente.

**ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI****ISSU - Ubicazione**

prospetto laterale su Via del Nevo

**ISST - Tipo**

sperone

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

piano terra

**PNTS - Schema**

ad aula

**PNTF - Forma**

irregolare

**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

roccia, terreno coerente

**FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>FNSM - Materiali</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi pseudoregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra arenaria
<b>SVCM - Materiali</b>	ciottoli di fiume
<b>SVCM - Materiali</b>	malta
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	canonica
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	putrelle
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	tavolato ligneo
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta longitudinale
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	controcoppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	canonica
<b>PVMG - Genere</b>	in graniglia di cemento
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a romanelle

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	portale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	imbotte in pietra squadrata del portale principale
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	AD 1731
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra calcarea

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Presenza di vegetazione e sconnessioni nel manto di copertura

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	campanile
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	discreto
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Sono presenti gravi sconnessioni delle murature dovute anche alla tenerezza ed elevata degradabilità dell'arenaria rimasta a faccia vista a causa del distacco del soprastante intonaco; queste pietre appaiono consumate, esfoliate e rese friabili come sabbia. In alcune parti sono evidenti le risarciture di pietrame e mattoni, o sostituzioni con conci di nuova fattura.

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	canonica
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio si presenta in uno stato di totale degrado sia nel paramento esterno in cui sono presenti lacune tali da considerarsi notevolmente assottigliato lo spessore murario, soprattutto alla base, sia nella copertura quasi totalmente distrutta.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria sec. XIII |
| **USOD - Uso** | castello |

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

| **CDGS - Indicazione specifica** | Parrocchia San Nicola di Bari |
| **CDGI - Indirizzo** | Via della Neve, 1 , DURONIA - 86020 (CB) |

### **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs. n. 490/1999
----------------------------------	-------------------

### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. 1985
-----------------------------------	-------------

| **STUN - Sintesi normativa zona** | Zona A |

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

**FTAP - Tipo**	positivo b/n
**FTAA - Autore**	Boffa, Oreste.
**FTAD - Data**	1994/00/00
**FTAE - Ente proprietario**	SABAP Molise
**FTAC - Collocazione**	CCVI - 9 - 14 (inv. 76081)
**FTAN - Codice identificativo**	DuroniaBO38266e
**FTAT - Note**	prospetto principale su Via del Castello
**FTAF - Formato**	13 x 18; 16 x 24

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

**FTAP - Tipo**	positivo b/n
**FTAA - Autore**	Zilli, Aannualisa
**FTAD - Data**	2002/00/00
**FTAE - Ente proprietario**	SABAP Molise
**FTAC - Collocazione**	CCXXIII - 9 - 1 (inv. 6033)
**FTAN - Codice identificativo**	DuroniaZA38266a
**FTAT - Note**	prospetto su Largo Castello
**FTAF - Formato**	13 x 18; 26 x 24

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

**FTAP - Tipo**	positivo b/n
**FTAA - Autore**	Zilli, Annalisa
**FTAD - Data**	2002/00/00

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXIII - 9 - 2 (inv. 6034)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaZA38266b
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18; 16 x 24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Zilli, Annalisa
<b>FTAD - Data</b>	2002/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXIII - 8 - 32 (inv. 6032)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaZA38266c
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico laterale su via Salita del Trono
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18; 16 x 24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Zilli, Annalisa
<b>FTAD - Data</b>	2002/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXIII - 8 - 31 (inv. 6031 )
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaZA38266d
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale su via Salita del Nervo
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18; 16 x 24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Benvenuto Cinthia
<b>FTAD - Data</b>	2015/12/07
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio SABAP
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaBO38266f
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2006/04/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaBO38266g
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale su via Salita del Nervo

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2006/04/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaBO38266h
<b>FTAT - Note</b>	prospetto su Largo Castello

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2006/04/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio SABAP
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaBO38266i
<b>FTAT - Note</b>	campanile, vista da est

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2006/04/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaBO38266l
<b>FTAT - Note</b>	scorcio del campanile

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2006/04/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	DuroniaBO38266m
<b>FTAT - Note</b>	vista generale della copertura

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	Comune di Duronia, Stralcio catastale, Fg. 21, Part. A
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	DuroniaSC38266
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2002/00/00

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	prospetto su Largo Salita del Trono
<b>DRAS - Scala</b>	1:200
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	DuroniaAG38266a
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli, Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2002/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	prospetto su via Salita del Trono
<b>DRAS - Scala</b>	1:200
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	DuroniaAG38266b
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli, Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2002/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	prospetto su via Salita del Nervo
<b>DRAS - Scala</b>	1:200
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	DuroniaAG38266c
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli, Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2002/00/00
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Boffa, Oreste
<b>FNTT - Denominazione</b>	A/1400038266
<b>FNTD - Data</b>	1994/03/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	Cartella Duronia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	DuroniaDA38266
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda da campo
<b>FNTA - Autore</b>	Ialenti, Morone, De Camillisi, D'Alessandro
<b>FNTT - Denominazione</b>	Schede COM Terremoto-Scheda 355
<b>FNTD - Data</b>	2002/10/31
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio catalografico architettonico

<b>FNTS - Posizione</b>	Cartella Duronia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	DuroniaDA38266b
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. III p.179-181
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2002
<b>CMPN - Nome</b>	Zilli, Annalisa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Melloni, Lavinia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP Molise
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto, Cinthia