

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00038271 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa di cura |
| OGTQ - Qualificazione | privata |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Manzo |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| OGAG - Genere denominazione | originaria |
| OGAD - Denominazione | Palazzo Durante |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Duronia |
| PVCL - Località | DURONIA |
| PVCI - Indirizzo | Via San Nicola 2 |
| PVCA | via Roma, 2 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|---|--|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Duronia |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | centro storico |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 020 |
| SETD - Denominazione | Nardillo |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Duronia |
| CTSF - Foglio/Data | 021/ 1981 |
| CTSN - Particelle | 104 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 103 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.458091324 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.659098845 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| GPBT - Data | 1-6-2019 |
| GPBO - Note | (4201758) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte | |

| | |
|--|---|
| dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENF - Fonte | iscrizione |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| RELI - Data | 1860/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1860/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 4 |
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato, p.t., p.1, p.2 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | edificio a pianta trapezoidale con muri portanti in pietra a corsi irregolari intonacata al livello sottotetto; strutture orizzontali in legno e in ferro; balconi con ringhiere in ferro; copertura a due falde con manto in coppi |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano tipo |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | trapezoidale |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |

| | |
|---|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | intonaco |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solai |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solai |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in ferro |

CP - COPERTURE

| | |
|--|---------------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta poligonale |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|---|-----------------|
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | portale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | 1860 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | pietra calcarea |

CO - CONSERVAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Ristrutturato nel 2010 circa. |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | casa di cura |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|---|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX (1860) |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. (1985) |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona B1 (risanamento) |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Boffa, Oreste |
| FTAD - Data | 1994/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCVI - 9 - 29 (inv. 76096) |
| FTAN - Codice identificativo | DuroniaBO38271a |
| FTAT - Note | fronte principale su Via S. Nicola |
| FTAF - Formato | 13 x 19; 16 x 24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Boffa, Oreste |
| FTAD - Data | 1994/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCVI - 5 - 9 (inv. 75982) |
| FTAN - Codice identificativo | DuroniaBO38271b |
| FTAT - Note | portale d'ingresso |

| | |
|---|--|
| FTAF - Formato | 13 x 18; 16 x 24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | Comune di Duronia, Stralcio catastale, Fg. 21, Part. 104 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | DuroniaSC38271 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1981/03/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Boffa, Oreste |
| FNTT - Denominazione | A/1400038271 |
| FNTD - Data | 1994/03/00 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Duronia |
| FNTI - Codice identificativo | DuroniaDA38271 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 179-181 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Boffa, Oreste |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni, Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2018 |
| RVMN - Nome | Musetti, Valentina |