

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115155
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000158BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	dell'Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Castelbuono
PVCI - Indirizzo	piazza Castello tra il civico n. 7 e n. 8

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Castelbuono
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001

SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castelbuono
CTSF - Foglio/Data	M.U. 1/ 1965
CTSN - Particelle	Z
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	4, 2702
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.088856
GPDPY - Coordinata Y	37.934253
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	389
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2017/06/15
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito siciliano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Donna Maria Ventimiglia nel suo testamento stipulato presso il notaio Vittorio Mazza il 28 luglio 1626 "Legò 4000 scudi per costruire annue rendite da impiegare per la celebrazione di messe quotidiane in suffragio della di lei anima per arredi sacri e restauri della detta chiesa". La datazione indicata può costituire un termine ante quem per

quel che riguarda la costruzione della chiesa poichè, a tal proposito, non si hanno riferimenti cronologici puntuali; si sa soltanto che venne eretta per "munificenza dei Marchesi di Geraci".

RENF - Fonte CB000033

RENF - Fonte CB000058

RENF - Fonte CB000059

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1626/07/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1626/07/28

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia con testamento redatto in data 28 luglio 1627 Donna Maria Ventimiglia "legò 4000 scudi per costituire annue rendite" da destinare anche a restauri della chiesa. Non sappiamo se effettivamente furono eseguiti restauri dopo la morte di Donna Maria, ma risulta evidente che la chiesa necessitasse di interventi.

RENF - Fonte CB000033

RENF - Fonte CB000058

RENF - Fonte CB000059

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1627/07/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1627/07/28

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica cessione del bene

RENN - Notizia la chiesa, con atto del notaio Vincenzo Mazza in data 22 dicembre 1630, viene ceduta per volontà di Francesco III Ventimiglia ai Benedettini, i quali si erano trasferiti a Castelbuono dal monastero di Gangi Vecchio nel 1562, secondo gli studi di Antonio Mogavero Fina. Dalle notizie rinvenute si può presumere che la chiesa nascesse come cappella gentilizia o in ogni caso legata alla presenza del Castello e alla sua corte.

RENF - Fonte CB000059

RENF - Fonte	CB000061
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1630/12/22
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1630/12/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	configurazione
RENN - Notizia	nel 1758 i Padri Benedettini fecero abbellire la chiesa di pitture rappresentanti monaci dell' ordine benedettino.
RENF - Fonte	CB000033
RENF - Fonte	CB000058
RENF - Fonte	CB000059
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1758/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1758/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nel 1758, per opera dell'abate cassinese di Castelbuono Don Gioacchino Mario Levante, la chiesa venne restaurata e decorata di stucchi. La suddetta data si trova incisa nell'abside, sull'arco trionfale.
RENF - Fonte	CB000059
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1758/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1758/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** arredi**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia**

l'esecuzione del coro ligneo risale al XVIII secolo. Detta opera, della quale non si conosce il nome dell'autore, si compone di due parti che seguono la curvatura dell'abside, finemente intagliate e separate da una porta. Gli schienali ripropongono il motivo decorativo dell'ordine architettonico, e sono arricchiti al centro da cherubini e festoni. Particolarmente curati i braccioli e i piedi del coro che presentano decorazioni a motivi antropomorfici.

RENF - Fonte CB000060**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELV - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVV - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** "In età risorgimentale la chiesa subiva nuovi restauri".**RENF - Fonte** CB000059**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** cessione del bene**RENN - Notizia** il Barone Fraccia, erede dei Ventimiglia, cede la chiesa dell'Annunziata al Comune di Castelbuono.**RENF - Fonte** CB000059**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1921/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1921/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	l'impianto strutturale è costituito da una maglia regolare di muri portanti in blocchi quarzarenitici, sulla quale si impostano gli orizzontamenti definiti da finte volte realizzate con intelaiatura lignea ed incannicciatura. Il sistema delle coperture, configurato dalle capriate lignee e da un'orditura secondaria di arcarecci, è definito da un manto di tegole in coppi di cotto.
--	---

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	cantoria
ISST - Tipo	solai

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	parete SW
ISST - Tipo	contrafforte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 1.70
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il bene in esame poggia su un livello di argille le cui proprietà meccaniche risultano molto scarse. Tali argille si presentano alquanto alterate, soprattutto nei livelli superficiali, da ciò la causa principale dei dissesti che interessano il bene
--	--

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	muro continuo
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura

FNSM - Materiali	quarzarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	quarzarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	abside
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	intelaiatura/ incannicciatura
SVCM - Materiali	legno
SVCM - Materiali	canne
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	pareti NE, SE e SW
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a catino/ lunettato
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta mistilinea
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	aula/ presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a bulbo
CPFQ - Qualificazione della forma	con raccordi angolari curvi
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMQ - Qualificazione del tipo	intonaco
CPMM - Materiali	malta
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	cemento
SCSM - Materiali	acciaio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	inesistente
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto religioso
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromatico
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi a nastro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti NE e SW

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con specchiatura mistilinea
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti NE e SW
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto religioso
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ ordine architettonico, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ presbiterio/ ordine architettonico, paraste/intradosso archi /intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, archi/ imposta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromatico
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW e NE, archi, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto simbolico
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete NW

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	putti
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cantoria/ estradosso solaio/ parapetto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete SW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"DON/PETRI ANTONI/[illegibile]/MARTORANA."
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	abside, arco trionfale, piedritto SE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ANNO DOMINI/1758".

LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, arco trionfale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa, documentaria
LSII - Trascrizione testo	"VERBUM CARO/FACTUM EST/JOAN:I./1757."
LSIM - Materiali	stucco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula lato NE, II cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	la fessura posta al di sopra dell'altare, recentemente risarcita, è stata causata dallo spanciamento della parete. La fessura rilevata nell'angolo SE è passante.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ abside
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Le pareti dell'abside, costruite in canne e gesso, sono state fortemente compromesse dai cedimenti del terreno d'appoggio causati da una sfavorevole condizione morfologica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio, parete SW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	le fessure sono causate da un cedimento fondale, legato alla morfologia ed al tipo di terreno, oltre che a cedimenti della struttura muraria fatiscente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ abside
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	trattasi di fessure passanti che nonostante siano state risarcite piu' volte, sono tuttora visibili.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ abside

parte	
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazioni causate da cedimento differenziale del terreno
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	percolato d'acqua con presenza di microrganismi
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	il distacco dell'intonaco è imputabile ad una scadente aderenza tra i conci quarzarenitici della muratura e la malta usata per il rivestimento della stessa; ciò ha determinato un'infiltrazione di acqua ed il conseguente deterioramento della struttura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ cella campanaria, copertura
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione dovuto ad elevata umidità
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione, dovuta a cedimento della struttura muraria, che interessa il prospetto avente percorso assiale .
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile, parete NW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La fessura rilevata lungo la modanatura sinistra del campanile è dovuta al cattivo ammorsamento fra il corpo chiesa ed il campanile stesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ aula/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	fessurazioni dovute a cedimenti della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	si tratta di fessure molto estese che hanno origine alla base della parete e proseguono sino alla trabeazione ed al falso attico al di sopra del quale si imposta la volta, anch'essa interessata dai medesimi fenomeni di dissesto.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazioni dovute a cedimenti della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio, parete NE
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimenti differenziali del terreno con cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione causata dal cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La fessura principale interessa l'arco di accesso alla cappella all'altezza del concio di chiave.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SE, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Le fessure si manifestano in corrispondenza delle paraste che delimitano il partito.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	murature/ aula, parete NE, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete NE, II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula lato SW, cappelle
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	I dissesti presenti all'interno delle due cappelle confermano cedimenti a livello delle fondazioni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula lato NE, I cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	deformazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ chiesa, pareti, parte inferiore
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	degrado d'intonaci dovuto ad umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ aula lato NE, II cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado di materiali lapidei dovuto ad umidità ascendente.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1981/02/02

RSTF - Data fine

1982/02/27

RSTT - Tipo di intervento

rifacimento. Il restauro in esame ha riguardato la sostituzione delle capriate e dell'orditura secondaria, nonché il parziale rinnovamento del manto di copertura.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

fondazioni/ pavimento

RSTI - Data inizio

1991/11/08

RSTT - Tipo di intervento

consolidamento, rifacimento della pavimentazione. Il restauro in esame è tuttora in corso; al momento non è stata realizzata la pavimentazione mentre è stato completato il lavoro di rifacimento del piano di calpestio della chiesa con tecniche costruttive moderne ed il consolidamento delle fondazioni mediante utilizzo di micropali.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

originario

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

curia vescovile di Cefalù

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

DM (L. n. 1497/1939, art. 1)

NVCE - Estremi provvedimento

N. 2272 del 17/05/1989

NVCR - Data di registrazione o G.U.

1989/09/02

NVCP - Estensione del vincolo

globale

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

piano urbanistico comprensoriale n. 9

STUN - Sintesi normativa

il PUC istituito nel 1968, venne soppresso con L.R. 21/8/84 e reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. La chiesa ricade in

zona

zona A1

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_209
FTAT - Note	esterno - prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_208
FTAT - Note	volumetria generale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_205
FTAT - Note	esterno - Prospetto SW

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_225
FTAT - Note	interno - Aula

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	negativo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_221
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_223
FTAT - Note	interno - abside - coro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_226
FTAT - Note	interno - cantoria
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_233
FTAT - Note	interno - aula - parete NE: Il partito da sinistra - confessionale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_248
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_249
FTAT - Note	interno - presbiterio - intradosso volta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115155_251
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta - particolare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_258
FTAT - Note	interno - capriata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_100A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_101A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_102A

DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_103A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_104A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_105A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_106A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_107A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Nicotra F.
BIBD - Anno di edizione	1907
BIBH - Sigla per citazione	CB000033
BIBN - V., pp., nn.	v. II
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Morici Carmelo
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	CB000058
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	MOGAVERO FINA Antonio
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	CB000059
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	MOGAVERO FINA Antonio
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000061
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	MOGAVERO FINA Antonio
BIBD - Anno di edizione	1965

BIBH - Sigla per citazione	CB000060
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bertolino, Nicoletta
CMPN - Nome	Corso, Francesco
CMPN - Nome	De Maria, Massimo
CMPN - Nome	Di Piazza, Donatella
CMPN - Nome	Incastrone, Fabio
CMPN - Nome	Mineo, Floriana
CMPN - Nome	Sardella, Gaspare
CMPN - Nome	Taormina, Marcello
CMPN - Nome	Tripoli, Rosalba
CMPN - Nome	Vivirito, Carlo
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia