## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115155
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
AC - ALTRI CODICI	
ACC - Altro codice bene	R19A000158BB.CC.AA./ R19
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	

**OGTD - Definizione** chiesa tipologica

**OGTQ** - Qualificazione parrocchiale **OGTN** - Denominazione dell'Annunziata

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVCS - Stato ITALIA PVCR - Regione** Sicilia **PVCP - Provincia** PA

**PVCC - Comune** Castelbuono

**PVCI - Indirizzo** piazza Castello tra il civico n. 7 e n. 8

**CST - CENTRO STORICO** 

CSTN - Numero d'ordine 01

Castelbuono **CSTD - Denominazione** 

**CSTA** capoluogo municipale

**SET - SETTORE** 

**SETT - Tipo** SU **SETN - Numero** 001

CETD Name on a 1 - 14 - 1	002
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTSC Comment	
CTSC - Comune	Castelbuono M.H. 1/1065
CTSF - Foglio/Data	M.U. 1/ 1965
CTSN - Particelle	Z
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	4, 2702
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.088856
GPDPY - Coordinata Y	37.934253
GPC - CARATTERISTICHE DE	L PUNTO
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	389
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2017/06/15
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito siciliano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	Donna Maria Ventimiglia nel suo testamento stipulato presso il notaio Vittorio Mazza il 28 luglio 1626 "Legò 4000 scudi per costruire annue rendite da impiegare per la celebrazione di messe quotidiane in suffragio della di lei anima per arredi sacri e restauri della detta chiesa". La datazione indicata può costituire un termine ante quem per
RENN - Notizia	quem per

	quel che riguarda la costruzione della chiesa poichè, a tal proposito, non si hanno riferimenti cronologici puntuali; si sa soltanto che venne eretta per "munificenza dei Marchesi di Geraci".
RENF - Fonte	CB000033
RENF - Fonte	CB000058
RENF - Fonte	CB000059
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1626/07/28
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1626/07/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	con testamento redatto in data 28 luglio 1627 Donna Maria Ventimiglia "legò 4000 scudi per costituire annue rendite" da destinare anche a restauri della chiesa. Non sappiamo se effettivamente furono eseguiti restauri dopo la morte di Donna Maria, ma risulta evidente che la chiesa necessitasse di interventi.
RENF - Fonte	CB000033
RENF - Fonte	CB000058
RENF - Fonte	CB000059
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1627/07/28
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1627/07/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cessione del bene
RENN - Notizia	la chiesa, con atto del notaio Vincenzo Mazza in data 22 dicembre 1630, viene ceduta per volontà di Francesco III Ventimiglia ai Benedettini, i quali si erano trasferiti a Castelbuono dal monastero di Gangi Vecchio nel 1562, secondo gli studi di Antonio Mogavero Fina. Dalle notizie rinvenute si può presumere che la chiesa nascesse come cappella gentilizia o in ogni caso legata alla presenza del Castello e alla sua corte.
RENF - Fonte	CB000059

<b>RENF - Fonte</b>	CB000061	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII	
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto	
RELI - Data	1630/12/22	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVII	
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto	
REVI - Data	1630/12/22	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
<b>RENR - Riferimento</b>	elementi decorativi	
RENS - Notizia sintetica	configurazione	
RENN - Notizia	nel 1758 i Padri Benedettini fecero abbellire la chiesa di pitture rappresentanti monaci dell' ordine benedettino.	
<b>RENF - Fonte</b>	CB000033	
<b>RENF - Fonte</b>	CB000058	
<b>RENF - Fonte</b>	CB000059	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII	
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto	
RELI - Data	1758/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVIII	
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto	
REVI - Data	1758/00/00	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	restauro	
RENN - Notizia	nel 1758, per opera dell'abate cassinese di Castelbuono Don Gioacchino Mario Levante, la chiesa venne restaurata e decorata di stucchi. La suddetta data si trova incisa nell'abside, sull'arco trionfale.	
<b>RENF - Fonte</b>	CB000059	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII	
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto	
RELI - Data	1758/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVIII	
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto	
REVI - Data	1758/00/00	

REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	arredi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	l'esecuzione del coro ligneo risale al XVIII secolo. Detta opera, della quale non si conosce il nome dell'autore, si compone di due parti che seguono la curvatura dell'abside, finemente intagliate e separate da un porta. Gli schienali ripropongono il motivo decorativo dell'ordine architettonico, e sono arricchiti al centro da cherubini e festoni. Particolarmente curati i braccioli e i piedi del coro che presentano decorazioni a motivi antropomorfici.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000060
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	"In età risorgimentale la chiesa subiva nuovi restauri".
<b>RENF - Fonte</b>	CB000059
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cessione del bene
RENN - Notizia	il Barone Fraccia, erede dei Ventimiglia, cede la chiesa dell'Annunziata al Comune di Castelbuono.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000059
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1921/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1921/00/00

SI - SPAZI			
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A		
SIIR - Riferimento	intero bene		
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati		
SIIN - Numero di piani	+1		
IS - IMPIANTO STRUTTURALE			
IST - Configurazione strutturale primaria	l'impianto strutturale è costituito da una maglia regolare di muri portanti in blocchi quarzarenitici, sulla quale si impostano gli orizzontamenti definiti da finte volte realizzate con intelaiatura lignea ed incannicciatura. Il sistema delle coperture, configurato dalle capriate lignee e da un'orditura secondaria di arcarecci, è definito da un manto di tegole in coppi di cotto.		
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI		
ISSU - Ubicazione	cantoria		
ISST - Tipo	solaio		
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI		
ISSU - Ubicazione	parete SW		
ISST - Tipo	contrafforte		
PN - PIANTA			
PNR - Riferimento alla parte	intero bene		
PNT - PIANTA			
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 1.70		
PNTS - Schema	ad aula		
PNTF - Forma	rettangolare		
PNTE - Dati icnografici significativi	aula		
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio		
PNTE - Dati icnografici significativi	abside		
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (4)		
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile		
FN - FONDAZIONI			
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il bene in esame poggia su un livello di argille le cui proprietà meccaniche risultano molto scarse. Tali argille si presentano alquanto alterate, soprattutto nei livelli superficiali, da ciò la causa principale dei dissesti che interessano il bene		
FNS - STRUTTURE			
FNSU - Ubicazione	intero bene		
FNST - Tipo	muro continuo		
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale		
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura		

FNSM - Materiali	quarzarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	quarzarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	abside
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	intelaiatura/ incannicciatura
SVCM - Materiali	legno
SVCM - Materiali	canne
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	pareti NE, SE e SW
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	mista (?)
genere	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a catino/ lunettato
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta mistilinea
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	

SOU - Ubicazione	aula/ presbiterio		
SOF - TIPO			
SOFG - Genere	finta volta		
SOFF - Forma	a botte/ lunettata		
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare		
SOE - STRUTTURA			
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta		
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura		
CP - COPERTURE			
CPU - Ubicazione	intero bene		
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA		
CPFG - Genere	a tetto		
CPFF - Forma	a due falde		
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico		
CPC - STRUTTURA E TECNICA	4		
CPCR - Riferimento	intera		
CPCT - Struttura primaria	travatura		
CPM - MANTO DI COPERTURA	A		
CPMR - Riferimento	intera copertura		
CPMT - Tipo	tegole		
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo		
CPMM - Materiali	cotto		
CP - COPERTURE			
CPU - Ubicazione	campanile		
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA		
CPFG - Genere	a cupola		
CPFF - Forma	a bulbo		
CPFQ - Qualificazione della forma	con raccordi angolari curvi		
CPC - STRUTTURA E TECNICA	CPC - STRUTTURA E TECNICA		
CPCR - Riferimento	intera		
CPCT - Struttura primaria	volta		
CPM - MANTO DI COPERTURA	CPM - MANTO DI COPERTURA		
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura		
CPMT - Tipo	rivestimento		
CPMQ - Qualificazione del tipo	intonaco		
CPMM - Materiali	malta		
SC - SCALE			
SCL - SCALE			

SCLU - Ubicazione	campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	_
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	cemento
SCSM - Materiali	acciaio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	AZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIMI	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
PVMG - Genere	inesistente
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del	soggetto religioso
tipo	soggetto religioso
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromatico
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi a nastro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ pareti NE e SW

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con specchiatura mistilinea
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ pareti NE e SW
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto religioso
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula/ intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI

DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	chiesa/ ordine architettonico, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	aula/ presbiterio/ ordine architettonico, paraste/intradosso archi/intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, archi/ imposta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromatico
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula/ parete SW e NE, archi, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto simbolico
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	aula/ parete NW

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	putti
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	chiesa/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	cantoria/ estradosso solaio/ parapetto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	chiesa/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMM	11
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	aula, parete SW
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"DON/PETRI ANTONI/[illegibile]/MARTORANA."
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI
LSIU - Ubicazione	abside, arco trionfale, piedritto SE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ANNO DOMINI/1758".

LSIM - Materiali	colore	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, arco trionfale	
LSIG - Genere	iscrizione	
LSIT - Tipo	religiosa, documentaria	
LSII - Trascrizione testo	"VERBUM CARO/FACTUM EST/JOAN:I./1757."	
LSIM - Materiali	stucco	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale	
LSIG - Genere	stemma	
LSIT - Tipo	nobiliare	
LSIM - Materiali	marmo	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula lato NE, II cappella da sinistra	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
STCO - Indicazioni specifiche	la fessura posta al di sopra dell'altare, recentemente risarcita, è stata causata dallo spanciamento della parete. La fessura rilevata nell'angolo SE è passante.	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	murature/ abside	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
STCO - Indicazioni specifiche	Le pareti dell'abside, costruite in canne e gesso, sono state fortemente compromesse dai cedimente del terreno d'appoggio causati da una sfavorevole condizione morfologica.	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio, parete SW	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
STCO - Indicazioni specifiche	le fessure sono causate da un cedimento fondale, legato alla morfologia ed al tipo di terreno, oltre che a cedimenti della struttura muraria fatiscente.	
STC - STATO DI CONSERVAZI	STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ abside	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
STCO - Indicazioni specifiche	trattasi di fessure passanti che nonostante siano state risarcite piu' volte, sono tuttora visibili.	
STC - STATO DI CONSERVAZI	·	
STCR - Riferimento alla		
51 CK - Kilci iliciti, alia		

parte	
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazioni causate da cedimento differenziale del terreno
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	percolato d'acqua con presenza di microrganismi
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	il distacco dell'intonaco è imputabile ad una scadente aderenza tra i conci quarzarenitici della muratura e la malta usata per il rivestimento della stessa; ciò ha determinato un'infiltrazione di acqua ed il conseguente deterioramento della struttura.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ cella campanaria, copertura
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione dovuto ad elevata umidità
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione, dovuta a cedimento della struttura muraria, che interessa il prospetto avente percorso assiale .
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile, parete NW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La fessura rilevata lungo la modanatura sinistra del campanile è dovuta al cattivo ammorsamento fra il corpo chiesa ed il campanile stesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ aula/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	fessurazioni dovute a cedimenti della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	si tratta di fessure molto estese che hanno origine alla base della parete e proseguono sino alla trabeazione ed al falso attico al di sopra del quale si imposta la volta, anch'essa interessata dai medesimi fenomeni di dissesto.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazioni dovute a cedimenti della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio, parete NE
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimenti differenziali del terreno con cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione causata dal cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SW, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La fessura principale interessa l'arco di accesso alla cappella all'altezz del concio di chiave.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SE, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Le fessure si manifestano in corrispondenza delle paraste che delimitano il partito.
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCR - Riferimento alla	

parte	murature/ aula, parete NE, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete NE, II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula lato SW, cappelle
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	I dissesti presenti all'interno delle due cappelle confermano cedimenti a livello delle fondazioni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula lato NE, I cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	deformazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ chiesa, pareti, parte inferiore
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	degrado d'intonaci dovuto ad umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ aula lato NE, II cappella da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione dovuta a cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado di materiali lapidei dovuto ad umidità ascendente.

DC DECEAUDI		
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
RSTI - Data inizio	1981/02/02	
RSTF - Data fine	1982/02/27	
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento. Il restauro in esame ha riguardato la sostituzione delle capriate e dell'orditura secondaria, nonché il parziale rinnovamento del manto di copertura.	
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	fondazioni/ pavimento	
RSTI - Data inizio	1991/11/08	
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento, rifacimento della pavimentazione. Il restauro in esame è tuttora in corso; al momento non è stata realizzata la pavimentazione mentre è stato completato il lavoro di rifacimento del piano di calpestio della chiesa con tecniche costruttive moderne ed il consolidamento delle fondazioni mediante utilizzo di micropali.	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	chiesa	
USO - USO STORICO	USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	originario	
USOD - Uso	chiesa	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico	
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Cefalù	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	JTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)	
NVCE - Estremi provvedimento	N. 2272 del 17/05/1989	
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1989/09/02	
NVCP - Estensione del vincolo	globale	
STU - STRUMENTI URBANISTICI		
STUT - Strumenti in vigore	piano urbanistico comprensoriale n. 9	
STUN - Sintesi normativa	il PUC istituito nel 1968, venne soppresso con L.R. 21/8/84 e reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. La chiesa ricade in	

zona	zona A1
OO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_209
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_208
FTAT - Note	volumetria generale
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_205
FTAT - Note	esterno - Prospetto SW
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_225
FTAT - Note	interno - Aula
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	negativo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_221
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_223
FTAT - Note	interno - abside - coro
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_226
FTAT - Note	interno - cantoria
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_233
FTAT - Note	interno - aula - parete NE: II partito da sinistra - confessionale
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_248
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_249
FTAT - Note	interno - presbiterio - intradosso volta
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115155_251
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta - particolare
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115155_258
FTAT - Note	interno - capriata
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_100A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_101A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_102A

DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE G</b>	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_103A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE</b> G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_104A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE</b> G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_105A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

1	
DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_106A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115155_107A
DRAA - Autore	Corso - Di Piazza - Sardella - Vivirito
DRAD - Data	1992/05/15
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Nicotra F.
BIBD - Anno di edizione	1907
BIBH - Sigla per citazione	CB000033
BIBN - V., pp., nn.	v. II
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Morici Carmelo
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	CB000058
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	MOGAVERO FINA Antonio
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	CB000059
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	MOGAVERO FINA Antonio
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000061
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	MOGAVERO FINA Antonio
BIBD - Anno di edizione	1965

BIBH - Sigla per citazione	CB000060
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bertolino, Nicoletta
CMPN - Nome	Corso, Francesco
CMPN - Nome	De Maria, Massimo
CMPN - Nome	Di Piazza, Donatella
CMPN - Nome	Incastrone, Fabio
CMPN - Nome	Mineo, Floriana
CMPN - Nome	Sardella, Gaspare
CMPN - Nome	Taormina, Marcello
CMPN - Nome	Tripoli, Rosalba
CMPN - Nome	Vivirito, Carlo
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER I	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia