

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048971
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Caterina
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via S. Caterina
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	153/2019
CTSN - Particelle	E
CTSP - Proprietari	Monastero delle Monache Cistercensi di S. Caterina
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.177992152
GPDPY - Coordinata Y	43.226062096
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1036633_GE.CARTAGEOLOGICA
GPBT - Data	19-6-2019
GPBO - Note	(4215951) -Carta geologica d'Italia alla scala 1:500.000. La legenda è stata ricostruita a partire dalla versione cartacea. Risoluzione 1: 500.000.- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Carta_geologica.map) -GE. CARTAGEOLOGICA
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	realizzazione altare maggiore
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bigioli Venanzio
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000053
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	sistemazione altare di S. Illuminato
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ricottini Wulman
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000714
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	organo
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Fedeli Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	N.R.
AUTH - Sigla per citazione	03000645
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa viene edificata nel 1503, assieme all'annesso monastero, dalle monache cistercensi di S. Caterina su ciò che restava del monastero benedettino di S. Mariano, risalente al sec. XIV.
RENF - Fonte	B_01 (p. 141)
RENF - Fonte	B_02 (p. 82)
RENF - Fonte	B_06 (p. 58)
RENF - Fonte	B_03 (p. 36)
RENF - Fonte	B_017 (p. 75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1503/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1503/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	altare interno
RENS - Notizia sintetica	trasferimento spoglie sacre
RENN - Notizia	Il 10 giugno 1657 vengono trasportate nella chiesa le spoglie di Sant' Illuminato, oggetto di grande devozione popolare, monaco benedettino vissuto nel sec. XIII presso il monastero di S. Mariano a Colleluce e poi in quello rifondato, con lo stesso titolo, sull'area del Monastero di S. Caterina.
RENF - Fonte	B_02 (p. 124)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1657/06/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1657/06/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La chiesa viene radicalmente rinnovata nelle strutture e negli apparati decorativi nel 1769.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC434
RENF - Fonte	B_02 (p. 82)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1769/00/00

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1769/00/00

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

organo

RENS - Notizia sintetica

realizzazione

RENN - Notizia

Nella chiesa è conservato un organo opera di Giovanni Fedeli realizzato fra il 1761 ed il 1776.

RENF - Fonte

B_014 (pp.: 23...25; 43)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1761/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1776/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

altare maggiore

RENS - Notizia sintetica

realizzazione

RENN - Notizia

Nel sec. XVIII Venanzio Bigioli realizza l'altare maggiore.

RENF - Fonte

B_02 (p. 82)

RENF - Fonte

B_03 (p. 36)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

altare maggiore

RENS - Notizia sintetica

sistematizzazione definitiva

RENN - Notizia

Nel 1959 il prof. Wulman Ricottini sistema l'altare e l'urna con le reliquie di S. Illuminato.

RENF - Fonte

B_02 (p. 82)

RENF - Fonte

B_03 (p. 36)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1959/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1959/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento simico - danni

RENN - Notizia

Si riscontrano danni alla copertura e lievi lesioni alle murature.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1979/09/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1979/09/19

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - ristrutturazione

RENN - Notizia

Lavori di riparazione dei danni del terremoto del 1979/09/19 mediante smontaggio della copertura; rifacimento della capriata e dell'intera struttura della copertura; la ripresa delle murature con sistema cuci-scuci.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1981/06/03

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1981/06/03

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento simico - danni

RENN - Notizia

La scossa sismica del 29/04/1984 ha determinato notevoli fessurazione nella muratura; lesioni radiali nella cupola; lesioni di ribaltamento della parete destra lato strada, creando nella porzione esterna una speronatura e pessimo stato di conservazione del tetto no restaurato.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1984/07/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1984/07/06

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consolidamento
RENN - Notizia	Lavori di consolidamento della parete nord della chiesa e per il restauro delle volte a camorcanna e degli stucchi
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1987/06/03

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1991/10/15

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni verticali e sconnessione dei giunti e della continuità della muratura sulla parete del coro; lesioni verticali, taglio degli elementi di laterizio e sconnessione dei giunti sulle pareti in prossimità dell'altare; distacco dei matronei; tendenza al ribaltamento delle pareti est ed ovest dell'organo con sconnessione dei giunti; lesioni diffuse e distacco dei setti murari dalla parete nord; lesioni alle coperture ed alle volte delle zone del coro, dell'altare maggiore, degli altari laterali e dell'organo; rigonfiamento delle pareti perimetrali alla copertura dell'aula, con presenza di travi che comprimono la volta in cameracanne.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 05/08/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di ripristino, recupero e restauro che in particolare prevede la seguenti opere: risarcitura delle lesioni; sostituzione della struttura lignea delle coperture con eliminazione della spinta; inserimento di catene; consolidamento delle murature tramite iniezioni; ricostruzione degli architravi; consolidamento delle volte.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1999/08/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1999/08/05

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

tutela

RENN - Notizia

Avvio di procedura di vincolo del Monastero e dell'annessa Chiesa di S. Caterina.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1999/09/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1999/09/24

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - inizio lavori

RENN - Notizia

Il giorno 27/01/2001 si consegnano i lavori.

RENF - Fonte

2001/01/27

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2001/01/27

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

sacrestia

RENS - Notizia sintetica

Soffitto sacrestia_Lavori di messa in sicurezza

RENN - Notizia

Lavori di messa in sicurezza del locale sagrestia a seguito del crollo parziale della camorcanna del soffitto

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2010/10/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 2186)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	evento sismico_danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta danni rilevanti al pavimento soprattutto nel transetto destro e nel locale sacrestia con annessi.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_ 2186
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a croce greca
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa di S. Caterina, incorporata con il Monastero omonimo, è a croce greca, con cupolino centrale su colonne binate e soffitto voltato a botte in prossimità dell'ingresso e del presbiterio. Murature mista di pietra e laterizio a corsi irregolari, volta in cameracanne, copertura con struttura lignea e manto in coppi. L'accesso dalla strada è posto sull'unico fianco libero della chiesa, attraverso un imponente portale in pietra di gusto barocco. All'interno tre altari, di cui il maggiore con decorazioni in legno di Venanzio Bigoli. Cantoria posta sopra l'ingresso (interno al monastero) con decorazioni in stucco dorato. Agli angoli dei transetti quattro matronei, tutt'ora utilizzati dalle suore, in legno dipinto e dorato.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce greca
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in cotto

PVMS - Schema del disegno

Disegno geometrico bicromo

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** portale**DECQ - Qualificazione del tipo** architravato**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** sopra portale d'ingresso**DECT - Tipo** apertura**DECQ - Qualificazione del tipo** rettangolare**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** interno**DECL - Collocazione** parete**DECT - Tipo** stucchi**DECM - Materiali** gesso**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** interno**DECT - Tipo** altare**DECQ - Qualificazione del tipo** n.3**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** interno**DECL - Collocazione** parete**DECT - Tipo** colonne**DECQ - Qualificazione del tipo** corinzie**DECQ - Qualificazione del tipo** Con sovrastante trabeazione aggettante**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** interno**DECL - Collocazione** volta**DECT - Tipo** stucchi**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** interno**DECL - Collocazione** altare dx**DECQ - Qualificazione del tipo** Con dossale ligneo**DECQ - Qualificazione del tipo** Con tela di Cipriano Divini raffigurant. "Il Mistico sposalizio di S. Caterina"

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Altare maggiore
DECQ - Qualificazione del tipo	Con angeli e decorazioni floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	In legno
DECQ - Qualificazione del tipo	Dello scultore Venzio Bigioli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Altare maggiore
DECT - Tipo	pala
DECQ - Qualificazione del tipo	Raff. La “Deposizione di Gesù dalla Croce”
DECQ - Qualificazione del tipo	Realizzata da Filippo Bigioli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	altare sx
DECQ - Qualificazione del tipo	Dedicato a S. Illuminato da San Severino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	cantoria
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

STCO - Indicazioni specifiche	Intero bene_Danno grave_A causa del sisma del 2016 la chiesa presenta danni rilevanti al pavimento soprattutto nel transetto destro e nel locale sacrestia con annessi. presenta danni rilevanti al pavimento soprattutto nel transetto destro e nel locale sacrestia con annessi. (SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2186)
--------------------------------------	---

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	27/01/2001
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di ripristino, recupero e restauro a seguito del sisma del 1996. (SABAP_AN_MC434)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Monastero delle Monache Cistercensi di S. Caterina

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 490/99
NVCE - Estremi provvedimento	2000/03/11
NVCD - Data notificazione	2000/05/24

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	F0015

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	F0016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	F0017

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	F0018

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	F0019

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	F0020

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	F0021

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2186
FTAN - Codice identificativo	F0022
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2186
FTAN - Codice identificativo	F0023
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48971
FTAN - Codice identificativo	F0024

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48971
FTAN - Codice identificativo	F0025

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48971
FTAN - Codice identificativo	F0026

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48971
FTAN - Codice identificativo	F0027

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catastro di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C003

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	11/03/2000
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_06
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarion F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ricci A.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	B_017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993

CMPN - Nome	D'Amico S./Santucci S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria