

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049002
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Margarucci
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Scina Gentili
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo vescovile
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via Cesare Battisti
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	303
CTSP - Proprietari	Seminario Vescovile
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.179744028
GPDPY - Coordinata Y	43.228384167
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4216857) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali cinque-seicentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L`edificio, di proporzioni imponenti, viene fatto edificare fra il 1590 e l'inizio del sec. XVII sull'importante asse viario di via dell'Isola, che sale verso il 'Castello', dal cav. Nuto Margarucci. Con ogni probabilità il palazzo viene costruito sul luogo di preesistenti unità a doppia schiera parallela, forse divise da una strada, che vengono demolite. E` verosimile ipotizzare che nell`arco del sec. XVII il palazzo venga completato con la realizzazione della grande loggia sul cortile, dello scalone e del salone a doppia altezza. A questa data il palazzo è anche dotato di una torretta (o altana) posta a metà del corpo edilizio prospiciente la via Cesare Battisti.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448
RENF - Fonte	B_01 (p. 171)
RENF - Fonte	B_02 (p. 39)
RENF - Fonte	B_09 (p. 49)
RENF - Fonte	B_011 (p. 93)
RENF - Fonte	B_012 (p. 323)

RENF - Fonte	B_013 (pp.: 495; 516)
---------------------	-----------------------

| **RENF - Fonte** | B_015 (p. 84) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

| **RELI - Data** | 1590/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

| **REVF - Frazione di secolo** | inizio |
| **REVVX - Validità** | ca |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Laura Margarucci, ultima erede della famiglia, sposa Pietro Giacomo Scina Gentili di Perugia. Alla morte di Laura il palazzo viene donato alla Curia che a partire dal 1809 vi trasferisce la residenza vescovile (al piano nobile) ed il Seminario . Il fatto provoca l'abbandono definitivo del Palazzo vescovile del 'Castello', che cede così alla piazza del Borgo anche il ruolo di centro della vita religiosa della città.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448
RENF - Fonte	B_01 (p. 17)
RENF - Fonte	B_08 (pp. 10...11)
RENF - Fonte	B_02 (p. 39)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

| **RELF - Frazione di secolo** | ultimo quarto |
| **RELX - Validità** | ca |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **REVI - Data** | 1809/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	piano terra
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Il Vescovo nel 1809 concede al Comune due aule al piano terreno per collocarvi la scuola di retorica e filosofia. Nel 1822 il Comune trasferisce altrove la scuola poichè i locali sono umidi e poco luminosi.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **RELI - Data** | 1809/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **REVI - Data** | 1822/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1917 il Seminario viene trasferito in un'altra sede.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1917/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1917/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1966-1967 il palazzo cessa di essere la residenza vescovile.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1966/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1967/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	E` probabile che a partire dagli anni `30 alcuni locali già occupati dal seminario siano dati in uso come alloggio a famiglie indigenti, subendo così numerose modifiche e adattamenti.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1930/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1930/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	piano nobile
---------------------------	--------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1935 e nel 1936 sono rifatti i pavimenti di alcune stanze della residenza vescovile con piastrelle di graniglia.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1935/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1936/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	piano secondo
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Fra il 1950 ed il 1960 sono realizzati alcuni pavimenti del p. 2 in graniglia di cemento.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1950/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1960/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	terzo piano
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Fra il 1960 ed il 1970 nella porzione nord del terzo piano viene realizzato un solaio in laterocemento abbassando di circa un metro la quota originaria.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1960/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1960/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
	Trasloco degli uffici di curia e archivi dal p.t., dato in uso pastorale per

RENN - Notizia	ragazzi e giovani della città, al piano superiore.
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1964/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1965/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
---------------------------------	------------------

RENN - Notizia	Trasloco degli uffici di curia e archivi al piano attuale.
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1972/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	SABAP_AN_M
----------------------	------------

REVI - Data	1972/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Nel 1980 circa si ripara la copertura, si risarciscono alcune lesioni interne e si ripristinano i serramenti.
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1980/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1980/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
---------------------------------	--

	Il giorno 30/06/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di ripristino recupero e restauro che in particolare prevede le seguenti opere: allargamento della base d'appoggio delle fondazioni; posa in opera di tirantini anti espulsione su murature spacciate; smontaggio e rimontaggio di alcuni solai lignei e di quello di copertura; rinforzo
--	--

RENN - Notizia

solaio salone con affiancamento di putrelle in acciaio; alleggerimento e riparazione delle volte; consolidamento delle murature; cerchiatura di alcuni pilastri; chiusura di alcuni vani; sostituzione di architravi; inserimento di nuovi setti murari; sostituzione manto di copertura, gronde e pluviali; smontaggio e rimontaggio solai per eliminare gli sfalsamenti di piano; realizzazione di collegamenti efficaci tra strutture verticali ed orizzontali.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1999/06/30

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1999/06/30

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

Il vescovo realizza cospicui lavori per adattare il palazzo alle nuove esigenze. 'Le modifiche più rilevanti consistettero al piano nobile nel tamponamento di due archi della loggia sul cortile con la realizzazione della cappellina nel braccio corto settentrionale della stessa loggia. In questa stessa occasione furono probabilmente realizzati una serie di passaggi che frazionano le mappe sale dello stesso piano disimpegnandole e collegandole con il corpo orientale dell'edificio... Ben più rilevanti furono le modifiche ai piani superiori della porzione di edificio compresa tra il cortile ed il contiguo palazzo Servanti Confidati.'

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

prima metà

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

prima metà

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

decorazione delle volte

RENN - Notizia

Le volte del piano nobile vengono decorate nel corso del sec. XIX.

RENF - Fonte

analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - danni

RENN - Notizia

Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni incrociate nei parapetti delle finestre delle facciate nord, ovest ed est; lesione di distacco tra part e 'normale' e parte a doppio volume sulla facciata ovest; distacco tra precedenti angolate sulla facciata est; lesioni diffuse prodotte dall'allontanamento delle porzioni di fabbrica attigue con conseguente perdita di contrasto tra la spinta delle voltine del salone principale.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1999/06/30

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1999/06/30

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

trasformazioni interne

RENN - Notizia

Il vescovo realizza cospicui lavori per adattare il palazzo alle nuove esigenze. 'Le modifiche più rilevanti consistettero al piano nobile nel tamponamento di due archi della loggia sul cortile con la realizzazione della cappellina nel braccio corto settentrionale della stessa loggia. In questa stessa occasione furono probabilmente realizzati una serie di passaggi che frazionano le mappe sale dello stesso piano disimpegnandole e collegandole con il corpo orientale dell'edificio... Ben più rilevanti furono le modifiche ai piani superiori della porzione di edificio compresa tra il cortile ed il contiguo palazzo Servanti Confidati.'

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

prima metà

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

prima metà

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

piano nobile

RENS - Notizia sintetica	decorazione delle volte
RENN - Notizia	Le volte del piano nobile vengono decorate nel corso del sec. XIX.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	: Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni incrociate nei parapetti delle finestre delle facciate nord, ovest ed est; lesione di distacco tra part e 'normale' e parte a doppio volume sulla facciata ovest; distacco tra precedenti angolate sulla facciata est; lesioni diffuse prodotte dall'allontanamento delle porzioni di fabbrica attigue con conseguente perdita di contrasto tra la spinta delle voltine del salone principale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - inizio lavori
RENN - Notizia	Il giorno 31/01/2000 si consegnano i lavori che dovranno avere una durata di 200 giorni.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000/01/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2000/01/31

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - fine lavori

RENN - Notizia	Interventi di ripristino, recupero e restauro dei danni causati dal sisma del 1996.
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2014/09/12
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2014/09/12
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	impianti
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Progetto per l'adeguamento degli impianti elettrici e di sicurezza nei locali destinati ad ospitare attività museale
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC448
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2001/02/01
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2001/02/01
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2421)
-----------------------	---

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------	---

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2016
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2017
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
---------------------------------	------------------------

RENN - Notizia	L'edificio presenta all'interno lesioni sia alle pareti che sui solai, e in alcuni casi anche con perdita di materiale.
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2421
---------------------	------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico_messa in sicurezza

RENN - Notizia

Intervento di transennamento; rimozione delle tegole pericolanti e messa in sicurezza dell'edificio adiacente, inagibile, il cui crollo potrebbe coinvolgere l'edificio in oggetto.

RENF - Fonte

SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2421

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

-1

SIIP - Tipo di piani

p. interrato-1; p. interrato-2 (grotte)

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+4

SIIP - Tipo di piani

p. t.; p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il palazzo è libero su tre lati e prospetta su via Cesare Battisti e sul vicolo delle Carceri per i lati lunghi e via di Porta Orientale per il prospetto corto. Sul quarto lato confina con il palazzo Servanzi Confidati. Edificio a pianta rettangolare con cortile porticato che si apre sul lato est. Dal portico si accede all'androne ed allo scalone che distribuisce i piani superiori. Le murature perimetrali, prevalentemente in laterizio, sono parzialmente discontinue e disomogenee (doppio ordine di pilasti nel cortile porticato interno). Volte ai piano interrato, terra, mezzanino e primo, solai lignei ai piani superiori. Coperture con struttura lignea e manto in coppi.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

quadrangolare

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

cortile

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

piano seminterrato

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi irregolari

SVCM - Materiali

pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

seminterrato

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi irregolari

SVCM - Materiali

pietra/ laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

cortile

SVCT - Tipo di struttura

pilastri

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

Piano seminterrato

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della

forma	rettangolare
--------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a una testa
---------------------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Piano seminterrato
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a una testa
---------------------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t.
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
--	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio
---------------------------------------	-------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t.
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio
---------------------------------------	-------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	1p
-------------------------	----

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	mattoni
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	2p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	scalone
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela alla parete

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	su muri
--------------------	---------

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	laterale
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	su muri
--------------------	---------

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cortile
--------------------------	---------

PVMG - Genere	ammattonato
----------------------	-------------

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
----------------------------------	-------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. interrato-1
--------------------------	----------------

PVMG - Genere	ammattonato
----------------------	-------------

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
----------------------------------	-------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
--------------------------	-------

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.2/p.3
--------------------------	---------

PVMG - Genere	in graniglia
----------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	portale d'ingresso
----------------------------	--------------------

DECT - Tipo	archivoltato
--------------------	--------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	balaustra
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	a colonnine tornite
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	zoccolo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave timpanato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portali
DECQ - Qualificazione del tipo	architravati
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	laterizio intonacato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggia
DECQ - Qualificazione del tipo	Su tre lati
DECQ - Qualificazione del tipo	Con doppio ordine di portici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.t.; p.1; p.2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	volta
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinta
DECQ - Qualificazione del tipo	a tempera

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.t.; 1p
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpiti
DECM - Materiali	in pietra di gesso balatino

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	1882
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni	2017_Intero bene_Danno grave_A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta all'interno lesioni sia alle pareti che sui . (SABAP_AN_ID

specifiche

UCCR MARCHE_2421)

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1980/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Restauro della copertura, si risarciscono alcune lesioni interne e si ripristinano i serramenti. (SABAP_AN_MC448)

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

2000/01/31

RSTF - Data fine

2014/09/12

RSTT - Tipo di intervento

Intervento di ripristino recupero e restauro post sima (SABAP_AN_MC448)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

p. seminterrato

USAD - Uso

deposito

USA - USO ATTUALE**USAR - Riferimento alla parte**

p.t.

USAD - Uso

uffici

USA - USO ATTUALE**USAR - Riferimento alla parte**

p.1.

USAD - Uso

episcopio

USA - USO ATTUALE**USAR - Riferimento alla parte**

p.2

USAD - Uso

nessuno

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

XVI

USOD - Uso

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Seminario Vescovile

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
----------------------------------	--------------------

| **NVCD - Data notificazione** | 1913/02/28 |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Aggiorn._ L. 1089/1939, artt. 4
----------------------------------	---------------------------------

| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | 1975/06/04 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
-----------------------------------	-------------------------

| **STUN - Sintesi normativa zona** | obbligo redazione P.P. centro storico |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49002_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49002_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49002_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2421
FTAN - Codice identificativo	49002_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2421
FTAN - Codice identificativo	49002_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2421
FTAN - Codice identificativo	49002_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F7

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F8

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F9

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F10

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F11

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F12

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F13

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F14

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F16

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F17

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F19

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49002
FTAN - Codice identificativo	49002_F20

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	49002_C1
DRAD - Data	2019

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	decreto di vincolo
Fntd - Data	1913/02/28
Ftnn - Nome archivio	SABAP_AN
Fnts - Posizione	Ufficio vincoli
Fnti - Codice identificativo	49002_D1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	decreto di vincolo
Fntd - Data	1975/06/04
Ftnn - Nome archivio	SABAP_AN
Fnts - Posizione	Ufficio vincoli
Fnti - Codice identificativo	49002_D2

BIB - BIBLIOGRAFIA

Bibx - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalletti A.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_08
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_09
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1902
BIBH - Sigla per citazione	B_012
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sacconi G.
BIBD - Anno di edizione	1903
BIBH - Sigla per citazione	B_013
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI

Facciata principale a sette assi di aperture, contraddistinta dal contrasto tra il laterizio faccia a vista della muratura e la pietra calcarea delle cornici delle finestre. Al piano terreno, finestre inginocchiate con timpani triangolari. Cornici frammentarie nei due piani superiori con mensole sottodavanzale ricurve su gocce. Resti di cornici in pietra (di finestre più basse delle attuali) nel mezzanino. Portale bugnato e terrazzino superiore su mensoloni decorati della stessa pietra delle cornici delle finestre, ma di epoca successiva. Nell'androne due porte architravate con sobrie cornici in pietra cinque-seicentesche. Sopra gli archi a tutto sesto del loggiato interno (attualmente le luci del secondo ordine sono tamponate) alte cornici marcapiano in pietra. Anche nella facciata breve laterale, ricorrono nelle cornici delle finestre gli stessi tipi di apparati decorativi del prospetto principale. L'accesso al piano interrato è consentito da una rampa gradonata carrabile. Il mezzanino, che in pianta occupa una piccolissima porzione, era una sorta di segreta accessibile soltanto da una botola dal piano superiore. La scheda inventoriale cartacea 11/00049002 avente per oggetto Palazzo Margarucci non è stata ritrovata nell'archivio del catalogo della SABAP_AN

OSS - Osservazioni