

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00049015

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione signorile

OGTN - Denominazione Palazzo Margarucci Partegufella

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale di uso corrente

OGAD - Denominazione Palazzo Margarucci

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Garibaldi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	158, 159, 160, 161, 476
CTSP - Proprietari	proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.176494816
GPDPY - Coordinata Y	43.22904176

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
-------------------------------------	-------------------------------------

GPBT - Data	20-6-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4216879) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto facciate anteriore e posteriore
--	--

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Aleandri Ireneo
---------------------------	-----------------

AUTA - Dati anagrafici	n.r.
-------------------------------	------

AUTH - Sigla per citazione	03000047
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo è frutto di una profonda ristrutturazione attuata su corpi di fabbrica preesistenti con l'intervento dell'architetto sanseverinate Ireneo Aleandri per il progetto della facciata principale, terminata nel 1822, come attestato anche da un'iscrizione posta sopra il portale centrale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1644
RENF - Fonte	B_025 (pp. 68...71)
RENF - Fonte	B_07 (pp. 143...144)
RENF - Fonte	B_047 (pp. 48...49)
RENF - Fonte	B_01
RENF - Fonte	B_08 (p. 39)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1821/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1821/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	facciata posteriore
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La facciata posteriore dell'edificio è costruita fra il 1833 ed il 1837.
RENF - Fonte	B_07 (p. 144)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1833/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1833/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	rappresentazione cartografica
RENN - Notizia	Gli edifici che occupano il lotto prima dell'intervento aleandrino sono rappresentati sul catasto del 1813.
RENF - Fonte	AS_MC, Catasto 1813 (203.1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1813/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1813/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	tutela
RENN - Notizia	Tutela D.L. vo 42/04 srt.10_Invio note di trascrizione
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1644
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2013/05/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2013/05/23
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La fonte è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2545)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il palazzo presenta una diffusa fessurazione alle pareti divisorie e su pareti esterne lato ovest e solai avvallati con principio di distacco dalle murature.

RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2545
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio composto da corpi di fabbrica di diversa altezza, articolati attorno ad un ampio cortile. Murature perimetrali in laterizio in facciata e nei due volumi con esedra centrale sul retro; in pietra e laterizio nel prospetto laterale. Solai in legno nei locali al piano terra sulla via Garibaldi; prevalenza di soffitti piani in camorcanna nei due piani superiori; copertura a tetto sui diversi volumi, con manto in coppi di laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Con corte interna
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	portante
SVCM - Materiali	p.t._bugnato piatto
SVCM - Materiali	1p,2p_faccia vista uniforme
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.

SOF - TIPO**SOFG - Genere** volta**SOFQ - Qualificazione della forma** lunettata**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** scala**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** intero bene**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a padiglione**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** principale**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** longitudinale**SCLF - Forma planimetrica** ad una rampa**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Fronte su Via G. Garibaldi**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** rivestimento**DECQ - Qualificazione del tipo** in bugnato piatto**DECM - Materiali** laterizio**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Fronte su Via G. Garibaldi**DECL - Collocazione** PT**DECT - Tipo** aperture**DECQ - Qualificazione del tipo** arco a tutto sesto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	Apertura centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con sovrastante lunetta

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra in ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	di coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellata
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Massarelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	esedra
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte laterale
DECL - Collocazione	Ingresso corte interna
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con paraste doriche e sovrastante trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	Coperta con coppi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto posteriore corte interna
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne doriche
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto posteriore corte interna
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1P
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	Disegno finto cassettonato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale centrale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	AN 1822
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	2017_ Intero bene_Danno grave_A causa del sisma del 2016 il palazzo presenta una diffusa fessurazione alle pareti divisorie e su pareti esterne lato ovest e solai avvallati con principio di distacco dalle murature. (SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2545)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCD - Data notificazione	2004/12/24

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2545
FTAN - Codice identificativo	49015_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2545
FTAN - Codice identificativo	49015_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F10
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	49015_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2004/12/24
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	49015_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mariano F./ Cristini L.M.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_07
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalietti A.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_08
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalietti A./ Serini L./ Serini P.

BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_047
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio è caratterizzato dalla imponente mole della facciata su via Garibaldi: cinque ampi fornicati al piano terra sottolineati dalla disposizione radiale delle bugne in laterizio che li incorniciano, disposte ad incastro col resto del bugnato (a ricorsi orizzontali) che si conclude sotto l'alta trabeazione (decorata con motivi reiterati di luna - stelle - sole) del primo piano. Sopra questa vi sono le alte finestre del primo piano con cornici su mensole curvilinee e rincassi semicircolari superiori. Le cornici della porta-finestra centrale e delle due finestre laterali sono a timpano triangolare. L'ampia parte centrale, leggermente aggettante del prospetto principale presenta sette assi di apertura, sui nove complessivi, ed è delimitata da bugne rettangolari che si trovano anche agli estremi del prospetto. Cornicione decorato a rosette. Caratteristico è il prospetto su via Massarelli, formato da due volumi in laterizio a facciavista comprendenti centralmente una piccola esedra semicircolare. Le fotografie degli interni non sono state prodotte a causa dell'irreperibilità del proprietario.