

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049015
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Margarucci Parteguelfa
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Palazzo Margarucci
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Garibaldi
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	158, 159, 160, 161, 476
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.176494816
GPDPY - Coordinata Y	43.22904176

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4216879) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto facciate anteriore e posteriore
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Aleandri Ireneo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000047
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo è frutto di una profonda ristrutturazione attuata su corpi di fabbrica preesistenti con l'intervento dell'architetto sanseverinate Ireneo Aleandri per il progetto della facciata principale, terminata nel 1822, come attestato anche da un'iscrizione posta sopra il portale centrale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1644
RENF - Fonte	B_025 (pp. 68...71)
RENF - Fonte	B_07 (pp. 143...144)
RENF - Fonte	B_047 (pp. 48...49)
RENF - Fonte	B_01

RENF - Fonte

B_08 (p. 39)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1821/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVI - Data

1821/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

facciata posteriore

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

La facciata posteriore dell'edificio è costruita fra il 1833 ed il 1837.

RENF - Fonte

B_07 (p. 144)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1833/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVI - Data

1833/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

edificio precedente

RENS - Notizia sintetica

rappresentazione cartografica

RENN - Notizia

Gli edifici che occupano il lotto prima dell'intervento aleandrino sono rappresentati sul catasto del 1813.

RENF - Fonte

AS_MC, Catasto 1813 (203.1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1813/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVI - Data

1813/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

tutela

RENN - Notizia

Tutela D.L. vo 42/04 srt.10_Invio note di trascrizione

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC1644

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2013/05/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2013/05/23

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

La fonte è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2545)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - danni

RENN - Notizia

Il palazzo presenta una diffusa fessurazione alle pareti divisorie e su pareti esterne lato ovest e solai avvallati con principio di distacco dalle murature.

RENF - Fonte

SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2545

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SII1 - Numero di piani

+3

SII2 - Tipo di piani

PT,1P,2P

SII3 - Suddivisione verticale

corpo unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da corpi di fabbrica di diversa altezza, articolati attorno ad un ampio cortile. Murature perimetrali in laterizio in facciata e nei due volumi con esedra centrale sul retro; in pietra e laterizio nel prospetto laterale. Solai in legno nei locali al piano terra sulla via Garibaldi; prevalenza di soffitti piani in camorcanna nei due piani superiori; copertura a tetto sui diversi volumi, con manto in coppi di laterizio.

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	irregolare
----------------------	------------

PNTE - Dati iconografici significativi	Con corte interna
---	-------------------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	portante
---	----------

SVCM - Materiali	p.t._bugnato piatto
-------------------------	---------------------

SVCM - Materiali	1p,2p_faccia vista uniforme
-------------------------	-----------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t.
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
--	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	scala
-------------------------	-------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rivestimento
DECQ - Qualificazione del tipo	in bugnato piatto
DEC M - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	Apertura centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con sovrastante lunetta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra in ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte su Via G. Garibaldi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	di coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellata
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Massarelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	esedra
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte laterale
DECL - Collocazione	Ingresso corte interna
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con paraste doriche e sovrastante trabeazione
DECQ - Qualificazione del	

tipo	Coperta con coppi
-------------	-------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto posteriore corte interna
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne doriche

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto posteriore corte interna
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	1P
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	Disegno finto cassettonato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale centrale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	AN 1822
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	2017_ Intero bene_Danno grave_A causa del sisma del 2016 il palazzo presenta una diffusa fessurazione alle pareti divisorie e su pareti esterne lato ovest e solai avvallati con principio di distacco dalle murature. (SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2545)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCD - Data notificazione	2004/12/24
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49015_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2545
FTAN - Codice identificativo	49015_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN

FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2545
FTAN - Codice identificativo	49015_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49015
FTAN - Codice identificativo	49015_F10
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	49015_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2004/12/24
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN

FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
-------------------------	-----------------

FNTI - Codice identificativo	49015_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mariano F./ Cristini L.M.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_07
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalletti A.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_08
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalletti A./ Serini L./ Serini P.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_047
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019

AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>L'edificio è caratterizzato dalla imponente mole della facciata su via Garibaldi: cinque ampi fornici al piano terra sottolineati dalla disposizione radiale delle bugne in laterizio che li incorniciano, disposte ad incastro col resto del bugnato (a ricorsi orizzontali) che si conclude sotto l'alta trabeazione (decorata con motivi reiterati di luna - stelle - sole) del primo piano. Sopra questa vi sono le alte finestre del primo piano con cornici su mensole curvilinee e rincassi semicircolari superiori. Le cornici della porta-finestra centrale e delle due finestre laterali sono a timpano triangolare. L'ampia parte centrale, leggermente aggettante del prospetto principale presenta sette assi di apertura, sui nove complessivi, ed è delimitata da bugne rettangolari che si trovano anche agli estremi del prospetto. Cornicione decorato a rosette. Caratteristico è il prospetto su via Massarelli, formato da due volumi in laterizio a facciavista comprendenti centralmente una piccola esedra semicircolare. Le fotografie degli interni non sono state prodotte a causa dell'irreperibilità del proprietario.</p>