

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00049031 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | signorile |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Servanzi Collio |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale di uso corrente |
| OGAD - Denominazione | Palazzo Collio |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|---|---|
| OGAG - Genere denominazione | consuetudinaria |
| OGAD - Denominazione | Dell'orfanotrofio |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | San Severino Marche |
| PVCL - Località | SAN SEVERINO MARCHE |
| PVCI - Indirizzo | via Nazario Sauro |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Comune di San Severino Marche |
| CTSF - Foglio/Data | 152/2019 |
| CTSN - Particelle | 37,38,466 |
| CTSP - Proprietari | proprietà privata |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.175801482 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.2292596 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| GPBT - Data | 20-6-2019 |
| GPBO - Note | (4216942) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali settecentesche |

| | |
|--|--|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | La costruzione originaria fu realizzata in concomitanza con l'allargamento della cinta muraria, cioè nel XIV sec.. Si individua dalla prospettiva di Divi, il corpo lungo di facciata, già di tre piani, quello adiacente di minore altezza ed alcune costruzioni minori, rimangono distinti nei sotterranei e al p.t. |
| RENF - Fonte | Prospettiva a volo d'uccello di Cipriani Divini del 1640 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIV |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Il palazzo viene fatto costruire nel 1785 dal conte Giovan Battista Collio, appartenente ad una delle più illustri famiglie sanseveriniani, come residenza di città, a ridosso delle mura urbiche settentrionali e della Porta Collina (o Farina, vulgo Poggetta o Boccetta). Il palazzo ingloba sul prospetto settentrionale alcuni resti delle mura urbiche. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC866 |
| RENF - Fonte | B_01 (p. 166) |
| RENF - Fonte | B_02 (p. 45) |
| RENF - Fonte | B_08 (p. 39) |
| RENF - Fonte | B_09 (p. 49) |
| RENF - Fonte | B_011 (p. 94) |
| RENF - Fonte | B_015 (p. 84) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1785/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1785/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | lapidarium |
| RENS - Notizia sintetica | ormazione |
| RENN - Notizia | Il conte Severino Servanzi - Collio, storico locale appassionato di collezionismo e di antiquariato, raccoglie e colloca nell'atrio e nell'ampio scalone interno un rilevante numero (oltre 350) di reperti archeologici, frammenti di sculture, fregi architettonici, etc... |

provenienti dagli scavi di Septempeda e dal mondo antiquariale e romano.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC866

RENF - Fonte B_02 (p. 166)

RENF - Fonte B_09 (p. 49)

RENF - Fonte B_011 (p. 94)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1835/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVX - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica demolizione Porta Collina

RENN - Notizia Nel 1887 viene realizzata la strada di circonvallazione in adiacenza al perimetro settentrionale delle mura urbane. Alcuni anni dopo viene abbattuta la Porta Collina per consentire il passaggio delle automobili.

RENF - Fonte B_049 (p. 481)

RENF - Fonte B_02 (p. 125)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica vendita

RENN - Notizia Comunicazione da parte della SABAP al proprietario del divieto di vendita degli apparati decorativi del palazzo.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC866

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1991/02/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1991/02/20

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | L'edificio è danneggiato dal terremoto del 26.9.1996. |
| RENF - Fonte | notizia fornita dall'UTC (n.d.c.) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1996/09/26 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1996/09/26 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - riparazione dei danni |
| RENN - Notizia | Lavori consistenti nel ripristino dell'agibilità dello stesso mediante rifacimento della copertura; ripristino delle lesioni sulle facciate esterne e il rifacimento dei solai al 1p. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC866 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1999/08/25 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1999/08/25 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Manutenzione straordinaria opere di consolidamento solaio in legno-autorizzazione |
| RENN - Notizia | Intervento di recupero del soffitto di due sale al 1p, che a causa di un abbondante infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, ha causato il distacco di ampie porzioni del controsoffitto in cannuciatto e il consolidamento di due travi spezzate. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC866 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2014/03/12 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2014/03/12 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | inizio lavori |
| RENN - Notizia | Manutenzione straordinaria opere di consolidamento solaio in legno-comunicazione inizio lavori |

| | |
|--|---|
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC866 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2014/03/25 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2014/03/25 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2573) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Il palazzo presenta danni ai soffitti in camorcanna del 4p, con crolli. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2573 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico_messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Intervento di salvaguardia dei reperti archeologici murati sulle pareti interne. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2573 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Evento sismico-ordinanza**RENN - Notizia** Emessa ordinanza sindacale n.1381 del 27/06/17 dalla quale si evince l'inagibilità dell'edificio.**RENF - Fonte** SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2573**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +4**SIIP - Tipo di piani** p.t., 1p, 2p, 3p**SIIV - Suddivisione verticale** a blocco**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** Edificio di forma e volumetria complessiva irregolare, con murature perimetrali continue (loggiate sul retro attualmente tamponato) prevalentemente in laterizio. Volte reali nei seminterrati; strutture di orizzontamento negli altri piani non accertabili. Copertura a tetto, composta, con manto in coppi di laterizio.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** ad U**PNTE - Dati icnografici significativi** tre volumi**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** Non accertabile**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete

| | |
|--|----------------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | portante |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p.t. |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Corpo nord |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | voltine |
| SOFQ - Qualificazione della forma | in ferro e laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | piani superiori |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFQ - Qualificazione della forma | orditura in legno |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di rappresentanza |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | ala sud |

| | |
|---------------------------------------|--|
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | Accesso piani intermedi |
| SCLN - Quantità | 1 |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con lesene e trabeazione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | A bugne piatte |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | 1P |
| DECT - Tipo | apertura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a timpano triangolare / a timpano curvo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte posteriore |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECQ - Qualificazione del tipo | aggettante |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte posteriore |
| DECL - Collocazione | PT |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | n.3 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con bassorilievo raffigurante un volto in chiave |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| DECU - Ubicazione | Fronte posteriore |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con davanzale in aggetto |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | scalone_pareti |
| DECT - Tipo | con reperti archeologici |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1999/08/25 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro e miglioramento sismico (SABAP_AN_MC866) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2014/04/07 |
| RSTT - Tipo di intervento | Manutenzione straordinaria opere di consolidamento solaio in legno (SABAP_AN_MC866) |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | nessuno |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XVIII |

| | |
|--|---|
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1089/1939, artt. 1, 2 |
| NVCD - Data notificazione | 1931/10/02 |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | Aggiorn._ L. 1089/1939, artt. 1, 2 |
| NVCD - Data notificazione | 1991/03/21 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 1991/05/06 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al PPAR |
| STUN - Sintesi normativa zona | obbligo redazione P.P. centro storico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2573 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F5 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|---|--|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2573 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F4 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2573 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F6 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2573 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F7 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49031 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F8 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49031 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F9 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49031 |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F10 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49031 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F11 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49031 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F12 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49031 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F13 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49031 |
| FTAN - Codice identificativo | 49031_F14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 49031_C1 |
| DRAD - Data | 2019 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 1991/03/21 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_AN |
| FNTS - Posizione | Ufficio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | 49031_D1 |

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Aleandri V. E.**BIBD - Anno di edizione** 1898**BIBH - Sigla per citazione** B_01**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** A. Gubinelli**BIBD - Anno di edizione** 1975**BIBH - Sigla per citazione** B_02**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Gentiloni Silveri A.**BIBD - Anno di edizione** 1926**BIBH - Sigla per citazione** B_09**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Pancalletti A.**BIBD - Anno di edizione** 1993**BIBH - Sigla per citazione** B_08**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Ministero per i Beni e le Attività Culturali**BIBD - Anno di edizione** 2004**BIBH - Sigla per citazione** B_011**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Provincia Macerata**BIBD - Anno di edizione** 1989**BIBH - Sigla per citazione** B_015**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** AA.VV.**BIBD - Anno di edizione** 1990**BIBH - Sigla per citazione** B_049**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** n.r.**BIBD - Anno di edizione** 28/03/1991**BIBH - Sigla per citazione** B_062**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica

| | |
|---|--|
| BIBA - Autore | C. Zampa |
| BIBD - Anno di edizione | 28/03/1991 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_063 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | n.r. |
| BIBD - Anno di edizione | 28/03/1991 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_064 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | n.r. |
| BIBD - Anno di edizione | 12/05/1991 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_065 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | n.r. |
| BIBD - Anno di edizione | 15/05/1991 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_066 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | Pellei M.A. |
| CMPN - Nome | D'Amico S. |
| FUR - Funzionario responsabile | n.r. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1994 |
| RVMN - Nome | Girotti R. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2006 |
| AGGN - Nome | Compagnucci M. |
| AGGF - Funzionario responsabile | n.r. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |
| AN - ANNOTAZIONI | |

OSS - Osservazioni

Edificio di tre piani fuori terra nell'ampia facciata principale (su via Nazario Sauro) con imponente portale a bugne e finestre del primo piano con timpano alternativamente triangolare e curvo. Bugne in pietra nell'angolo verso via Garibaldi; in laterizio su quello verso la strada di circonvallazione. Su questo lato il breve prospetto in laterizio ha un aspetto `fortificato`, è a quattro piani fuori terra con finestre meno ampie e prive di ornato e primo marcapiano simile alle cordonature di cui erano muniti i recinti murati quattrocenteschi per impedire le scalate. La parete dell'edificio che prospetta sul cortile interno è disomogenea nelle altezze, negli apparati murari e nelle aperture. Sul lato ad ovest sono presenti anche superfetazioni (e sullo stesso lato insiste sulle coperture un piccolo campanile a vela, di una probabile cappella interna). Anche nel prospetto laterale sud, che fronteggia il Monte di Pietà, sono presenti due apparati murari totalmente diversi: il tratto iniziale, parzialmente scoperto sulla Via Nazario Sauro, è simile, nei materiali e nelle forme, alla facciata principale. Quello più interno al vicolo è a muratura intonacata, con strane finestre ottagonali al primo piano. Quella attuata dal conte Collio nel 1785 ca. è stata una costruzione probabilmente parziale (solo il volume e soprattutto la facciata principale) e l'intero bene è risultato da accorpamenti, coevi e/o gradualmente, di preesistenti corpi di fabbrica.