

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00048999 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | signorile |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Vannucci |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale di uso corrente |
| OGAD - Denominazione | Casa Vannucci |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-------------------------|---|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | San Severino Marche |
| PVCL - Località | SAN SEVERINO MARCHE |
| PVCI - Indirizzo | Via Cesare Battisti/ Via Lazzarelli, 14, 16 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| CTSC - Comune | Comune di San Severino Marche |
| CTSF - Foglio/Data | 152/2019 |
| CTSN - Particelle | 302 |
| CTSP - Proprietari | Comune di San Severino Marche |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 13.179539124 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.228099772 |

| | |
|---|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|---|--------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 20-6-2019 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|---|
| GPBO - Note | (4216978) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
|--------------------|---|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ATBD - Denominazione | maestranze locali cinquecentesche |
|-----------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | La costruzione dell'edificio, commissionata da Bernardino Vannucci, é fatta risalire agli inizi del sec. XVI. |
| RENF - Fonte | B_01 (pp. 173...174) |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_Decreto di vincolo |
| RENF - Fonte | B_09(p. 48) |
| RENF - Fonte | B_011 (p. 88) |
| RENF - Fonte | B_015 (p. 84) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------|
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è danneggiato dal sisma del 26.9.1997. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_1302 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1997/09/26 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1997/09/26 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2432) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Il palazzo presenta lesioni al 1p e 2p, in corrispondenza degli architravi delle porte e in corrispondenza degli angoli di collegamento delle pareti interne. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2432 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | PT,1P,2P |
| SIIV - Suddivisione verticale | a blocco |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio a blocco che si sviluppa su tre livelli, affiancato sul lato sinistro da un'altra proprietà. Palazzetto di forma pressoché quadrata, con murature perimetrali prevalentemente in laterizio sui lati nord ed est; in pietra e laterizio la facciata su via Lazzarelli; controsoffitti e solai in legno e laterizio ai piani superiori; tetto semplice a padiglione con manto in coppi di laterizio. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | quadrata (10x10m) |
| PNTE - Dati icnografici significativi | p.t._ufficio |
| PNTE - Dati icnografici significativi | 1p,2p_abitazione |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |

| | |
|---|--|
| SVCQ - Qualificazione del genere | Mista in blocchi di pietra e mattoni a filari regorali a vista |
| SVCM - Materiali | pietra/laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Intero bene_1p |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travatura lignea |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | struttura lignea |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | Scala interna di collegamento p.t.-1p-2p |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | Appoggiati a terra |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Lazzarelli |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | Muratura a vista |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Mista in blocchi di pietra e mattoni a filari regorali |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Cesare Battisti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | muratura a vista |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Lazzarelli |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | Porta d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ghiera |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Lazzarelli |
| DECL - Collocazione | PT |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con ghiera |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Lazzarelli |
| DECL - Collocazione | 1P, 2P |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | stipiti in pietra con ghiera ad arco |
| DECM - Materiali | pietra/laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Cesare Battisti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | aggettante |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Cesare Battisti |
| DECL - Collocazione | PT |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | stipiti e architrave in pietra |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| DECU - Ubicazione | Fronte Via Cesare Battisti |
| DECL - Collocazione | 1P, 2P |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice architravata |
| DECM - Materiali | pietra |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|----------------------------------|--|
| LSIU - Ubicazione | Architrave porta d'ingresso |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | Divitie decrescunt, sed Virtus nobilitat una (le ricchezze possono anche diminuire ma una sola virtù rende nobili) |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno lieve |
| STCO - Indicazioni specifiche | 2017_Intero bene_Danno medio_A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni al 1p e 2p, in corrispondenza degli architravi delle porte e in corrispondenza degli angoli di collegamento delle pareti interne. (ID UCCR MARCHE_2432) |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XVI |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di San Severino Marche |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 364/1909, art. 1 |
| NVCD - Data notificazione | 1913/02/28 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al PPAR |
| STUN - Sintesi normativa zona | obbligo redazione P.P. centro storico |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F1 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F2 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2432 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F3 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2432 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F4 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_48999 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F5 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |

| | |
|---|--|
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_48999 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F6 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_48999 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F7 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_48999 |
| FTAN - Codice identificativo | 48999_F8 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 48999_C1 |
| DRAD - Data | 2019 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 1913/02/28 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_AN |
| FNTS - Posizione | Ufficio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | 48999_D1 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | A. Gubinelli |
| BIBD - Anno di edizione | 1975 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_02 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Pancallesi A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_08 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ministero per i Beni e le Attività Culturali |

| | |
|---|--|
| BIBD - Anno di edizione | 2004 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_011 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | Pellei M.A. |
| CMPN - Nome | D'Amico S. |
| FUR - Funzionario responsabile | n.r. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1994 |
| RVMN - Nome | Girotti R. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2006 |
| AGGN - Nome | Compagnucci M. |
| AGGF - Funzionario responsabile | n.r. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Sulla facciata principale, rivolta verso la piazzetta, bel portale architravato con sobria cornice in pietra (ed iscrizione sull'architrave, riportata in LS). Era questa un'usanza tipica dell'edilizia privata cinquecentesca, di incidere su architravi di porte e finestre motti, sentenze di derivazione popolare o desunti da autori latini. In questo caso sugli architravi delle finestre, sia al primo che al secondo piano, dove in più ci sono i fregi descritti in DE, ci sono altre iscrizioni, tra le quali il nome di un proprietario: `Berardinus. Vannutius`. Lo stesso tipo di fregio ad ovoli e dentelli descritto in DE ricorre sulla fascia che marca il secondo piano, su entrambi i prospetti nord ed est. Sul prospetto su via Battisti (prospetto est) mensole in pietra (portastanghe?), meglio conservate al piano superiore. |