

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00065843 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cimitero |
| OGTQ - Qualificazione | comunale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa e cimitero comunale di Sarnano |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |

| | |
|--|---|
| PVCC - Comune | Sarnano |
| PVCL - Località | SARNANO |
| PVCI - Indirizzo | S. C. del Cimitero |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Comune di Sarnano |
| CTSF - Foglio/Data | 24/2019 |
| CTSN - Particelle | A, 171 |
| CTSP - Proprietari | Comune di Sarnano |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.309253434 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.032231382 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| GPBT - Data | 20-6-2019 |
| GPBO - Note | (4217088) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Maestranze locali ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | L`area dell`attuale cimitero é occupata nel sec. XIII dal monastero benedettino di S. Savino del Castellare. |

| | |
|--|--|
| RENF - Fonte | B_027 (pp. 112...113) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIII |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | avvicendamento ordine religioso |
| RENN - Notizia | Le clarisse nel corso del sec. XIV si insediano nel Monastero di S. Savino, abbandonato dai benedettini. La chiesa con il tempo prenderà il nome di S. Chiara. |
| RENF - Fonte | B_027(pp.: 62; 112...113) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIV |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | avvicendamento ordine religioso |
| RENN - Notizia | Le clarisse abbandonano nel 1581 il Monastero di S. Savino e si trasferiscono nel nuovo convento costruito all'interno della città murata di Sarnano |
| RENF - Fonte | Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani |
| RENF - Fonte | B_027(pp. 112...113) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELI - Data | 1581/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| REVI - Data | 1581/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | avvicendamento ordine religioso |
| RENN - Notizia | Il convento nel 1587 è occupato dalle religiose del Terzo Ordine Femminile |
| RENF - Fonte | Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELI - Data | 1587/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |

| | |
|--|---|
| REVI - Data | 1587/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | soppressione napoleonica |
| RENN - Notizia | Non si hanno notizie circa le vicende soppressive napoleoniche, anche se esse interessarono sicuramente il convento in quanto derivanti dall'applicazione di leggi vigenti sull'intero territorio del Regno d'Italia. |
| RENF - Fonte | analisi delle procedure di soppressione (n.d.c.) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1808/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1808/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | soppressione napoleonica |
| RENN - Notizia | Le autorità del Regno d'Italia emanano un'ordinanza volta alla ricerca di un sito idoneo per la costruzione del nuovo cimitero pubblico, che viene individuato nell'area del Monastero di S. Savino. |
| RENF - Fonte | Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1812/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1812/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Tra il 1813 ed il 1816 si costruisce l'attuale cimitero demolendo completamente il Monastero di S. Savino. |
| RENF - Fonte | Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1813/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1816/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |

| | |
|--|--|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| RENN - Notizia | Nell'area circostante il cimitero (F. 24 part. 120) fra il 1973 ed il 1987 sono scoperti i resti di una cinquantina di buche circolari di m 1 di diametro circa, di alcune strutture murarie e di una tomba con un guerriero armato. Gli studiosi hanno datato l'insediamento intorno ai secoli XI-XII, mentre il Pagnani anticipava al periodo longobardo l'insediamento ritrovato. |
| RENF - Fonte | Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani |
| RENF - Fonte | B_028 (pp. 246...248) |
| RENF - Fonte | B_027 (pp. 62...63) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XI |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | La chiesa e cimitero comunale di Sarnano è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1457;2979) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Il cimitero presenta gravi danni alle volte a crociera in mattoni a foglio del porticato e una volta adiacente la chiesa, lato sx, crollata. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1457;2979 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |

| | |
|--|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico_messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Intervento di transennatura e protezione passaggio; riparazione /rimozione delle porzioni ammalorate e blocco del passaggio dell' ingresso laterale per parziale inagibilità. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1457;2979 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | cimitero |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | chiesa |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | <p>Complesso di forma rettangolare composto da un ingresso e da un' esedra terminale. Il corpo dell'ingresso é costituito da un semplice edificio rettangolare, il cui prospetto é concluso da un attico, realizzato in muratura di pietra con ricorsi regolari di mattoni. Sul lato opposto é l'esedra con al centro la chiesa cimiteriale e ai lati i due corpi porticati in muratura di mattoni, curvilinei e simmetrici contenenti i fornetti. Il porticato é coperto da volte a botte reali ed il manto di copertura é in coppi. La chiesa è un edificio ad aula con abside semicircolare, realizzato interamente in muratura di mattoni. L'aula é coperta da una volta a botte a sesto ribassato, l'abside da una cupola a catino; entrambe le strutture sono in cameracanna. Il prospetto, in muratura di mattoni a faccia a vista, é scandito da quattro lesene tuscaniche e completato da un timpano rettilineo. Il portale é sormontato da una finestra termale.</p> |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | cimitero |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | assiale |
| PNTF - Forma | rettangolare |

| | |
|--|----------------------------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | esedra |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | chiesa |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula absidata |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | abside semicircoalre |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | ingresso |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | pietra/ laterizio |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | corpi laterali dell'esedra |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | corpi laterali dell'esedra |
| SVCT - Tipo di struttura | colonne |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | chiesa |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SOU - Ubicazione | ingresso |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SOES - Specificazioni tecniche | non accertabile |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | corpi laterali dell'esedra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | laterizio |
| SOES - Specificazioni tecniche | mattoni |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | chiesa, navata |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sesto ribassato |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |
| SOES - Specificazioni tecniche | con centinatura lignea portante |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | chiesa, abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | cupola |
| SOFF - Forma | a catino |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |
| SOES - Specificazioni tecniche | con centinatura lignea portante |

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|----------|
| CPU - Ubicazione | ingresso |
|------------------|----------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
|-----------------------------------|---------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|----------------------------|
| CPU - Ubicazione | corpi laterali dell'esedra |
|------------------|----------------------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
|-----------------------------------|---------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|--------|
| CPU - Ubicazione | chiesa |
|------------------|--------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
|-----------------------------------|---------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|-------------------|--------|
| SCLU - Ubicazione | chiesa |
|-------------------|--------|

| | |
|---------------|---------|
| SCLG - Genere | gradini |
|---------------|---------|

| | |
|------------------|---------------------|
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
|------------------|---------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | perpendicolare al prospetto |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata a terra |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | cimitero |
| PVMG - Genere | in laterizio |
| PVMS - Schema del disegno | a spina di pesce |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | chiesa |
| PVMG - Genere | in cotto |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Ingresso cimitero |
| DECL - Collocazione | Tutti i prospetti |
| DECT - Tipo | Fasce orizzontali in aggetto |
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Ingresso cimitero |
| DECL - Collocazione | Portale d'ingresso |
| DECT - Tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice in aggetto |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Ingresso cimitero |
| DECL - Collocazione | sopra portale d'ingresso |
| DECT - Tipo | oculo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Ingresso cimitero |
| DECL - Collocazione | Lati Portale d'ingresso |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice in aggetto |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Ingresso cimitero |
| DECL - Collocazione | Tutti i prospetti |
| DECT - Tipo | cornicione |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | in aggetto |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Bracci cimitero |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portico |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con colonne doriche |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con ghiera sagomata |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | paraste |
| DECQ - Qualificazione del tipo | doriche su basamento |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con trabeazione e timpano |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lati portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | nicchia |

| | |
|--|---|
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con statua |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | sopra nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | apertura tamponata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECQ - Qualificazione del tipo | doriche |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con trabeazione in aggetto, modanata |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | Ingresso cimitero |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | in rilievo |
| LSII - Trascrizione testo | AMORI ET DOLORI SACRUM |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | Bracci cimitero |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | Di forme e dimensioni diverse |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni specifiche | 2017_Intero bene_danno grave. Il cimitero e la chiesa presentano gravi danni in seguito al sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1457; 2979) |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | cimitero |
| USAD - Uso | cimitero |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Sarnano |
| CDGI - Indirizzo | via Giacomo Leopardi, 1 - Sarnano (MC) |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al PPAR |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona di rispetto cimiteriale |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F1 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F2 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_1457 |
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F3 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_1457 |
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F4 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_1457 |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F5 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2979 |
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F6 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_2979 |
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F7 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_65843 |
| FTAN - Codice identificativo | 65843_F8 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 65843_C1 |
| DRAD - Data | 2019 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 1990 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_028 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Pagnani G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_027 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1995**CMPN - Nome** D'Amico S.**FUR - Funzionario responsabile** n.r.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2019**RVMN - Nome** Minnucci, Ramona**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2001**AGGN - Nome** Compagnucci M.**AGGF - Funzionario responsabile** n.r.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2001**AGGN - Nome** Orazi M.**AGGF - Funzionario responsabile** n.r.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2019**AGGN - Nome** Minnucci, Ramona**AGGF - Funzionario responsabile** Venanzoni, Ilaria