

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060977
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo del Comune

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Tolentino
PVCL - Località	TOLENTINO
PVCI - Indirizzo	Piazza della Libertà

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Tolentino
CTSF - Foglio/Data	106/2019
CTSN - Particelle	272
CTSP - Proprietari	Comune di Tolentino

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.28434654
GPDPY - Coordinata Y	43.208743231
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	21-6-2019
GPBO - Note	(4217892) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto e affreschi della Sala del Consiglio
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Pallotta Emidio
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	0300068

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affresco della Sala del Consiglio
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Lucatelli Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000052

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Si può ipotizzare l'anno di costruzione al 1361 fatto costruire da Berardo di Varano.
RENF - Fonte	SABAPA_AN_MC1427
RENF - Fonte	B_042 (p. 26)
RENF - Fonte	B_056 (p. 116)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1361/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1703/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Notizie documentate di restauri e rifacimenti risalgono alla prima metà del XVsec. (15/12/1448) quando furono eseguiti lavori da Mastro Nicolò Benincasa.
RENF - Fonte	SABAPA_AN_MC1427
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il 24 novembre 1445 furono eseguiti lavori nella sala maggiore e si provvede ad ingrandire il complesso, demolendo una casa spettante alla Pieve S. Maria.
RENF - Fonte	SABAPA_AN_MC1427
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il 1 settembre 1511 venne restaurato e si deliberò per la costruzione di un portico con colonne e di un'ampia scalinata posta sulla destra del prospetto. Tali lavori furono portati a termine nel 1515.
RENF - Fonte	SABAPA_AN_MC1427
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	conferimento incarico
RENN - Notizia	Versando in pessime condizioni il Palazzo dei Priori, nel luglio 1857 si incarica Emidio Pallotta di redigere il progetto per la ricostruzione del palazzo comunale.
RENF - Fonte	B_042 (p. 26)
RENF - Fonte	B_056 (p. 116)
RENF - Fonte	B_015 (p. 100)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1857/07/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1857/07/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione del palazzo, affidata all'impresa Venanzio Santoncini, è condotta a termine fra la fine del 1858 ed il 1862. Nel corso dei lavori sono state ritrovate tracce di un edificio termale romano.
RENF - Fonte	B_042 (p. 26)
RENF - Fonte	B_056 (p. 116)
RENF - Fonte	B_015 (p. 100)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1858/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Sala del Consiglio
RENS - Notizia sintetica	decorazione

RENN - Notizia	La Sala del Consiglio é affrescata da Emidio Pallotta. Al al Lucatelli è attribuito l'affresco posto al centro del soffitto della sala consiliare.
RENF - Fonte	B_042 (p. 26)
RENF - Fonte	B_015 (p. 100)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1858/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1862/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Furono iniziati lavori di scavo al p.interrato, corrispondente al loggiato del p.t. per collegare il palazzo Comunale al palazzo Sangallo, onde creare una galleria con due sbocchi da adibire a rifugio antiaereo, ma dopo aver realizzato 5m di galleria i lavori furono sospesi.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1427
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1943/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Si effettueranno lavori di risanamento con la realizzazione di sottofondazioni sulla facciata prospiciente Via Roma.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1427
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1962/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Con visto n.12670 del 16/11/1976 fu approvato dalla Regione Marche un progetto generale di restauro, che fu realizzato solo in parte e precisamente quella riguardante la realizzazione di un ascensore e la sopraelevazione parziale della facciata posteriore.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1427

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1976/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** comunicazione**RENN - Notizia** Comunicazione al sindaco del Comune di Tolentino di fornire la documentazione completa per l'intervento di recupero delle grotte sottostanti il loggiato**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC1427**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1989/06/16**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Restauro delle facciate e realizzazione di un ascensore-approvazione**RENN - Notizia** Il progetto prevede il restauro degli elementi lapidei, delle cornici in cotto sagomato, stuccature e ripresa muraria di tutta la facciata e l'installazione di un ascensore in un locale interno che non presenta particolari connotazioni architettoniche.**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC1427**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1992/01/10**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Opere di restauro e risanamento conservativo del balcone-autorizzazione**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC1427**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2015/05/06**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 351)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il palazzo è interessato da lesioni particolarmente importanti ai collegamenti del muro della facciata principale con il muro di spina in corrispondenza del 4 e 5 piano lesioni diffuse sulla muratura del 3 piano; lesioni alla camorcanna delle sale del 2 e 4 piano; lesioni alla pavimentazioni per distacco dalla muratura di facciata nel 4 piano; lesioni sul prospetto di Via Ozeri in corrispondenza delle finestrate e limitati crolli di coppi e intonaci nelle facciate e sterne.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_351

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di controllo e messa in sicurezza di tutte le parti in fase di distacco sulle facciate esterne (cornicioni, coppi, architravi, intonaci).
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_351

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-ordinanza
RENN - Notizia	Ordinanza di chiusura dell'edificio per inagibilità con esclusione del p. t. in attesa di ulteriori sopralluoghi.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_351

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Sulla sinistra della Torre degli Orologi prospetta il Palazzo Comunale di Tolentino, con la facciata che ripete, in forme più gravi, l'aspetto di quella antica: tra sei massicci pilastri si aprono cinque forniche sovrastati da uno stretto balcone. Due lesene angolari e due più interne tentano di dare una proporzione più leggera alla facciata. Presenta tre livelli fuori terra, pianta rettangolare e copertura a padiglione.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTF - Forma	a blocco
PNTE - Dati icnografici significativi	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	In laterizio parzialmente a vista
SVCM - Materiali	laterizio/intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a gomito
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastro
DECQ - Qualificazione del tipo	n.6
DECQ - Qualificazione del tipo	con sovrastante balconata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione

DECQ - Qualificazione del tipo	Dentellatto e modanato
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Porzione centrale
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balastra in ferro
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Porzione centrale
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Sala Consigliare
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	Attribuito a Pallotta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Sala Consigliare
DECL - Collocazione	soffitto
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresenta le Tre Grazie
DECQ - Qualificazione del tipo	di G. Lucatelli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Sala Consigliare
DECL - Collocazione	parete di fondo
DECT - Tipo	tela
DECQ - Qualificazione del tipo	del Pallotta
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura la Madonna con Bambino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Sala Consigliare
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	tele

DECQ - Qualificazione del tipo	n.28 tele
DECQ - Qualificazione del tipo	decorano il fascione con motivi mitologici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Gabinetto del Sindaco
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	ritratto
DECQ - Qualificazione del tipo	su pergamena
DECQ - Qualificazione del tipo	del sec. XV
DECQ - Qualificazione del tipo	dell'umanista torentinate Francesco Filelfo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Gabinetto del Sindaco
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	medaglioni
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	con putti del Lucatelli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Sala dei Matrimoni
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	ritratti
DECQ - Qualificazione del tipo	di personaggi illustri
DECQ - Qualificazione del tipo	realizzati da Pallotta
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1962/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di risanamento con la realizzazione di sottofondazioni sulla facciata prospiciente Via Roma. (SABAP_AN_MC1427)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro e la sopraelevazione parziale della facciata posteriore. (SABAP_AN_MC1427)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	balcone
RSTI - Data inizio	1992/01/10
RSTT - Tipo di intervento	Restauro delle facciate e realizzazione di un ascensore. (SABAP_AN_MC1427)

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	2015/05/06
RSTT - Tipo di intervento	Opere di restauro e risanamento conservativo del balcone. (SABAP_AN_MC1427)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Tolentino
CDGI - Indirizzo	piazza della Libertà, 3 - Tolentino (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	area soggetta a restauro e risanamento conservativo - centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60977_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_351
FTAN - Codice identificativo	60977_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_351
FTAN - Codice identificativo	60977_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_351
FTAN - Codice identificativo	60977_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_351
FTAN - Codice identificativo	60977_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_351
FTAN - Codice identificativo	60977_F2
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_351
FTAN - Codice identificativo	60977_F8
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60977_C1
DRAD - Data	2019

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.V.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B_042

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Semmoloni G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_056

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Dusmet A.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	Compagnucci M.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda inventariale cartacea 11/00060977 avente per oggetto Palazzo Municipale non é stata ritrovata nell'archivio del catalogo della SABAP_AN