# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00060885 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | chiesa |
| **OGTQ - Qualificazione** | filiale |
| **OGTN - Denominazione** | Chiesa di S. Maria alle Cave |
| **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE** | |
| **OGAG - Genere denominazione** | attuale di uso corrente |
| **OGAD - Denominazione** | Chiesa di S. Maria della Cava |
| **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE** | |
| **OGAG - Genere denominazione** | attuale di uso corrente |
| **OGAD - Denominazione** | Chiesa della Madonna delle Cave |
| **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE** | |
| **OGAG - Genere denominazione** | originaria |
| **OGAD - Denominazione** | Chiesa di S. Fortunato |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | MC |
| **PVCC - Comune** | Visso |
| **PVCL - Località** | ASCHIO |
| **PVCI - Indirizzo** | S. C. di Aschio |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Comune di Visso |
| **CTSF - Foglio/Data** | 1/2019 |
| **CTSN - Particelle** | A |

| | |
|---|---|
| **CTSP - Proprietari** | Parrocchia dei Ss. Andrea e Bartolomeo |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.063198308 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 42.973915626 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| **GPBT - Data** | 21-6-2019 |
| **GPBO - Note** | (4217902) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster /ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | affresco |
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | De Magistris Simone |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | A_10 |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali duecentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| | Le prime notizie della Villa di Aschio risalgono al 1255 quando fu |

| | |
|---|---|
| **RENN - Notizia** | venduta dal feudatario di Nocria, Tibaldo di Messer Farolfo, insieme a circa trenta famiglie, al Comune di Visso. E' molto probabile che l'insediamento originario della chiesa fosse già esistente. |
| **RENF - Fonte** | B_045(p. 307) |
| **RENF - Fonte** | B_015 (p. 111) |
| **RENF - Fonte** | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIII |
| **RELI - Data** | 1255/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIII |
| **REVI - Data** | 1255/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | interno |
| **RENS - Notizia sintetica** | realizzazione affresco |
| **RENN - Notizia** | Nel 1581 Simone De Magistris affrescò in una nicchia sulla parete destra la Madonna del Rosario. L'opera è datata e firmata. |
| **RENF - Fonte** | B_045 (p. 308) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVI |
| **RELI - Data** | 1581/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVI |
| **REVI - Data** | 1581/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | statua della Madonna della Cava |
| **RENS - Notizia sintetica** | realizzazione |
| **RENN - Notizia** | In una nicchia sull`altare maggiore vi è la statua lignea della Madonna della Cava risalente al sec. XVI e attribuibile alla scuola dei petraioli edintagliatori vissani. |
| **RENF - Fonte** | B_045 (p. 308) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVI |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVI |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | fonte battesimale |
| **RENS - Notizia sintetica** | realizzazione |
| **RENN - Notizia** | A sinistra dell`ingresso vi è un fonte battesimale in pietra calcarea e legno del 1518. La vasca è a pianta esagonale ed è concluso da una cuspide. |
| | |

| | |
|---|---|
| **RENF - Fonte** | B_045 (p. 307) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVI |
| **RELI - Data** | 1518/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVI |
| **REVI - Data** | 1518/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intorno |
| **RENS - Notizia sintetica** | ristrutturazione e ampliamento |
| **RENN - Notizia** | Nel 1957 la chiesa fu quasi totalmente rifatta ed ampliata sul lato sinistro. Fu consacrata il primo settembre. |
| **RENF - Fonte** | B_045 (p. 307) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1957/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1957/09/01 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | copertura |
| **RENS - Notizia sintetica** | Ricostruzione |
| **RENN - Notizia** | Nei primi anni `90 del sec. XX fu rifatto il tetto con l`inserimento di nuove capriate affiancate da catene in ferro. La muratura sommitale delle pareti laterali venne ricostruita e lascita a facciavista. Fu inoltre demolita la volta in cameracanna dell'aula. Seguirà l’invio dell’ integrazione dello stesso in data 23/10/1993 come richiesto dall’ente in data 20/09/1991. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_MC423 |
| **RENF - Fonte** | B_045 (p. 307) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1990/11/10 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | campanile |
| **RENS - Notizia sintetica** | consolidamento |
| **RENN - Notizia** | Nei primi anni `90 del sec. XX il campanile fu consolidato con catene di ferro. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_MC423 |

| | |
|---|---|
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1990/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1990/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico - danni |
| **RENN - Notizia** | Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesione da distacco e lesioni verticali sulla facciata principale; rottura del muro dietro l'altare per martellamento del solaio; lesione per martellamento del muro confinante con la sacrestia e di quello con la canonica; crollo della copertura della sacrestia dovuto allo sfilamento dell'orditura lignea; sul campanile (fronte est con distacco del paramento murario esterno, con fuoriuscita di alcuni centimetri dei conci murari, lesioni sui restanti fronti e all’interno lesioni concentrate) e ad alcune opere minori quali il muro di recinzione e un muro di contenimento |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_MC423 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1997/09/26 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1997/09/26 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico - approvazione progetto |
| **RENN - Notizia** | Il giorno 6 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle murature della facciata principale e di quelle di spina col sistema cuci-scuci; posa in opera di catene metalliche in senso trasversale e longitudinale; cuciture armate delle pareti longitudinali a ridosso della facciata principale; rifacimento solai in legno dell'ambiente dietro l'altare, della sacrestia e del campanile; consolidamento della copertura con controventatura; ricostruzione del muro dietro l'altare con relativa fondazione. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_MC423 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1999/08/06 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1999/08/06 |

| RE - NOTIZIE STORICHE | |
|---|---|
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | Restauro architettonico e miglioramento sismico |
| **RENN - Notizia** | Comunicazione di sospensione lavori in data 14/04/2000 per presentazione variante |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_MC423 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2000/08/09 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2000/08/09 |

| RE - NOTIZIE STORICHE | |
|---|---|
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico |
| **RENN - Notizia** | La chiesa è inserita all’interno dell’elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 946) |
| **RENF - Fonte** | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |

| RE - NOTIZIE STORICHE | |
|---|---|
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico - danni |
| **RENN - Notizia** | La chiesa presenta gravi lesioni passanti con perdita di materiale sulla facciata principale e laterale e il crollo della cella campanaria. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_946 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |

| RE - NOTIZIE STORICHE | |
|---|---|
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico_messa in sicurezza |

| | |
|---|---|
| **RENN - Notizia** | Intervento di puntellamento della facciata principale. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_946 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +2 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t.; p. 1 (parziale) |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | In frazione Aschio sul confine settentrionale del territorio comunale di Visso si trova la chiesa di San Giovanni. L'edificio odierno è risultato dell'intervento di ampliamento eseguito nel 1957. La chiesa è costruita sulla strada principale con orientamento della facciata rivolto a sud. Il disegno del prospetto è molto semplice ed è concluso da tetto a due falde. Sul prospetto esposto a ovest è ubicato il campanile, oggi privato della cella campanaria dal crollo avvenuto nel 2016,e dalla canonica. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | chiesa |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | ad aula |
| **PNTF - Forma** | rettangolare (13,5x7,5m) |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** | calcari, calcari marnosi, marne calacree e marne argillose di colore grigio-verdastro |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | muri perimetrali chiesa e campanile |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in pietra sbozzata |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | a corsi irregolari |
| **SVCM - Materiali** | calcare intonacato |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | muri perimetrali sacrestia |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |

| | |
|---|---|
| **SVCC - Genere** | mista |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | a sacco |
| **SVCM - Materiali** | calcare/ laterizio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | sacrestia |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | in legno |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | con orditura semplice |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | chiesa |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a falde simmetriche |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | tratto posteriore |
| **CPCT - Struttura primaria** | capriate |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | sacrestia |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a falde simmetriche |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | tratto posteriore |
| **CPCT - Struttura primaria** | struttura lignea |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |

| | |
|---|---|
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | altare |
| **PVMG - Genere** | in graniglia |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | portale d'ingresso |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a tutto sesto |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con cornice |
| **DECM - Materiali** | arenaria |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | Bassorilievo |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | trecentesco |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | monofora |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECT - Tipo** | altare |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Del XVII sec. |
| **DECM - Materiali** | legno |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | parete dx |
| **DECT - Tipo** | affresco |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | di Simone di Caldarola del 1581 |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | parete dx |
| **DECT - Tipo** | Battistero |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | del 1518 |
| **DECM - Materiali** | pietra |

| | |
|---|---|
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | altare |
| **DECT - Tipo** | balaustra |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSIU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **LSIG - Genere** | stemma |
| **LSIT - Tipo** | scudo ellittico |
| **LSIC - Tecnica** | scolpita/o |
| **LSIM - Materiali** | pietra |
| **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSIU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **LSIG - Genere** | incisione |
| **LSII - Trascrizione testo** | QUINSTU SANTU FORTUNATU LIBERA DOMINO PETRUCIOLA JESU DOMINI MCDS (1405) |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | lavori in corso |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | L`edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016. |
| **RS - RESTAURI** | |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | 1990 |
| **RSTT - Tipo di intervento** | Consolidamento del campanile con catene di ferro. (SABAP_AN_MC423) |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | 1999 |
| **RSTT - Tipo di intervento** | Intervento di restauro in seguito al sisma del 1996, consistente nella ripresa delle murature della facciata principale e di quelle di spina col sistema cuci-scuci.(SABAP_AN_MC423) |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | chiesa |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |

| | |
|---|---|
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente religioso cattolico |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Parrocchia dei Ss. Andrea e Bartolomeo |
| **CDGI - Indirizzo** | frazione Villa S. Antonio - Visso (MC) |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P. di F. |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | edifici - servizi ed impianti pubblici |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F1 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F2 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F3 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_946 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F6 |
| **FTAT - Note** | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_946 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F7 |
| **FTAT - Note** | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |

| | |
|---|---|
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_946 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F8 |
| **FTAT - Note** | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_946 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F9 |
| **FTAT - Note** | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_946 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F4 |
| **FTAT - Note** | Veduta dell’intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 1994 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_60885 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 60885_F5 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:2000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Catasto di Macerata |
| **DRAN - Codice identificativo** | 60885_C1 |
| **DRAD - Data** | 2019 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Provincia Macerata |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1989 |

| | |
|---|---|
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_015 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Venanzangeli A. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1972 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_045 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | A. Fabbi |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1965 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_085 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1994 |
| **CMPN - Nome** | Alfieri A. B. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | n.r. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2019 |
| **RVMN - Nome** | Minnucci, Ramona |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2001 |
| **AGGN - Nome** | D'Amico S. |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | n.r. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2019 |
| **AGGN - Nome** | Minnucci, Ramona |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Venanzoni, Ilaria |