

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00049005 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| OGTD - Definizione tipologica | orfanotrofio                              |
| OGTQ - Qualificazione         | femminile                                 |
| OGTN - Denominazione          | Orfanotrofio femminile Collio Parteguelfa |

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale di uso corrente               |
| OGAD - Denominazione        | Istituto Femminile Collio Parteguelfa |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>PVCS - Stato</b>     | ITALIA                          |
| <b>PVCR - Regione</b>   | Marche                          |
| <b>PVCP - Provincia</b> | MC                              |
| <b>PVCC - Comune</b>    | San Severino Marche             |
| <b>PVCL - Località</b>  | SAN SEVERINO MARCHE             |
| <b>PVCI - Indirizzo</b> | via Salimbeni, 66, 64(P), 62,60 |

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>CTSC - Comune</b>      | Comune di San Severino Marche         |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b> | 152/2019                              |
| <b>CTSN - Particelle</b>  | 123                                   |
| <b>CTSP - Proprietari</b> | Istituto Femminile Collio Parteguelfa |

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPI - Identificativo punto</b>   | 2                     |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b> | 13.172480261 |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b> | 43.22809341  |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b> | punto esatto |
|---|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b> | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>GPBT - Data</b> | 22-6-2019 |
|--------------------|-----------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>GPBO - Note</b> | (4218031) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
|--------------------|---|

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione |
|--|-------------|

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>ATBD - Denominazione</b> | maestranze locali ottocentesche |
|-----------------------------|---------------------------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b> | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | costruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Nel 1841 è già terminata la costruzione dell'edificio. In quello stesso anno si pubblica un opuscolo dal titolo `Per la inaugurazione dell'Orfanotrofio Collio - Parteguelfa in San Severino`. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | B_075 (p. 16)  |
| <b>RENF - Fonte</b>             | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi   |

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XIX        |
| <b>RELI - Data</b>   | 1841/00/00 |

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XIX        |
| <b>REVI - Data</b>   | 1841/00/00 |

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Il terremoto del 26.9.1997 danneggia la cappella dell'istituto. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)                               |

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XX         |
| <b>RELI - Data</b>   | 1997/09/26 |

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XX         |
| <b>REVI - Data</b>   | 1997/09/26 |

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Il complesso è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2412) |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma                                 |

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>   | 2016 |

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>   | 2017 |

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico - danni  |
|                                 | Il danni sono maggiormente concentrati al terzo livello dell'edificio |

|  |   |
|--|---|
| <b>RENN - Notizia</b>                            | con lesioni orizzontali e verticali in corrispondenza delle murature interne; sui soffitti a volta con presenza di umidità dovuta all' infiltrazioni d'acqua.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2412  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XXI   |
| <b>RELI - Data</b>                               | 2016  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XXI   |
| <b>REVI - Data</b>                               | 2017  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | evento sismico_messa in sicurezza   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Intervento di messa in sicurezza della porzione di fabbricato angolare tra Via Salimbeni e Via della Galletta ai livelli 2 e 3, compresa copertura.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2412  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XXI   |
| <b>RELI - Data</b>                               | 2016  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XXI   |
| <b>REVI - Data</b>                               | 2017  |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +3  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                      | PT,1P,2P  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>             | a blocco  |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Edificio di forma irregolare con cortile interno; muratura in laterizio, a facciavista sulla facciata principale, aperta da ampi fornicci a piano terra e movimentata da lesene di ordine gigante che arrivano a sostenere il cornicione. Solai a piano terra e ai piani superiori; copertura a tetto, composta, con manto in coppi di laterizio. |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | intero bene   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>          | p.t.  |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | irregolare  |
| <b>PNTE - Dati icnografici</b>                   |   |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>significativi</b>                               | con cortile interno             |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |                                 |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Non accertabile                 |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |                                 |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |                                 |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | Prospetto principale            |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete                          |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura                     |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | in laterizio irregolare a vista |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | laterizio                       |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |                                 |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | Prospetti corte interna         |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete                          |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura                     |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | in mattoni intonacati           |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | laterizio                       |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |                                 |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | intero bene                     |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |                                 |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | soffitto                        |
| <b>CP - COPERTURE</b>                              |                                 |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                            | intero bene                     |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>                |                                 |
| <b>CPFG - Genere</b>                               | a tetto                         |
| <b>CPFF - Forma</b>                                | a padiglione                    |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>                    |                                 |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                          | intera copertura                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                                 | tegole                          |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>              | coppi                           |
| <b>CPMM - Materiali</b>                            | laterizio                       |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>                    |                                 |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>                   |                                 |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                           | prospetto principale            |
| <b>DECL - Collocazione</b>                         | p.t.                            |
| <b>DECT - Tipo</b>                                 | aperture                        |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>              | ad arco a tutto sesto           |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>                   |                                 |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                           | prospetto principale            |
| <b>DECL - Collocazione</b>                         | esterna                         |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DECT - Tipo</b>                    | lesena   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | di ordine gigante  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | che arrivano a sostenere il cornicione                                       |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | 1P   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | rettangolari   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice e trabeazione aggettante   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cornicione   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | fascia marcapiano  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | 1P   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco a tutto sesto  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con semicolonne doriche  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Prospetti corte interna  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | p.t.   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | passaggio  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco a sesto ribassato  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Prospetti corte interna  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | 1P   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Porzioni di muratura a vista ad individuare il portico ad arco a sesto acuto |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco a sesto ribassato  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Prospetto interno  |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>DECL - Collocazione</b>            | p.t.                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco a tutto sesto   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con semicolonne doriche |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice strombata   |

## **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>LSIU - Ubicazione</b> | prospetto principale, sopra portale |
| <b>LSIG - Genere</b>     | stemma                              |
| <b>LSIT - Tipo</b>       | stemma con scala a pioli incisa     |

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene                                  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | lavori in corso                              |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Lavori di ripristino dopo il sisma del 2016. |

## **US - UTILIZZAZIONI**

### **USA - USO ATTUALE**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                    | orfanotrofio |

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente pubblico non territoriale     |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Istituto Femminile Collio Parteguelfa        |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>             | via Salimbeni, 64 - San Severino Marche (MC) |

### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>    | P.R.G. adeguato al PPAR               |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b> | obbligo redazione P.P. centro storico |

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fermo-immagine          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                    |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 49005_F1                |

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 1993   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>            | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                 | Scheda cartacea A_49005                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 49005_F2   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>    |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 1993   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>            | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                 | Scheda cartacea A_49005                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 49005_F3   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>    |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 1993   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>            | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                 | Scheda cartacea A_49005                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 49005_F4   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>    |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 1993   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>            | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                 | Scheda cartacea A_49005                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 49005_F5   |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>        |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                          |
| <b>DRAT - Tipo</b>                         | planimetria catastale                            |
| <b>DRAS - Scala</b>                        | 1:1000   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>            | SABAP_AN   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>        | 49005_D1   |
| <b>DRAD - Data</b>                         | 2019   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia specifica                           |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Servanzi Collio S.                               |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1843   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_075  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili   |



**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>CMPD - Data</b> | 1993        |
| <b>CMPN - Nome</b> | Pellei M.A. |
| <b>CMPN - Nome</b> | D'Amico S.  |

**FUR - Funzionario responsabile** n.r.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>RVMD - Data</b> | 1994       |
| <b>RVMN - Nome</b> | Girotti R. |

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>AGGD - Data</b> | 2006           |
| <b>AGGN - Nome</b> | Compagnucci M. |

**AGGF - Funzionario responsabile** n.r.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>AGGD - Data</b> | 2019             |
| <b>AGGN - Nome</b> | Minnucci, Ramona |

**AGGF - Funzionario responsabile** Venanzoni, Ilaria

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Nel cortile, portichetto a due arcate sul lato sinistro, probabilmente presente originariamente anche sul lato sud. Attualmente è sovrastato da un volume aggiunto in c.a. e laterizio (non ancora intonacato). La tradizione ha sempre parlato di un intervento diretto di Ireneo Aleandri nella progettazione dell'Orfanotrofio. E' pur vero, però, che molti tecnici locali hanno imitato le linee compositive dell'architetto sanseverinate, creando una scuola che ha prodotto edifici in stile aleandrino fino alla fine del secolo.