

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049019
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Gentili di Rovellone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC

PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Piazza del Popolo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	172,174
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.177791536
GPDPY - Coordinata Y	43.228778193
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	22-6-2019
GPBO - Note	(4218037) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	piazza
RENS - Notizia sintetica	realizzazione portici
	Sorta all'inizio, probabilmente, su palizzate provvisorie, la cintura dei portici sarà poi concretizzata, anche strutturalmente, da specifici atti amministrativi. Nel primo che si conosca (1369) il Consiglio di

RENN - Notizia	Credenza, in occasione di una singola richiesta di `licenza` edilizia, concede in generale ai privati proprietari di case sulla piazza la possibilità di usufruire del suolo pubblico per costruire archi su colonne. Altri ne seguiranno(volti anche ed ottenere l'allineamento dei nuovi edifici con quelli esistenti) che porteranno, nell'arco di circa due secoli, alla definizione della caratteristica conformazione `a fuso`, con portici quasi continui sui due lati della piazza principale del `Borgo`.
RENF - Fonte	B_050 (p. 9)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1369/03/29
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1369/03/29
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio é il frutto di una pesante ristrutturazione di edifici medioevali voluta da Francesco Gentili e completata nel 1524, come attestano le iscrizioni poste sugli architravi delle due finestre centrali del piano nobile. Sul retro del palazzo, oltre ad un paramento ottocentesco in cortina di mattoni di colore contrastante (simile a quello della fronte della Misericordia), è visibile un angolo di edificio in grossi conci di pietra a vista con mensole pure in pietra (secc. XIV-XV).
RENF - Fonte	iscrizione sulla cornice della quarta finestra
RENF - Fonte	AS_MC_Catasto Gregoriano
RENF - Fonte	B_01 (p. 171)
RENF - Fonte	B_047 (p. 58)
RENF - Fonte	B_09 (p. 49)
RENF - Fonte	B_011(p. 94)
RENF - Fonte	B_016 (p. 227)
RENF - Fonte	B_015 (p. 84)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1524/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1524/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	Fra la seconda metà del sec. XVIII e la prima metà del successivo viene probabilmente aggiunto l'ultimo piano, di fattura e materiali diversi.

RENF - Fonte	B_048 (p.30)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel 1917 Tarquinio Gentili lasciò in eredità il 1p del palazzo alla sorella e il 2p alla famiglia Rossi; nel 1923 il palazzo è interamente di proprietà delle famiglie Crivelli e Rossi, per divenire negli anni Trenta, proprietà della sola famiglia Rossi che acquistò il 1p. Nel 1936 fu notificato al prof. Gilberto Rossi il vincolo sull'intero edificio. Il palazzo ed altre proprietà della famiglia Rossi presso il palazzo sono state vendute nel 1998 agli attuali proprietari.
RENF - Fonte	AS_MC_Catasto Gregoriano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1917/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1998/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento consistente nella realizzazione al 1p e 2p del sistema di riscaldamento e dell'impianto elettrico; della controsoffittatura di alcuni vani; sistemazione delle finestre; tinteggiatura di alcune pareti e ripassatura del tetto.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC254;
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1985/08/19
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1985/08/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Opere di consolidamento e restauro delle strutture di copertura-approvazione
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC254

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1987/09/02**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1987/09/02**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia** L'edificio è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.**RENF - Fonte** notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1997/09/26**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1997/09/26**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Comunicazione dell'atto di compravendita di parte dell'edificio repertorio n. 57063 del 14/07/1999**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC254**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1999/09/16**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1999/09/16**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Progetto di consolidamento e restauro-autorizzazione**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC254**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2006/10/19**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2006/10/19

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Intervento di fusione e cambio di destinazione d'uso-autorizzazione
RENN - Notizia	Il progetto prevede la trasformazione dei locali ad uso abitativo ad appartamenti vacanza
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC254

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2015/08/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2015/08/19

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Lavori di trasformazione di pergolato in portico su cortile interno del palazzo necessari ad integrare l'uso del palazzo a centro ricettivo.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC254

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/07/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2016/07/25

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il 2016/04/16 è stato presentato il progetto per il restauro locale adibito a dependance-autorizzazione
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC254

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/09/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3

SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma irregolare composta con sottopasso pubblico inglobato nel volume complessivo. Murature perimetrali parzialmente discontinue (portici su pilastri in facciata) prevalentemente in laterizio. Coperture dei portici disomogenee: volte a crociera, volte a botte lunettate e soffitti piani in legno. Controsoffitti nei locali commerciali al piano terra; soffitto piano nell'androne; volta a botte in mattoni nel sottopasso; soffitti decorati nei saloni del piano nobile; controsoffitti in camorcanna al piano superiore. Copertura a tetto, composta, con manto in corpi di laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con portico al p.t.
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Primo livello - In mattoni pieni con motivo a bugnato 2,3 livello-intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Fronte secondario
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	In mattoni pieni e blocchi di pietra a volte listati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 2
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	1p_Ambienti rivolti verso la piazza
PVMG - Genere	In opera a pastina e schegge di materiale lapideo policromo con diversi motivi decorativi
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	n.10 archi a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	In mattoni pieni con motivo a bugnato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata principale/prospetto occidentale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	Pitturate a secco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	Con motivo a gola rovescia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con sopraluce bipartito pieno
DECQ - Qualificazione del tipo	Del XVI sec.
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Piano nobile (tra 4 e la 5 apertura)
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	Su mensoloni
DECQ - Qualificazione del tipo	Convesso nella parte centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con ringhiera in ferro
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte secondario
DECL - Collocazione	Accesso alla via del teatro
DECT - Tipo	Sottopasso con arco a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte secondario
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Bucature
DECQ - Qualificazione del tipo	Non allineate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Sx sottopasso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Parete con apertura tamponata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice bugnata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	scala
DECT - Tipo	con balaustra
DECM - Materiali	in pietra di gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	scala-porzione terminale
DECT - Tipo	n.4 colonne a fusto liscio, doriche
DECM - Materiali	in pietra di gesso

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	architrave finestra primo p. (quarta da sinistra)
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	FRANCISCUS.DE.GENTILIBUS
LSIC - Tecnica	incisa/o

LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave finestra primo p. quinto da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	SIBI. POSTERISQ. MDXXIII
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1985/08/19
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di risanamento e miglioramento del patrimonio edilizio. (SABAP_AN_MC254)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1987/09/02
RSTT - Tipo di intervento	Opere di consolidamento e restauro delle strutture di copertura-approvazione. (SABAP_AN_MC254)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016/09/28
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di consolidamento e restauro-autorizzazione. (SABAP_AN_MC254)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, artt. 1-2
NVCD - Data notificazione	1962/11/28
NVCR - Data di	

registrazione o G.U.	1963/03/02
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49019_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49019_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	sitografia
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49019_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	sitografia
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49019_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49019
FTAN - Codice identificativo	49019_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49019
FTAN - Codice identificativo	49019_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49019
FTAN - Codice identificativo	Scheda cartacea A_490197
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49019
FTAN - Codice identificativo	49019_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49019
FTAN - Codice identificativo	49019_F9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	49019_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1963/03/01
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	49019_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalietti A./ Serini L./ Serini P.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_047
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_09
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pellegrino A.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paciaroni P.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_050
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La lunga facciata del palazzo è in bugne di laterizio a faccia a vista e con arcate inquadrature da lesene in leggero risalto sui pilastri fino alla prima cornice marcadavanzale; intonacata nei piani superiori. Ai dieci archi dei portici a piano terra non corrispondono sull'asse di mezzera tutte le aperture delle finestre soprastanti essendo queste condizionate da muri interni preesistenti. Anche il terrazzo su mensole del piano nobile non insiste sui due archi centrali. Le cornici delle finestre del primo piano sono a croce, nella parte superiore, con cornici ed architravi in pietra calcarea nella parte inferiore (con iscrizioni riportate in LS). Il rifacimento cinquecentesco, su edifici retrostanti preesistenti, della facciata del palazzo è reso evidente dal lato su via Indivini, limitato ad un solo asse di apertura con lo stesso tipo di apparato decorativo (unica finestra a croce) del lungo fronte principale. Pavimento in cotto nell'androne d'accesso, disposto centralmente a losanga; colonne binate sul primo pianerottolo, dove è ubicato uno stemma gentilizio in pietra con funi intrecciate a quattro lune. Il sottopasso inglobato (alla quarta arcata da sinistra) conduce al vicolo del Teatro e a quello retrostante.