

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370853
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Loc. Valfucina

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	28/2019
CTSN - Particelle	351 sub.10
CTSP - Proprietari	I.D.S.C.(Istituto Diocesano Sostentamento Clero)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.092175897
GPDPY - Coordinata Y	43.320969444
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25000
GPBT - Data	24-7-2019
GPBO - Note	(4238165) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione originaria
RENN - Notizia	La cripta rappresenta quanto resta dell'Abbazia di Valfucina risalente al sec. XI, della quale si conserva presso l'archivio capitolare di San Severino Marche un consistente fondo di 398 pergamene, la più antica delle quali è dell'anno 1058.
RENF - Fonte	B_001
RENF - Fonte	B_002
RENF - Fonte	B_003
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
RELI - Data	1059
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
RENN - Notizia	Nella prima metà del sec. XIII l'Abbazia della Val Fucina, situata tra il Monte S. Vicino e l'altopiano di Canfaieto, ha ben 29 chiese dipendenti, anche ad Osimo, Jesi, Numana, Recanati. E' inoltre centro di viva cultura, essendo documentata in un atto del 1245 la presenza di una ricca biblioteca. Roccaforte e bastione militare del Monastero è il Castello di Elcito (situato come è su uno scoglio alle falde del Sanvicino da dove è possibile controllare tutti gli accessi della vallata), sotto la diretta giurisdizione degli Abati (che lo renderanno al Comune di San Severino nel 1298).
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
---------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	abbandono
--------------------------	-----------

RENN - Notizia	Con breve di Innocenzo VIII si devolvono i beni dell'abbazia, abbandonata pochi anni prima dai monaci, al Capitolo della Cattedrale di San Severino.
----------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC483
--------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
---------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
---------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
--------------------------	-------------

RENN - Notizia	Sulle rovine dell'abbazia, distrutta da un terremoto di forte intensità verificatosi nel luglio 1799 che provocò gravi danni in tutto il territorio sanseverinante, viene costruita nel corso dell'inizio del sec. XIX la piccola chiesa rurale tuttora presente.
----------------	---

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC483
--------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
---------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
---------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	autorizzazione
--------------------------	----------------

RENN - Notizia	lavori di ripristino della copertura
----------------	--------------------------------------

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC483
--------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
---------------	----

RELI - Data	1993/08/31
-------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
---------------	----

REVI - Data	1993/08/31
-------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
--------------------------	----------------

RENN - Notizia	La chiesa é danneggiata dal sisma del 26.9.1997.
----------------	--

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC483
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_669)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta in alcuni punti della muratura con una malta molto asportata o assente, rendendo difficile la lettura di un eventuale quadro fessurativo. In copertura a tratti il manto di copertura sembra scomposto, anche se a terra non si vedono detriti o calcinacci, che potrebbero comunque essere in parte nascosti tra la vegetazione. Una porzione sul fianco sinistro sembra presentare un muro parzialmente demolito, o comunque degradato. Sul fianco destro si intravedono stuccature in parte riaperte e una porzione apparentemente fessurata e /o assestata al di sopra di una finestra. Il torrino campanario appare degradato/danneggiato.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_669
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa situata lungo l'asse ovest - est, quale parte integrante dell'omonima abbazia che dominò per circa cinque secoli i territori ed il castello di Elcito, area montana a nord ovest di San Severino Marche, a seguito della distruzione causata dal sisma del 1799 unica parte dell'abbazia ricostruita nel corso del XIX secolo e terminata nel 1958, la chiesa di Santa Maria di Valfucina si presenta come un piccolo volume a pianta rettangolare, realizzato con muratura irregolare lasciata a vista e terminato ad est col cilindro dell'antica abside, ultima testimonianza della struttura originaria insieme alla cripta.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cripta romanica a tre navate
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	abside
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	cilindrico
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in pietra di forma irregolare a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Cripta
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in pietra
SVCQ - Qualificazione del genere	sezione quadrata
SVCM - Materiali	travertino

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Cripta
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in pietra
SVCQ - Qualificazione del genere	sezione cilindrica
SVCM - Materiali	travertino

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cripta
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	mattoni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	accesso cripta
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	contrafforti
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponato
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	Fusto cilindrico
DECQ - Qualificazione del tipo	Capitello con bassorilievo raffigurante un animale
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vela campanaria
DECQ - Qualificazione del tipo	con fornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	I.D.S.C.(Istituto Diocesano Sostentamento Clero)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370853_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370853_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370853_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370853_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370853_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370853_F6
FTAT - Note	Veduta della cripta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370853_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_669
FTAN - Codice identificativo	370853_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_669
FTAN - Codice identificativo	370853_F9
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_669

FTAN - Codice identificativo	370853_F10
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_669
FTAN - Codice identificativo	370853_F11
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	370853_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_002
BIBN - V., pp., nn.	105
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	D. Valentini
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	B_0022

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

CM PN - Nome

Minnucci, Ramona

**FUR - Funzionario
responsabile**

Venanzoni, Ilaria