

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00370871

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica caserma

OGTQ - Qualificazione militare

OGTN - Denominazione Ex Caserma

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Ospedale di San Salvatore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Tolentino

PVCL - Località TOLENTINO

PVCI - Indirizzo Via Roma

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Comune di Tolentino

| | |
|---------------------------|---------------------|
| CTSF - Foglio/Data | 106/2019 |
| CTSN - Particelle | 236,237 |
| CTSP - Proprietari | Comune di Tolentino |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|--|--|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.283059711 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.208500864 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004350_CB.IGM25000 |
| GPBT - Data | 24-7-2019 |
| GPBO - Note | (4238316) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|---------------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Maestranze locali novecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | attestazione esistenza |
| RENN - Notizia | L'ospedale era gestito da una Confraternita dipendente fin dal 1374 dall'Arciconfraternita romana del Ss. Salvatore di S. Giovanni in Laterano. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC638/1 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XIV |
|----------------------|-----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-----|
| REVS - Secolo | XIV |
|----------------------|-----|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | uso |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | L'edificio ospitava l'Ospedale di S. Salvatore e l'annessa chiesa, gestiti dall'omonima Confraternita fino al 1863, quando l'ospedale fu trasferito nel soppresso convento degli Zoccolanti, ora non più esistente in Piazza Europa. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC638/1 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1863/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Nel 1929 l'edificio fu pesantemente modificato per trasformarlo in Caserma dei Carabinieri ed attualmente è sede di uffici municipali, nascondendo all'interno ciò che resta dell'antico Ospedale di San Salvatore con annessa chiesa omonima. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC638/1 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1929/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1929/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ritrovamento affresco |
| RENN - Notizia | Comunicazione del ritrovamento di porzione d'affresco all'interno dell'edificio durante i lavori di ristrutturazione |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC638/1 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1982/07/22 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1982/07/22 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997. |
| RENF - Fonte | Fonte locale |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1997/09/26**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1997/09/26**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Lavori di sistemazione esterna cortile_ autorizzazione**RENN - Notizia** Lavori di sistemazione esterna cortile**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC638/1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2008/11/22**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2008/11/22**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Installazione impianto_ autorizzazione**RENN - Notizia** Opere di installazione impianto fotovoltaico**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC638/1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2008/11/22**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2008/11/22**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Opere di riapertura finestra_ autorizzazione**RENN - Notizia** Opere di riapertura finestra**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC638/1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2011/03/14**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2011/03/14

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Alienazione-autorizzazione |
| RENN - Notizia | Viene autorizzata l'alienazione del bene |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC638/1 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2015/11/02 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2015/11/02 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'ex caserma è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_367) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | L'ex caserma non presenta modeste lesioni alle murature con parziali distacchi di intonaco e modeste lesioni alla volta del p.t. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_367 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |

| | |
|--|--|
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | PT,1P,2P |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio è ubicato in una zona centrale del centro di Tolentino , fra Via Roma , San Salvatore e Ozeri, a pochi passi da Piazza della Libertà. Si sviluppa su tre livelli con struttura verticale in muratura intonacata e copertura a padiglione. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | in mattoni intonacati |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p.t. |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | mattoni in foglio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | struttura lignea |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | gradini |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | assiale |
| SCLF - Forma planimetrica | ad una rampa |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|-------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | assiale |
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | lati |
| DECT - Tipo | ricorsi verticali |
| DECQ - Qualificazione del tipo | bugnato |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con cornice con bugne piramidali riquadrata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con trabeazione dentellata aggettante |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | p.t. |
| DECT - Tipo | aperture |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECQ - Qualificazione del tipo | tamponate |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | 1P |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice ad arco e concio in chiave |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | 2P |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con davanzale su mensole |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanato |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | p.t._Interno |
| DECL - Collocazione | parete |
| DECT - Tipo | resti |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Affresco dell'antica chiesa |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Raffigurante un pellegrino inginocchiato, sovrastato da un iscrizione |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | uffici municipali |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XX |
| USOD - Uso | caserma |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XIX |
| USOD - Uso | ospedale |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Tolentino |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004 |
| NVCD - Data notificazione | 2015/12/11 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370871_F |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370871_F2 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_367 |
| FTAN - Codice identificativo | 370871_F3 |

| | |
|---|---|
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_367 |
| FTAN - Codice identificativo | 370871_F4 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_367 |
| FTAN - Codice identificativo | 370871_F5 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 370871_C1 |
| DRAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| DRAD - Data | 2019/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 2015/12/16 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_AN |
| FNTS - Posizione | Ufficio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | 370871_D1 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | D. Cecchi |
| BIBD - Anno di edizione | 1975 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_089 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2000 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_0042 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |

| | |
|--|--|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | F. Mariano |
| BIBD - Anno di edizione | 1995 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_009 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | G. Semmoloni |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_0011 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |