

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370883 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cimitero |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |
| OGTN - Denominazione | Cimitero La Romita di Croce |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Visso |
| PVCL - Località | VISSO |
| PVCI - Indirizzo | Loc. Croce |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------------|
| CTSC - Comune | Comune di Visso |
| CTSF - Foglio/Data | 48/2019 |
| CTSN - Particelle | C |

CTSP - Proprietari

Comune di Visso

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.028804849

GPDY - Coordinata Y

42.914240812

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004350_CB.IGM25000

GPBT - Data

24-7-2019

GPBO - Note

(4238711) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali duecentesche

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

cimitero

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Il cimitero fu costruito molto probabilmente nel corso nel sec. XIX.

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

Chiesa/abitazione

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

La costruzione originaria della chiesa risale molto probabilmente al sec. XIII.

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|--|
| RELS - Secolo | XIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIII |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | Chiesa/abitazione |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Nel corso del sec. XX l'edificio fu restaurato e consolidato. Venne eliminata l'unica capriata del tetto (che poggiava su due pilastri al centro delle pareti laterali) sostituita con altre due; fu realizzato un nuovo altare con relativa pedana in marmo; furono realizzate alcune stuccature della muratura in pietra con malta cementizia; furono sostituite le piastrelle di parte del tetto dell'abitazione con tavole di laterizio; fu realizzata una tramezzatura che occultò parte dell'affresco. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC706/7 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | In seguito al sisma del 26 settembre 1997 la chiesa presenta lesioni diffuse su tutte le murature; crollo parziale della volta dell'atrio; crollo della foderina interna della muratura laterale della casa del custode; crollo della tramezzatura che in parte copriva l'affresco. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC706/7 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1997/09/26 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1997/09/26 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | Chiesa/abitazione |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Il giorno 26 luglio 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: risarcimento delle lesioni murarie, ripristino e consolidamento delle murature crollate con iniezioni di malta di calce e interventi a scuci-cuci; ripristino e consolidamento delle volte in mattoni; bonifica della muratura in sommità ed inserimento di cordoli in ferro; rifacimento del tetto e consolidamento delle capriate. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC706/7 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |

| | |
|--|--|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1999/07/26 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1999/07/26 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | Il cimitero è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_3081) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Le cappelle cimiteriali presentano il rigonfiamento dei muri con lesioni da taglio; il rigonfiamento del muro della chiesetta; lo scorrimento dei conci dell'arco della chiesetta e leggeri distacchi tra le volte e le strutture murarie. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_3081 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | Chiesa/abitazione |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | PT, 1P |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| | Il cimitero la Romita di Aschio articolato secondo uno schema rettangolare, con ingresso individuato sul lato corto con due sezioni di |

IST - Configurazione strutturale primaria

lapidi seguito da due bracci, quello destro con un volume destinato alle lapidi e quello sinistro da un volume più piccolo con la medesima funzione e da una cappella, i quali si ricongiungono al volume principale con al p.t. la chiesa e al 1p l'abitazione del custode.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

cimitero

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

rettangolare

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

Chiesa/abitazione

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

rettangolare

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

Chiesa/abitazione

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

In blocchi di pietra a vista

SVCM - Materiali

pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

Chiesa/Abitazione

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

a sesto ribassato

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

Chiesa/Abitazione

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria

capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

| | |
|---------------------------------------|---|
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Chiesa_interno |
| DECL - Collocazione | nicchia |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rappresentante la Madonna tra i santi Stefano e Carlo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | probabilmente nel corso del sec. XV |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni specifiche | Sisma 2016 |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | Chiesa/abitazione |
| RSTI - Data inizio | XX |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di restaurato e consolidato della chiesa. (SABAP_AN_MC706/7) |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | Chiesa/abitazione |
| RSTI - Data inizio | 1999/07/26 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di restauro della chiesa in seguito al sisma del 1997. (SABAP_AN_MC706/7) |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | cimitero |
| USAD - Uso | cimitero |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | chiesa |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | chiesa |

| | |
|--|---------------------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | XIII |
| USOD - Uso | cappella cimiteriale |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | chiesa_ambiente destro dell'avancorpo |
| USOC - Riferimento cronologico | XIII |
| USOD - Uso | ossario |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Visso |
| CDGI - Indirizzo | largo Gaola Antinori, 2 - Visso (MC) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P. di F. |
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F4 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|--|--|
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F5 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F6 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F7 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_3081 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F8 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_3081 |
| FTAN - Codice identificativo | 370883_F9 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 370883_C1 |
| DRAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| DRAD - Data | 2019/00/00 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |