# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00370885 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | cimitero |
| **OGTQ - Qualificazione** | rurale |
| **OGTN - Denominazione** | Cimitero di Mevale |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | MC |
| **PVCC - Comune** | Visso |
| **PVCL - Località** | MEVALE |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Comune di Visso |
| **CTSF - Foglio/Data** | 76/2019 |
| **CTSN - Particelle** | 336 |
| **CTSP - Proprietari** | Comune di Visso |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 12.980385612 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 42.901954359 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di** | |

| | |
|---|---|
| **riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1004350_CB.IGM25000 |
| **GPBT - Data** | 24-7-2019 |
| **GPBO - Note** | (4238719) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali novecentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| **RENN - Notizia** | La costruzione del cimitero potrebbe esser fatta risalire alla prima metà del sec. XX. |
| **RENF - Fonte** | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELF - Frazione di secolo** | prima metà |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVF - Frazione di secolo** | prima metà |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico |
| **RENN - Notizia** | Il cimitero è inserita all’interno dell’elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_4302) |
| **RENF - Fonte** | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico - danni |

| | |
|---|---|
| **RENN - Notizia** | Il cimitero presenta i danni maggiori nella cappella con crolli diffusi (copertura) e gravi lesioni a taglio sul prospetto. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_4302 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico_messa in sicurezza |
| **RENN - Notizia** | Intervento di messa in sicurezza della struttura e revisione del manto di copertura per evitare ulteriori crolli e per la sicurezza del sito. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_4302 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | cimitero |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +1 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t. |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | chiesa |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +1 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t. |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | Il cimitero a pianta rettangolare, con sul fronte posteriore due blocchi di lapidi con al centro la cappella e un tre blocco di lapidi posto sul fianco sinistro, mentre i restanti fronti sono delimitati dal muro perimetrale. La cappella che si sviluppa su un unico livello, presenta una pianta rettangolare con struttura verticale in blocchi di pietra di forma irregolare intonacati a calce. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | chiesa |
| **PNT - PIANTA** | |

| | |
|---|---|
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | ad aula |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** | Non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | in blocchi di pietra di forma irregolare intonacati |
| **SVCM - Materiali** | pietra |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | chiesa |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | Chiesa_prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | portale d'ingresso |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con cornice |
| **DECM - Materiali** | cemento |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | Chiesa_prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | sopra portale d'ingresso |
| **DECT - Tipo** | oculo |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con cornice |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | Chiesa_prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |

| | |
|---|---|
| **DECT - Tipo** | timpano |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Squadrato a tre ripiani |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con davanzale in aggetto |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | Chiesa_Prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | paraste |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | lineari |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | danno grave |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | Sisma 2016 |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | cimitero |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente pubblico territoriale |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Comune di Visso |
| **CDGI - Indirizzo** | largo Gaola Antinori, 2 - Visso (MC) |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P. di F. |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | restauro |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 370885_F1 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |

| | |
|---|---|
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 370885_F2 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 370885_F3 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 370885_F4 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_4302 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 370885_F5 |
| **FTAT - Note** | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_4302 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 370885_F6 |
| **FTAT - Note** | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_4302 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 370885_F7 |
| **FTAT - Note** | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:2000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Catasto di Macerata |

| | |
|---|---|
| **DRAN - Codice identificativo** | 370885_C1 |
| **DRAA - Autore** | Minnucci, Ramona |
| **DRAD - Data** | 2019/00/00 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | A. Venanzangeli |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1988 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_0012 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | Venanzangeli A. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1990-1999 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_0015 |
| **BIBN - V., pp., nn.** | 51-52 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | Venanzangeli A. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1991 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_0016 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2019 |
| **CMPN - Nome** | Minnucci, Ramona |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Venanzoni, Ilaria |