

# SCHEDA



## CD - CODICI

**TSK - Tipo scheda** A

**LIR - Livello ricerca** I

### NCT - CODICE UNIVOCO

**NCTR - Codice regione** 07

**NCTN - Numero catalogo generale** 00112103

**ESC - Ente schedatore** S20

**ECP - Ente competente** S20

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

**OGTD - Definizione tipologica** castello (resti)

**OGTQ - Qualificazione** difensivo

**OGTN - Denominazione** Resti del Castello di Bastia Soprana

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVCS - Stato** ITALIA

**PVCR - Regione** Liguria

**PVCP - Provincia** SV

|   |  |
|---|--|
| PVCC - Comune                             | Sassello   |
| PVCI - Indirizzo                          | strada comunale Sassello-Veizera   |
| PVL - Altra località                      | Bastia Soprana (frazione ISTAT)  |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE             |  |
| CTL - Tipo di localizzazione              | localizzazione fisica  |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE            |  |
| CTSC - Comune                             | Sassello   |
| CTSF - Foglio/Data                        | 24   |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO     |  |
| GPI - Identificativo Punto                | 1  |
| GPL - Tipo di localizzazione              | localizzazione fisica  |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO               |  |
| GPDP - PUNTO                              |  |
| GPDPX - Coordinata X                      | 8.5069436946   |
| GPDPY - Coordinata Y                      | 44.477495246   |
| GPM - Metodo di georeferenziazione        | punto esatto   |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione       | rilievo da foto aerea con sopralluogo  |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84  |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO                 |  |
| GPBB - Descrizione sintetica              | ICCD1004366_OI.ORTOI   |
| GPBT - Data                               | 15-7-2017  |
| GPBO - Note                               | (3705743) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE                |  |
| ATB - AMBITO CULTURALE                    |  |
| ATBR - Riferimento all'intervento         | costruzione  |
| ATBD - Denominazione                      | maestarnze locali  |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione            | analisi stilistica   |
| RE - NOTIZIE STORICHE                     |  |
| REN - NOTIZIA                             |  |
| RENr - Riferimento                        | intero bene  |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO          |  |
| RELS - Secolo                             | XIV  |
| RELI - Data                               | 1309/12/31   |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE         |  |
| REVS - Secolo                             | XIV  |
| REVI - Data                               | 1315/12/31   |
| PN - PIANTA                               |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>PNT - PIANTA</b>                                    |   |
| <b>PNTF - Forma</b>                                    | poligonale  |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                        |   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                       |   |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                        | parete  |
| <b>SVCC - Genere</b>                                   | in muratura                                       |
| <b>SVCM - Materiali</b>                                | pietra  |
| <b>SVCM - Materiali</b>                                | mattone   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                              |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>                    |   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>                   | rudere  |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                              |   |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                               |   |
| <b>USAD - Uso</b>                                      | In abbandono                                      |
| <b>USO - USO STORICO</b>                               |   |
| <b>USOD - Uso</b>                                      | Castello difensivo                                |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>             |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>                      |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>                     | Proprietà Privata                                 |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>                   |   |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>                       | L. 364/1909, art.5                                |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b>                    | 1937/04/24  |
| <b>ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE</b> |   |
| <b>ALNT - Tipo evento</b>                              | distruzione                                       |
| <b>ALND - Data evento</b>                              | 1403/08/01  |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>                     |   |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>                      | P.R.G. (1986)                                     |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>                   | Manutenzione straordinaria/ restauro conservativo |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>           |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>                |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                                   | documentazione allegata                           |
| <b>FTAP - Tipo</b>                                     | fotografia digitale (file)                        |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>                    | 0700112103_foto01                                 |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>                |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                                   | documentazione allegata                           |
| <b>FTAP - Tipo</b>                                     | positivo b/n                                      |
| <b>FTAD - Data</b>                                     | 1994  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                        | SABAPGE   |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>                    |   |
|  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>DRAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                         | estratto di mappa catastale              |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | riproduzione del provvedimento di tutela |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 1937/04/21                               |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | copia cartacea della scheda di catalogo  |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 1994                                     |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 2  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda di bene di proprietà privata      |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 1994                                     |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Tassinari M.C.                           |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Di Dio M.                                |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>     |  |
| <b>AGGD - Data</b>                         | 2017                                     |
| <b>AGGN - Nome</b>                         | Panzani, Laura                           |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>     | Barbaro, Barbara                         |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>     |  |
| <b>AGGD - Data</b>                         | 2018                                     |
| <b>AGGN - Nome</b>                         | Panzani, Laura                           |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>     | Bottaro, Maria Carla                     |