

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334522
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	2959614

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Amato

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Gravina in Puglia
PVCL - Località	GRAVINA IN PUGLIA
PVCI - Indirizzo	Via G. Marconi, Via Matteotti

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Gravina in Puglia
CTSF - Foglio/Data	103/2019
CTSN - Particelle	1341
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.415148
GPDPY - Coordinata Y	40.817201
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4315134) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il primo impianto del palazzo risale al XV sec., si sviluppa su una superficie di 40mq ed era denominato Palazzo Maddalena.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Gravina in Puglia_Faldone 218

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà

RENN - Notizia	Agli inizi del 1800 una nobile famiglia gravinese la famiglia Amato, acquista il palazzo, intervenendo sul manufatto architettonico con ampliamenti e restauri: venne ampliata parte del p.t., relativo ai locali prospicienti piazza Notar Domenico; ricostruiti gli ingressi; realizzati primo e secondo piano; gli accessi esterni ai locali furono arricchiti ed incorniciati da stipiti ed architravi in mazzaro; due portoni d'ingresso molto ampi, furono messi in risalto grazie alla giustapposizione di portali ad arco a tutto sesto; venne realizzato una sorta di basamento del palazzo con una zoccolatura di pietra per un'altezza di 1ml e la restante parte intonacata con malta, sapientemente lavorata in modo da creare la bocciardatura, la parte di facciata interessata era riferita al p. t.; ai piani superiori si realizzarono finestre di tipo alla romana incorniciate da stipiti decorati, alcune di esse presentano sul timpano lunette con grandi conchiglie, tipiche decorazioni dell'architettura rinascimentale. Venne inoltre costruito il coronamento del fabbricato.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Gravina in Puglia_Faldone 218
RENF - Fonte	AS_BA
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel 1970 gli Amato si trasferirono in un'altra proprietà determinando il declino del palazzo. Solo una parte del piano nobile restò di esclusiva fruizione della famiglia, la restante parte dell'edificio subì notevoli frazionamenti per permettere l'utilizzo come residenza a numerose altre famiglie per la maggior parte appartenenti a ceti umili.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Gravina in Puglia_Faldone 218
RENF - Fonte	Catasto Bari_Comune di Gravina in Puglia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	2p
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di restauro e risanamento conservativo consistente in lavori specifici relativi al 2p e sottotetto da eseguirsi con eliminazione di tutte le superfetazioni; saggi e indagini statiche con conseguente intervento di consolidamento; costruzione di tramezzi non inficanti la tipologia architettonica originaria; sostituzione dell'orditura fatiscente; ricostruzione del vano scala con inserimento di impianto di ascensore relativo agli ingressi su Via Matteotti e Via Meucci; realizzazione di

tutti gli impianti tecnologici; rifacimentointonaci; recupero delle pavimentazioni; rimozione e restauro degli infissi; recupero di porte interne e portoni. Il progetto viene rifiutato il 24/07/2008; seguono delle modifiche con parere favorevole.

RENF - Fonte

SABAP_BA_Gravina in Puglia_Faldone 218

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2008/12/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2008/12/10

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

1p

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Lavori di restauro e risanamento conservativo del 1p autorizzata con prescrizioni

RENF - Fonte

SABAP_BA_Gravina in Puglia_Faldone 218

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2008/07/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2008/07/24

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+5

SIIP - Tipo di piani

p.seminterrato, p.t, 1p, 2p, 3p, 4p

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il palazzo che si affaccia su Piazza Domenico Notar, s sviluppa su quattro livelli fuori terra con struttura verticale in blocchi di tufo, rivestita in pietra nella porzione basamentale e intonacata di rosso la restante porzione superiore.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

volume unico

PNTF - Forma

irregolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello

di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi regolari parzialmente intonacati
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.-bar
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t._androne ingresso
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.t.-bar
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a giunti regolari

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.t._androne ingresso
PVMG - Genere	graniglia di marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	in ceramica

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Lati Portale d'ingresso
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con paraste corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta con conchiglia centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con balcone su mensole

DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra in ferro battuto
DECM - Materiali	pietra/ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1 p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con paraste corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra in ferro battuto
DECM - Materiali	pietra/ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	2p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con paraste corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale aggettante su mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettanti
DECQ - Qualificazione del tipo	Dentellata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto laterale sx
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone

DECQ - Qualificazione del tipo	Ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne squadrate
DECQ - Qualificazione del tipo	Fusto e capitello scanalato
DECQ - Qualificazione del tipo	Con ghiera scanalata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con concio in chiave
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t._bar
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	passaggio
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t._bar
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	passaggio
DECQ - Qualificazione del tipo	Ad arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p.t.
USAD - Uso	attività commerciali
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	1p, 2p, 3p
USAD - Uso	Abitazione/Associazione Culturale/Studio
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 12
NVCD - Data notificazione	2013/06/10
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F1
FTAT - Note	Veduta del prospetto principale su Via G. Marconi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F2
FTAT - Note	Veduta del prospetto su Via A. Meucci
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F3
FTAT - Note	Veduta di dettaglio su Via A. Meucci
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F4
FTAT - Note	Veduta del fronte su Via Matteotti
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F5
FTAT - Note	Portale d'ingresso su Via G. Marconi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F6
FTAT - Note	Fronte G. Marconi, dettaglio aperture del 1p
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F7
FTAT - Note	Portale d'ingresso sul fronte di Via A. Meucci
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F8
FTAT - Note	Fronte Via Matteotti, apertura del 2p
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F11
FTAT - Note	Fronte su Via Matteotti, apertura del 1p
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F9
FTAT - Note	Soffitto interno del bar su Via G. Marconi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F10
FTAT - Note	Interno del bar su Via G. Marconi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/08/00
FTAN - Codice identificativo	334522_F12
FTAT - Note	Interno del bar su Via G. Marconi
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334522_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/07/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	visura catastale
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334522_V1
DRAD - Data	2019/09/00
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato pdf
ADMA - Autore	Minnucci, Ramona
ADMD - Data	2019/09/00
ADMN - Codice identificativo	334522_R1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	B_00069
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panaro Silvio
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	B_00068

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

CMPN - Nome

Minnucci, Ramona

**FUR - Funzionario
responsabile**

Simonetti, Antonella