

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334529
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	Banca
OGTN - Denominazione	Banca D'Italia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Banca Nazionale del Regno d'Italia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Bari
PVCI - Indirizzo	Corso Cavour, 4

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Bari
---------------	----------------

CTSF - Foglio/Data	93/2019
CTSN - Particelle	188
CTSP - Proprietari	Banca d'Italia
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.872550
GPDPY - Coordinata Y	41.124164
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4314931) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTN - Nome scelto	Accolti Gil
AUTA - Dati anagrafici	nr
AUTH - Sigla per citazione	A_014
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo fu realizzato per creare uno spazio più funzionale alla Banca d'Italia, a Bari dal XIX secolo presso una sede più piccola e poco ricettiva. I lavori di costruzione si protrassero dal 1926 al 1932 su progetto dell'ingegner Accolti Gil. La banca insiste su un'area precedentemente occupata dal Mercato Coperto.

RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1926/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1932/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	scala
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Adeguamento luoghi di lavoro con modifica della balastra della scala
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 382
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/11/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/11/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cornicione
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro del cornicione terminale perimetrale esterno dello stabile consistenti nella demolizione delle parti in cls ammalorate, spazzolatura e trattamento dei ferri ossidati, ripristino con idonee malte delle geometrie esistenti nonché pulitura del cornicione.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 382
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2002/10/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria
RENN - Notizia	Intervento da eseguirsi nell'alloggio del direttore al 2p dello stabile consistente nel ridimensionamento della stanza in n.3 ambienti collocati su Via XXIV Maggio, angolo corso Cavour mentre viene accresciuto di un ambiente annesso da altro alloggio di servizio; tinteggiatura delle pareti.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 382

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2009/11/26**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2009/11/26**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +5**SIIP - Tipo di piani** p.seminterrato, p.t., 1p, 2p, 3p**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Il palazzo si affaccia sull'elegante corso Cavour, tra la Camera di Commercio e il Teatro Petruzzelli. Con la sua imponente mole, l'edificio determina l'isolato compreso tra le vie Alberto Sordi, Quarnaro e Sabino Fiorese. L'edificio si sviluppa su quattro livelli, oltre al piano interrato, con ingresso monumentale, preceduto da una scalinata e fiancheggiato da una teoria di quattro possenti colonne, due per lato, che sostengono la grande balconata di rappresentanza.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** volume unico**PNTF - Forma** rettangolare**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** Non accertabile**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** In laterizio parzialmente a vista**SVCM - Materiali** laterizio/pietra**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** 1p_Sala Consiliare**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**SOFQ - Qualificazione della forma** Cassettonato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	piano
---------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
-------------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	assiale
----------------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scalone
----------------------	---------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
----------------------------	----------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	Prospetto posteriore
--------------------------	----------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	secondaria
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	baricentrale
----------------------------	--------------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	ad anima
--------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	Porta d'ingresso
--------------------	------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
---------------------------------------	-----------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice bugnata
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pronaio
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Su basamento
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Balconata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne ioniche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma centrale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con paraste ioniche
DECQ - Qualificazione del tipo	con fusto squadrato
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano triangolare
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	2p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in blocchi
DECQ - Qualificazione del tipo	Con architrave aggetante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto posteriore
DECL - Collocazione	3p
DECT - Tipo	Balconata
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	1p-salone principale
DECT - Tipo	vetrate
DECQ - Qualificazione del tipo	decorate
DECQ - Qualificazione del tipo	in stile liberty
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Pareti laterali atrio ingresso
DECT - Tipo	bassorilievo
DECM - Materiali	marmo di Carrara
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	cornicione
RSTI - Data inizio	2002/10/24
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro del cornicione terminale perimetrale esterno dello stabile

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Banca d'Italia

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Banca d'Italia

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCD - Data notificazione	2007/05/04

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F1
FTAT - Note	Veduta del prospetto principale su Corso Cavour

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F2
FTAT - Note	Prospetto su Via XXIV Maggio

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F4
FTAT - Note	Veduta dell'ingresso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F3
FTAT - Note	Fronte su Via Quarnaro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F5
FTAT - Note	Ingresso su Via Quarnaro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F6
FTAT - Note	Veduta dell'apertura sopr al'ingresso in Corso Cavour
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F7
FTAT - Note	Apertura del 1p
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F8
FTAT - Note	Apertura del p.t.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/09/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F9
FTAT - Note	Veduta dello scalone
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/09/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F10
FTAT - Note	Veduta delle vetrate in stile liberty
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	Minnucci, Ramona 2019/09/
FTAN - Codice identificativo	334529_F11
FTAT - Note	Veduta delle vetrate in stile liberty
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/09/00
FTAN - Codice identificativo	334529_F12
FTAT - Note	Veduta di uno degli ambienti interni
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334529_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/07/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	visura catastale
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334529_V1
DRAD - Data	2019/09/00
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato pdf
ADMA - Autore	Minnucci, Ramona
ADMD - Data	2019/09/00
ADMN - Codice identificativo	334529_R1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Puglia
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B_00013
BIBN - V., pp., nn.	21-23

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	E. Di Ciommo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_00018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Petrignani
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	B_00020

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colonna, Angela
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	B_00021
BIBN - V., pp., nn.	45

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
FUR - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	I prospetti laterali presentano ciascuno una nicchia vuota in corrispondenza del primo piano; lì erano inseriti i busti bronzei di Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. Il primo andato perso, mentre il secondo, realizzato dallo scultore Vittorio Saltelli, è situato nel seminterrato del palazzo.
---------------------------	---