

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334531
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	321228

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	caserma
OGTQ - Qualificazione	militare
OGTN - Denominazione	Caserma Betti (Ex Monastero S. Colomba)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Bari
PVCI - Indirizzo	Via Francesco d'Assisi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Bari
CTSF - Foglio/Data	88/2019
CTSN - Particelle	174
CTSP - Proprietari	Demanio

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.865279
GPDPY - Coordinata Y	41.126954
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4314960) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione si data all'anno del 1613 grazie alla donazione di un novizio gesuita, Antonio Guida, il quale donò all'ordine religioso denaro ed immobili ereditati dal padre. Dopo l'avvio della costruzione della sede del Collegio fu dato inizio anche alla realizzazione della chiesa annessa i cui lavori furono cominciati nel 1616 durante il governo spagnolo del re Filippo III.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
RENF - Fonte	AS_BA
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1748/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVI - Data	1748/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	Nel 1759 venne edificato un secondo piano.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1759/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1759/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	Nel 1808 i Padri Vincenziani vittime forse di una ponderata motivazione, furono confinati nella Casa dei Soppressi Paolotti, per volere di Gioacchino Murat divenuto Re di Napoli a posto di Giuseppe Bonaparte. L'edificio fu così adibito a convitto della città fino al 1815, anno in cui Re Ferdinando IV assunto il titolo di Re delle due Sicilie, esaudì la richiesta dei Padri Vincenziani di ritornare nella propria dimora. La presenza dei religiosi rimase fino al 1861 per poi scomparire per sempre dalla vita sociale di Bari, privati anche della loro proprietà.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1808/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1861/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	Dal 1861 la struttura venne occupata dai Reali Carabinieri, successivamente divenne Ospedale Militare, poi Distretto Militare ed infine Tribunale e Procura Militare per commemorare una medaglia d'oro della campagna di Albania del 1943.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1861/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Consistente nell'intervento nell'intradosso delle volte con ripristino della continuità strutturale delle zone fessurate previa scarnitura e pulitura delle lesioni e dove necessario intervento integrato con cuciture metalliche; intervento sulle strutture verticali da concordare con la SABAP in fase operativa; intervento di messa in opera di pavimento; scarnitura stuccatura e stilatura dei giunti murari.
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
---------------------	---------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2000/04/18
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2000/04/18
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Sospensione lavori
---------------------------------	--------------------

RENN - Notizia	Dopo la comunicazione del 2001/10/18 in merito ai danni sull'immobile consistenti nella realizzazione di un piano interrato non autorizzato, viene data immediata ordinanza di sospensione dei lavori.
-----------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
---------------------	---------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2001/10/19
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2001/10/19
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	contratto locazione
---------------------------------	---------------------

RENN - Notizia	Contratto rinnovo di locazione a sede nazionale ufficiali provenienti del servizio attivo
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
---------------------	---------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2001/10/12
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2001/10/12
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Sacrestia Cappella di S. Colomba
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel locale sacrestia annessa alla cappella consistenti nella realizzazione di servizi igienici a servizio della cappella; tinteggiatura delle murature e verniciatura manufatti esterni; revisione e manutenzione degli infissi esistenti.
RENF - Fonte	SABAP_BA_Bari_Faldone 281
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2002/03/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2002/07/01
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Volume Via Francesco d'Assisi
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Volume sia P. Villari
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Volume laterali
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'immobile ubicato nel centro storico del comune di Bari è sostanzialmente costituito da due corpi di fabbrica l'uno più alto prospiciente la Via Amalfitana, l'altro affiancato su Piazza Garibaldi, entrambi edificati nel XVII sec. per realizzare la sede della Compagnia di Gesù. La struttura si sviluppa verticalmente dai tre livelli fuori terra del volume principale ad uno dei corpi trasversali. Presenta una struttura in muratura in conci di carparo locale intonacati a calce. Le definizioni orizzontali sono realizzate con volte a vela ribassata e a botte la cui freccia nel piano rialzato è molto più accentuata dovuta all'altezza maggiore di detto piano rispetto a quelli sovrastanti. Sul prospetto Est si evidenzia un rosone e sull'estradosso una copertura a

falde e marsigliesi mentre l'altro corpo di fabbrica corrispondente, che comprende il piano attico è definito da copertura piana.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma Irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi Con corte interna

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema Navata unica

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere intonacato

SVCM - Materiali conci di carparo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SOFQ - Qualificazione della forma ribassata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione chiesa

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Volume Est
------------------	------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
--------------------------------	-------------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Volume secondario
------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	piano
--------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	chiesa
-------------------	--------

PVMG - Genere	in ceramica
---------------	-------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
---------------------------	---------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Volume principale
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
--------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	Con oculo centrale
--------------------------------	--------------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto Piazza Massari/Via F. d'Assisi
-------------------	--

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
-------------	-------------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto Piazza Massari/Via F. d'Assisi
-------------------	--

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
-------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	aggettanti
--------------------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	Con attico arretrato
--------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto Piazza Massari
DECL - Collocazione	1p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con balcone su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra in ferro battuto
DECM - Materiali	pietra/ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto Via F. d'Assisi
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	Ad arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	parzialmente tamponata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano spezzato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto P. Villari
DECL - Collocazione	1p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale aggettante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto Via F. d'Assisi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne ritmate da fasce bugnate
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni floreali in bassorilievo

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	pareti
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne ioniche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con nicchia con statua centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	Con sovrastante architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano arcuato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	Tamburo cupola
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	ioniche
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	cupola
DECT - Tipo	Decorata
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/04/18
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento statico e recupero edilizio (SABAP_BA_Bari_Faldone 281)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Sacrestia Cappella di S. Colomba
RSTI - Data inizio	2002/07/01
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (SABAP_BA_Bari_Faldone 281)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Sede del Tribunale Militare e della Procura Militare e alloggi demaniali
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII; XVIII-XIX
USOD - Uso	monastero
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII-XIX
USOD - Uso	Convitto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	caserma
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	Ospedale Militare
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	Distretto Militare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939 art. 4
NVCD - Data notificazione	1985/04/22
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F1
FTAT - Note	Veduta del fronte su Via S. Francesco d'Assisi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F2
FTAT - Note	Veduta del fronte su Via P. Villari
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F3
FTAT - Note	Ingresso su Via P. Villari
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F4
FTAT - Note	Veduta del fronte su Via S. Francesco d'Assisi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F5
FTAT - Note	Dettaglio del fronte su Piazza G. Massari
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F6
FTAT - Note	Apertura del 1p su Piazza G. Massari
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F7
FTAT - Note	Dettaglio del fronte su Via S. Francesco d'Assisi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/09/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F8
FTAT - Note	Veduta verso l'altare della chiesa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/09/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F9
FTAT - Note	Veduta della cupola della chiesa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/09/00
FTAN - Codice identificativo	334531_F10
FTAT - Note	Pavimentazione della chiesa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000

DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334531_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/07/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	visura catastale
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334531_V1
DRAD - Data	2019/07/00
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato pdf
ADMA - Autore	Minnucci, Ramona
ADMD - Data	2019/09/00
ADMN - Codice identificativo	334531_R1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Puglia
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B_00013
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D. DI BARI
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	B_00015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	B_00017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
FUR - Funzionario	

responsabile

Simonetti, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Decreto L. 1089/1939 art.4_Denominazione "Caserma Betti già
Convento di S. Colomba"