

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

## NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00045487

ESC - Ente schedatore S279

ECP - Ente competente S279

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione casa di civile abitazione oggi Società Alce

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia NO

PVCC - Comune Novara

**PVCI - Indirizzo**

via Frasconi, 6

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

**CTL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

**CTSC - Comune** Novara

**CTSF - Foglio/Data** 169/ 2018

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

**GPI - Identificativo punto** 2

**GPL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**

**GPDP - PUNTO**

**GPDPX - Coordinata X** 8.6121368597

**GPDPY - Coordinata Y** 45.442863736

**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto

**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo

**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

**GPBB - Descrizione sintetica** ICCD1031024\_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2012

**GPBT - Data** 17-7-2019

**GPBO - Note** (4323263) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- ([http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/ortofoto\\_colore\\_12.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map)) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2012

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

**ATB - AMBITO CULTURALE**

**ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione

**ATBD - Denominazione** ambito piemontese

**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**SI - SPAZI**

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +3

**PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

**PNT - PIANTA**

**PNTS - Schema** rettangolare

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

**FNSU - Ubicazione** intero bene

**FNST - Tipo** cantinato

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCM - Materiali** laterizio

**SVCM - Materiali** intonaco

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

**CPFF - Forma** a falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

**CPCT - Struttura primaria** orditura lignea

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

**CPMT - Tipo** coppi

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

**SCLN - Quantità** 1

**SCLL - Collocazione** trasversale

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECL - Collocazione** esterna

**DECM - Materiali** agglomerato cementizio prestampato

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCC - Stato di conservazione** cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche** Nonostante la qualità estetica del palazzo lo stato di conservazione si avvicina all'abbandono e presenta numerosi degradi. In tutte le parti sono visibili forti problemi legati all'umidità, anche di risalita, con conseguenti muffe, distacchi dell'intonaco, mancanze ed efflorescenze. Anche le parti in legno e ferro sono molto degradate, si notano inoltre fessurazioni su tutto il fronte strada (2018).

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	I dati riportati si riferiscono alle zone cui è stato possibile accedere (1990).
--------------------------------------	--

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Chiaramente non sono evidenti interventi recenti, fatta eccezione per una possibile ritinteggiatura della facciata che andrebbe comunque ripresa (2018).
----------------------------------	--

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	parte del bene
--------------------------------------	----------------

<b>USAD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	parte del bene
--------------------------------------	----------------

<b>USAD - Uso</b>	uffici
-------------------	--------

### USO - USO STORICO

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

<b>USOD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2018/09/23
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100045487_01

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2018/09/23
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>Fntp - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>Fntd - Data</b>	1990/10/30

## AD - ACCESSO AI DATI

### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1990
<b>CMPN - Nome</b>	Moroni, Roberto
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Castiglioni, Cecilia
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	