

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00018932
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	oratorio
OGTN - Denominazione	Oratorio parrocchiale

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Oratorio della S. Casa di Loreto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AN
PVCC - Comune	Loreto
PVCI - Indirizzo	Via Asdrubali, 54/56/58

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Loreto
CTSF - Foglio/Data	5/2019
CTSN - Particelle	104, 108

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.609564284
GPDPY - Coordinata Y	43.440340209

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	18-7-2019
GPBO - Note	(4234229) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dall'analisi della cartografia storica, l'edificio è stato costruito tra la fine del XVI sec. e l'inizio del XVII sec.
RENF - Fonte	Disegno di Francisco De Hollandia, 1539
RENF - Fonte	Archivio storico della Santa Casa_veduta prospettica del castello
RENF - Fonte	Archivio storico della Santa Casa_Relazione del 1620
RENF - Fonte	Archivio storico della Santa Casa_Relazione del 1642
RENF - Fonte	Archivio Busiri, 1795_planimetria
RENF - Fonte	AS_AN_Catasto gregoriano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di rafforzamento della muratura con riprese murarie al livello della fondazione, la microcucitura delle pareti in elevazione e la legatura a due livelli con trefoli pretesi e la revisione del manto di copertura.
RENF - Fonte	Comune di Loreto_Ufficio tecnico
RENF - Fonte	SABAP_AN_ AN602
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1980/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
---------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
--------------------------	------------------

RENN - Notizia	Intervento per la realizzazione dei servizi igienici; il rifacimento del solaio del palco e l'eliminazione di alcune pareti interne.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENF - Fonte	Comune di Loreto_Ufficio tecnico
--------------	----------------------------------

RENF - Fonte	SABAP_AN_ AN602
--------------	-----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
---------------	----

RELI - Data	1990/00/00
-------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
---------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	manutenzione straordinaria
--------------------------	----------------------------

RENN - Notizia	Lavori di manutenzione straordinaria dell'atrio, della loggia e della copertura.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------

RENF - Fonte	SABAP_AN_ AN602
--------------	-----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
---------------	-----

RELI - Data	2013/09/11
-------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
---------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
--------------------------	----------------

RENN - Notizia	L'oratorio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_724)
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
--------------	-------------------------------------------------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
---------------	-----

RELI - Data	2016
-------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
---------------	-----

REVI - Data	2017
-------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'oratorio presenta la volta interna deformata in più punti e deformazione del pavimento dovuto al cedimento fondale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1686
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di intervento di restauro e consolidamento consistenti al consolidamento delle murature perimetrali est e ovest e parte del prospetto sud mediante cucì-scucì e iniezione di malta di calce; rinforzi estradossati ala volta e il ripristino della pavimentazione
RENF - Fonte	SABAP_AN_ AN602/10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/11/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'oratorio con struttura articolata composta da pronunciate ali laterali e da un corpo centrale, arretrato rispetto alla strada, presenta una struttura verticale in muratura intonacata con copertura a falda. La composizione simmetrica dell'edificio è impostata sull'asse della scalinata che conduce al primo piano
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	C
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello	

di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni a vista ad eccezione del corpo centrale intonacato
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti regolari
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggia
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3 archi
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oratorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	Sala cinematografica e teatrale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P.
STUN - Sintesi normativa zona	Recupero
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	18932_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	18932_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	18932_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	18932_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1686
FTAN - Codice identificativo	18932_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1686
FTAN - Codice identificativo	18932_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1686
FTAN - Codice identificativo	18932_F7

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F11
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932

FTAN - Codice identificativo	18932_F13
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F14
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
FTAN - Codice identificativo	18932_F16
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ancona
DRAN - Codice identificativo	18932_C1
DRAD - Data	2019
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP_AN
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
DRAN - Codice identificativo	18932_1
DRAD - Data	1977
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100

DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_18932
DRAN - Codice identificativo	18932_2
DRAD - Data	1977
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Grimaldi, Primo
CMPN - Nome	Natali, Anna
CMPN - Nome	Compagnucci, Mauro
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria