

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066154
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo del Comune

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Municipale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Cupra Marittima
PVCL - Località	CUPRA MARITTIMA
PVCI - Indirizzo	Piazza XX Settembre

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Cupramarittima

CTSF - Foglio/Data	7/2019
CTSN - Particelle	86
CTSP - Proprietari	Comune di Cupramarittima

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.859074095
GPDPY - Coordinata Y	43.025099234
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	18-7-2019
GPBO - Note	(4234258) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo è stato costruito nel 1884 da Passerini mentre la torre dell'orologio da Sacconi Giuseppe
RENF - Fonte	AS_AP

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di consolidamento sede comunale_Richiesta di finanziamento

RENF - Fonte	SABAP_ AP487
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/03/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/03/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Nuova costruzione
RENN - Notizia	Nel 2003 è stata realizzata una nuova costruzione sul retro del palazzo.
RENF - Fonte	Comune di Cupramarittima_Ufficio tecnico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2003/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2003/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza della facciata del palazzo comunale, presentato in data 2016/06/09, consistente nella sostituzione delle bugnature dei pilastri d'angolo con nuove; cucì e scusi della muratura degradata; fasciatura con due strati di fasce PBO bidirezionale e stuccature con malte speciali delle lastre di rivestimento della facciata, viene autorizzato.
RENF - Fonte	SABAP_ AP487
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/07/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2016/07/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1064)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia**

Il palazzo presenta all'esterno lesioni verticali in corrispondenza del portone d'ingresso e all'interno la deformazione del solaio di pavimentazione dello scalone e lesioni con perdita di materiale nelle sale al 1p.

RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1064**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Evento sismico-messa in sicurezza**RENN - Notizia**

Intervento messa in sicurezza consistente nella rimozione del cornicione della facciata principale; puntellamento dello scalone interno e inserimento di catene Segretariato Regionale per i Beni e le attività

RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1064**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** edificio principale**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +3**SIIP - Tipo di piani** p. t.; p. 1; p. 2**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	Volume secondario
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il palazzo situato di fronte alla statale adriatica, è un'edificio storico che risale a fine ottocento ed è caratterizzato principalmente da una facciata monumentale arricchita da un rivestimento in bugnato di pietra che ricopre tutto il piano terreno dell'edificio e gli angoli per l'intera altezza e il porticati esistente che si compone di sei pilastri due laterali e 4 centrali e 5 archi anch'essi rivestiti in pietra con copertura a padiglione.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte corpo principale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTF - Forma

Rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

p.t._Bar, biblioteca

PNTE - Dati icnografici significativi

1p_ Polizia municipale, servizi sociali, Sala giunta cerimonie

PNTE - Dati icnografici significativi

2p_ Ufficio tecnico

PNTE - Dati icnografici significativi

p.t._loggiato

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

In laterizio parzialmente intonaco

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

p.t._portico

SOF - TIPO

SOFG - Genere

soffitto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

1p_Sala giunta cerimonie

SOF - TIPO

SOFG - Genere

soffitto

SOFQ - Qualificazione della forma	Cassettonato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	portico
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti regolari
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Sala giunta cerimonie
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Bugnato verticale
DECQ - Qualificazione del tipo	A pettine
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	fascia marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1 p
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano triangolare/semicircolare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1 p
DECT - Tipo	Balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	torre
DECQ - Qualificazione del tipo	Con bifore
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	torre
DECQ - Qualificazione del tipo	Colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del	

tipo	Con trabeazione aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t._portico
DECL - Collocazione	solaio
DECT - Tipo	modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi geometrici a rilievo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t._portico
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECM - Materiali	laterizio/pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1p_Sala giunta cerimonie
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	fusto squadrato
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave sovrastante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1p_Sala giunta cerimonie
DECL - Collocazione	Parete frontale
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	Con colonne corinzie su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	Con architrave su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1p_Sala giunta cerimonie
DECL - Collocazione	solaio
DECT - Tipo	Cassettonato

DECQ - Qualificazione del tipo	decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Attività commerciali/municipio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	municipio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Cupramarittima
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.F.
STUN - Sintesi normativa zona	Attrezzature pubbliche
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66154_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66154_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66154_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66154_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1064
FTAN - Codice identificativo	66154_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1064
FTAN - Codice identificativo	66154_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1064
FTAN - Codice identificativo	66154_F7
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66154
FTAN - Codice identificativo	66154_F8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000

DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66154_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ciucci, Ernesto
BIBD - Anno di edizione	1908
BIBH - Sigla per citazione	B_0150
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Conti, M.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori, B./Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria