SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	•
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo	
generale	00066121
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria del Suffragio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Cupra Marittima
PVCL - Località	CUPRA MARITTIMA
PVCE	Marano, Cupra Alta
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Comune di Cupramarittima
CTSF - Foglio/Data	7/2019
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Confraternita del Suffragio
GP - GEOREFERENZIAZIONE TH	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.857215324
GPDPY - Coordinata Y	43.022740295
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	18-7-2019
GPBO - Note	(4234263) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Chiesa costruita nella prima parte del XVIII secolo, prende il nome dall'omonima Confraternita molto attiva in quei decenni nella cittadina cuprense.
RENF - Fonte	AS_AP
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1743/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1065)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	AO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni	
RENN - Notizia	La chiesa presenta lesioni in corrispondenza dell'ingresso; all'interno e danni alla copertura.	
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1065	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2016	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2017	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-messa in sicurezza	
RENN - Notizia	Intervento di messa in sicurezza consistente nel transennamento dell' area circostante al chiesa; puntellamento della facciata e dell'ingresso principale; incatenamento della copertura; tirantatura longitudonale e trasversale dell'aula e del presbiterio e interventi di consolidamento della facciata.	
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1065	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2016	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2017	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	+1	
SIIP - Tipo di piani	p. t.	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa di S. Maria del Suffragio è articolata all'interno in due spazi analoghi; l'aula liturgica a pianta rettangolare, coperta da una volta a botte lunettata, e il presbiterio coperto anch'esso da una volta a botte simile. Contrapposta al presbiterio, sulla controfacciata, si trova un'austera cantoria con balconata in legno, sorretta da due colonne lignee che inquadrano la porta della chiesa.	
PN - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte	chiesa	
PNT - PIANTA		
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.	
PNTF - Forma	Rettangolare	

PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	' A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni a faccia vista
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	Aula/presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto semiovale
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti regolari
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	Su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	binate
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine tuscanico
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	Triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Porta d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad edicola
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano ad arco
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	lunetta
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	Fusto circolare scanalato
DECQ - Qualificazione del	

tipo	
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpani spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	Con dipinto centrale
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	tardobarocchi
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni in stucco
DECQ - Qualificazione del tipo	che ospitano tele settecentesche, con raffigurazioni di santi.
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	pareti
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	con bassorilievi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice superiore dentellata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Presbiterio
DECL - Collocazione	pareti
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	Con sup. trattata a finto marmo
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	Torre campanaria	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	Cupolino	
DECM - Materiali	laterizio	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZI	STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	chiesa	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico	
CDGS - Indicazione specifica	Confraternita del Suffragio	
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P./P. di F.	
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro/Inserito in area vincolata da L. 1089/1939	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fermo-immagine	
FTAD - Data	2015	
FTAN - Codice identificativo	66121_F1	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fermo-immagine	
FTAD - Data	2015	
FTAN - Codice identificativo	66121_F2	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fermo-immagine	
FTAD - Data	2015	
FTAN - Codice identificativo	66121_F3	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
_		

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66121_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66121_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66121_F6
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66121_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66121
FTAN - Codice identificativo	66121_F8
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66121_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ciucci, Ernesto
BIBD - Anno di edizione	1908
BIBH - Sigla per citazione	B_0150
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Bartolomeis, Emilio
BIBD - Anno di edizione	1906
BIBH - Sigla per citazione	B_0151
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Conti, M.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori, B./Macripò, A.
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le foto dei danni causati dal sisma del 2016 non sono presenti in quanto la cartella ID UCCR MARCHE_1065 ne era priva.