SCHEDA



CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	C	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	01	
NCTN - Numero catalogo generale	00016090	
ESC - Ente schedatore	S279	
ECP - Ente competente	S279	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	edificio rustico	
OGTN - Denominazione	edificio rustico del Ricetto	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Piemonte	

PVCP - Provincia	NO	
PVCC - Comune	Recetto	
PVCL - Località	RECETTO	
PVCI - Indirizzo	via Cavuor, 2	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE	
CTSC - Comune	Novara	
CTSF - Foglio/Data	10/ 2018	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	8.4360843305	
GPDPY - Coordinata Y	45.460443861	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2012	
GPBT - Data	18-7-2019	
GPBO - Note	(4331873) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000 (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2012	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	ambito piemontese	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XX	

PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene **PNT - PIANTA** PNTS - Schema rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** SVCT - Tipo di struttura parete **SVCC - Genere** in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume **SVCM - Materiali** laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO SOFG** - Genere volta **SOFF** - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della lunettata forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO SOFG** - Genere solaio **SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva** ligneo **CP - COPERTURE CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFF** - Forma a falde **CPC - STRUTTURA E TECNICA** orditura lignea **CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo** coppi SC - SCALE **SCL - SCALE SCLU - Ubicazione** esterna SCLN - Quantità SCS - SCHEMA STRUTTURALE **SCSM** - Materiali muratura SC - SCALE **SCL - SCALE SCLU - Ubicazione** interna SCLN - Quantità 1 **SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM** - Materiali legno PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** p. t.

PVMG - Genere	marmette		
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI		
PVMU - Ubicazione	p. t.		
PVMG - Genere	in battuto		
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI			
PVMU - Ubicazione	p. 1		
PVMG - Genere	tavelloni in cotto		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZIONE			
STCC - Stato di conservazione	buono		
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio si presenta in buono stato di conservazione: il recente intevento di recupero ne ha sanato i degradi rilevato alla fine degli anni Settanta, senza privarlo delle sue caratteristiche identitarie (2018).		
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE		
STCO - Indicazioni specifiche	X* - Il paramento murario mostra linee fessurative che si propagano a ramo unico lungo le linee di forza più intense cioè quelle che hanno subito la contrazione di spalletta e quelle che interessano l'intera angolata. I rami di cuspide sono localizzati al livello della volta a botte e del ciglio superiore della muratura. X** - Il lesionamento dell'edificio ha portato come conseguenza anche il dissesto della copertura che rischia di crollare in alcuni punti (1979).		
RS - RESTAURI			
RST - RESTAURI			
RSTT - Tipo di intervento	L'edificio si presenta in buona stato di conservazione ed è è stato oggetto di un intervento di restauro e valorizzazione completo dopo gli anni Ottanta, che è interessato sia gli aspetti strutturali che quelli architettonici. Sono stati risolti i problemi legati al quadro fessurativo, ristilati i giunti ed è stata realizzata una manutenzione straordinaria della copertura. Sono stati Inoltre inseriti i serramenti mancanti ed è stato demolito l'avancorpo, comprensivo di tettoia, sul fronte verso la corte interna (2018).		
US - UTILIZZAZIONI			
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	intero bene		
USAD - Uso	spogliatoio del campo sportivo		
USO - USO STORICO			
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria		
USOD - Uso	edificio rustico		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA			
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale		
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA			
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)		

NVCE - Estremi provvedimento	D.C.R. n. 467 del 10/12/2	
NVCR - Data di registrazione o G.U.	19/01/2016 ai nn. 554/439	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Vergano, Alice	
FTAD - Data	2018/09/23	
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	
FTAN - Codice identificativo	0100016090_01	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Vergano, Alice	
FTAD - Data	2018/09/23	
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Vergano, Alice	
FTAD - Data	2018/09/23	
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Vergano, Alice	
FTAD - Data	2018/09/23	
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Vergano, Alice	
FTAD - Data	2018/09/23	
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda di catalogo	
FNTD - Data	1979/12/00	

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/12/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/12/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2015/12/10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Viglino Davico, M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	NO_067
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Beltrame, Doriano
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AN - ANNOTAZIONI	