

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00030863 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | oratorio                  |
| OGTQ - Qualificazione         | privato                   |
| OGTN - Denominazione          | Oratorio di Villa Caprile |

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale                       |
| OGAD - Denominazione        | Arco e torrino_Villa Caprile |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>PVCS - Stato</b>     | ITALIA |
| <b>PVCR - Regione</b>   | Marche |
| <b>PVCP - Provincia</b> | PU     |
| <b>PVCC - Comune</b>    | Pesaro |
| <b>PVCL - Località</b>  | PESARO |

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>CTSC - Comune</b>      | Comune di Pesaro                 |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b> | 18/2019                          |
| <b>CTSN - Particelle</b>  | B                                |
| <b>CTSP - Proprietari</b> | Scuola Pontificia di Agricoltura |

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPI - Identificativo punto</b>   | 1                     |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b> | 12.881398181 |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b> | 43.912750445 |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b> | punto esatto |
|---|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b> | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
|-------------------------------------|--|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>GPBT - Data</b> | 18-7-2019 |
|--------------------|-----------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>GPBO - Note</b> | (4234573) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
|--------------------|---|

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione        |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | Maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | analisi stilistica |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | costruzione |
|---------------------------------|-------------|

La costruzione dell'oratorio risale al 1640 quando la famiglia Mosca Barzi da inizio ai lavori per la realizzazione di Villa Caprile; l'oratorio

|  |  |
|--|--|
| <b>RENN - Notizia</b>                    | nasce quindi per esigenze religiose della famiglia e viene a collocarsi in posizione non casuale ma sopraelevata rispetto ai successivi terrazzamenti in cui si sviluppò tutto il complesso. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | SABAP_AN_Relazione decreto   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVII   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVII   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | facciata   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | Ricostruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nel 1763 viene ricostruita la facciata principale  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | SABAP_AN_PS913   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVIII  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1763/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVIII  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1763/00/00   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | L'oratorio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_4332)  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 2017   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico - danni   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | L'oratorio presenta all'interno lesioni di varia entità.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_4332   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>REVS - Secolo</b>                               | XXI   |
| <b>REVI - Data</b>                                 | 2017  |
| <b>SI - SPAZI</b>                                  |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                  |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                          | intero bene   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>     | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                      | +2  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                        | Grotte, p.t.  |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                   |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>   | Oratorio organizzato secondo lo schema a croce latina, con navate principali voltate a botte che attona sul transetto sporgente sui fianchi e con imposta della volta a botte a quota superiore. Il prospetto principale simmetrico rispetto all'asse generale dell'impianto della villa riproduce la conformazione geometrica dello spazio interno (quattro paraste che riquadrano i campi delle tre navate) |
| <b>PN - PIANTA</b>                                 |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | intero bene   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>            | p.t.  |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | a croce latina  |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>       | grotte nel sotterraneo  |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |   |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Non accertabile   |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |   |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | intero bene   |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete  |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura   |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | in mattoni a faccia vista   |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | laterizio   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |   |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | Navate laterali   |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |   |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | volta   |
| <b>SOFF - Forma</b>                                | a botte   |
| <b>CP - COPERTURE</b>                              |   |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                            | intero bene   |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>                |   |
| <b>CPFG - Genere</b>                               | a tetto   |
| <b>CPFF - Forma</b>                                | a falde   |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>             | intera copertura |
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi            |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | laterizio        |

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>   | esterna             |
| <b>SCLG - Genere</b>       | gradini             |
| <b>SCLO - Categoria</b>    | d'accesso (esterno) |
| <b>SCLN - Quantità</b>     | 1                   |
| <b>SCLL - Collocazione</b> | baricentrale        |

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b>         | intero bene  |
| <b>PVMG - Genere</b>             | in cotto     |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b> | a scacchiera |

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | paraste                    |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ioniche                    |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Su basamento               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Con trabeazione aggettante |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | timpano              |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Ad arco              |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | spezzato             |
| <b>DECM - Materiali</b>               | laterizio            |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | Portale              |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | rettangolare         |

|  |  |
|--|--|
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>        | con cornice modanata   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>        | Con architrave su mensole  |
| <b>DECM - Materiali</b>                      | pietra   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>             |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                     | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>                   | Sopra portale  |
| <b>DECT - Tipo</b>                           | apertura   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>        | rettangolare   |
| <b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>       |  |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>      |  |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                     | sopra il portone di ingresso   |
| <b>LSIG - Genere</b>                         | lapide   |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>             | DIVO SERAFICO FRANCISCO / AEDEM HANC SACREM/<br>CAROLUS MOSCA BARZIUS/ EOVES MARCHIO ET COMES/<br>ET FRANCISCA BARZIA A CONTISSA BARNCE UXOR/ D.D./<br>ANNO DOMINI CI I CCLXIII (1763) |
| <b>LSIC - Tecnica</b>                        | incisa/o   |
| <b>LSIM - Materiali</b>                      | pietra   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                    |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>          |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>         | danno grave  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>         | Sisma 2016   |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                            | oratorio   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente pubblico territoriale   |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Scuola Pontificia di Agricoltura   |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>         |  |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>             | L. 364/1909, art. 1,3,12,29,30,34,37   |
| <b>NVCD - Data notificazione</b>             | 1914/02/10   |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                       |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2015   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F1   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                       |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | ID UCCR MARCHE_4332                              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F2   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016      |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)                       |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | ID UCCR MARCHE_4332                              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F3   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016      |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F4   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F5   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F6   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F7   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F8   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F9   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F10  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1979   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_AN   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_30863                          |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 30863_F11  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                          |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | planimetria catastale                            |
| <b>DRAS - Scala</b>                     | 1:2000   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>         | Catasto di Pesaro                                |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | 30863_C1   |
| <b>DRAD - Data</b>                      | 2019   |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |  |



|  |  |
|--|--|
| <b>DRAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                        |
| <b>DRAT - Tipo</b>                         | rilievo  |
| <b>DRAS - Scala</b>                        | 1:200  |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>            | SABAP_AN                                       |
| <b>DRAC - Collocazione</b>                 | Scheda cartacea A_30863                        |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>        | 30863_R1                                       |
| <b>DRAD - Data</b>                         | 1979   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | decreto vincolo                                |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 1914/02/10                                     |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP_AN                                       |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Ufficio vincoli                                |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 30863_D1                                       |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | F. Mariano                                     |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1995   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_016  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia specifica                         |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | V. Cazzato                                     |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1992   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_319  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Mariano F., Papetti S.                         |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 2001   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_0103   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | P. Persi, A. Pasquali                          |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1996   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_375  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 1979   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Cecchini, Valeriano                            |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Paianini, Achille                              |

|   |  |
|---|--|
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Primari, Gastone   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | n.r.   |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2019   |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Minnucci, Ramona   |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>          |  |
| <b>AGGD - Data</b>                              | 2019   |
| <b>AGGN - Nome</b>                              | Minnucci, Ramona   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>          | Venanzoni, Ilaria  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                         |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                       | I seguenti rilievi: n.1 pianta, n.4 prospetto; n.1 sezione e n.1 particolare in scala 1:100 indicati nella scheda A 30863 non sono presenti. |