

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00173023

ESC - Ente schedatore S155

ECP - Ente competente S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTN - Denominazione Villa Il Popolesco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia PO

PVCC - Comune Montemurlo

PVCI - Indirizzo Via Popolesco, 83

PVL - Altra località Pantano

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Montemurlo
----------------------	------------

CTSF - Foglio/Data	20/ 2019
---------------------------	----------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	11.021415988
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	43.922397613
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
-------------------------------------	--

GPBT - Data	28-7-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4514486) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	carattere generale
--------------------------	--------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	carattere generale
--------------------------	--------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RELI - Data	1364/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XIV**REVI - Data** 1371/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** inizio**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** parte del bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1788/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1788/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1825/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1825/00/00**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +3

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCC - Genere	in muratura intonacata
----------------------	------------------------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	a voltina
-----------------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOFF - Forma	a cassettoni
---------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
-----------------------------------	----------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi ed embrici
--------------------	------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	perpendicolari
----------------------------------	----------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	mattonelle in marmo e cotto
----------------------	-----------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	porta
--------------------------	-------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECM - Materiali	pietra serena
-------------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	finestra
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECM - Materiali	pietra serena
-------------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	decorazione pittorica
--------------------	-----------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con paesaggi
---------------------------------------	--------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	facciata della cappella
--------------------------	-------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	ERIGIT ANNO DOMINI MDCVI/ JOANNES ANTONIUS POPULESESHUS/ SENATOR ET EQUES D. STEP.
----------------------------------	---

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portone
--------------------------	---------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	DEO ET DIVO FRANCESCO
----------------------------------	-----------------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	Al 1991 la villa si presenta nel complesso in buono stato di conservazione e manutenzione sia all'interno che all'esterno. Tuttavia si rilevano problemi per alcuni pavimenti che risultano sconnessi , per la balaustra che necessita intervento di restauro e per le cantine, soggette a frequenti allagamenti con conseguente e costante degrado.
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1975
RSTF - Data fine	1991
RSTT - Tipo di intervento	lavori di ordinaria manutenzione
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1975
RSTT - Tipo di intervento	impermeabilizzazione della copertura della villa
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento delle facciate della villa
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento della pavimentazione esterna alla villa
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1964
RSTT - Tipo di intervento	suddivisione della proprietà tra villa e fattoria
RSTT - Tipo di intervento	trasformazione della fattoria in appartamenti
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	fattoria
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. n. 1497/1939
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG 1988
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2012/06/00
FTAN - Codice identificativo	0900173023_foto
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1991/00/00
BIL - Citazione completa	Visonà M., Ville e dimore di famiglie fiorentine a Montemurlo, inedito al 1991.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Soprintendneza SBBA 16
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1991
AGGN - Nome	Fiaschi, Paolo
AGGF - Funzionario responsabile	Passalacqua, R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Altiero, Elvira
AN - ANNOTAZIONI	