

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00116135
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	portale
OGTN - Denominazione	Porta di S. Sebastiano e resti della cinta muraria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Brusasco
PVCL - Località	GARIBALDI
PVCI - Indirizzo	Via S. Sebastiano

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Brusasco
CTSF - Foglio/Data	11/1998
CTSN - Particelle	adiacente alle part. 98-272 (in base all'estratto di mappa allegato al decreto di vincolo)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.063839
GPDPY - Coordinata Y	45.149443
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4408065) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura fortificata
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Nel Ricetto del Luogo, esistevano due porte d'ingresso, poste lungo un asse trasversale che, verso nord, conduceva al colle e, verso sud, verso Marcorenigo. La principale, detta del Cerrone, sulla via ufficiale della Creusa, era molto larga, con un arco a sesto acuto e una porticina per il passo pedonale, alta con tre finestre e coronata da merlatura. L'altra, detta Porta di San Sebastiano, è ancora visibile alla fine della scoscesa stradina ricoperta dal vecchio acciottolato. Pur nello stato di ridere, sono riconoscibili l'antica struttura merlata, l'accesso pedonale, l'accesso carraio e i due vani destinati a ospitare le travi di sollevamento del ponte levatoio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	a L
---------------------	-----

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture arcuate
DECM - Materiali	mattoni

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	porta di accesso

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	porta di accesso

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Brusasco

CDGI - Indirizzo	Brusasco
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 185/1902;art. 5
NVCE - Estremi provvedimento	1910/04/09
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	NR (recupero pregresso)
FTAD - Data	1998
FTAE - Ente proprietario	NR (recupero pregresso)
FTAC - Collocazione	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	S152 0100116135
FTAT - Note	veduta d'insieme
FTAF - Formato	NR (recupero pregresso)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	NR (recupero pregresso)
FTAD - Data	NR (recupero pregresso)
FTAE - Ente proprietario	NR (recupero pregresso)
FTAC - Collocazione	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	S152 0100116135_01
FTAT - Note	portale
FTAF - Formato	NR (recupero pregresso)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1567688111175
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1567688162518
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1910/04/09
FNTN - Nome archivio	VIR VINCOLI IN RETE
FNTS - Posizione	allegato ID 287658
FNTI - Codice identificativo	0100116135_decreto
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1998

CMPN - Nome

Villata G.

FUR - Funzionario responsabile

Motta M.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2019

AGGN - Nome

Urbano, Anna Pia

AGGE - Ente

SABAP TORINO

AGGF - Funzionario responsabile

Pratissoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'edificio risulta in stato di abbandono. AGGIORNAMENTO 2019: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati. Aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS-GP-ATB-IS-SV-DE-CO-US-FTA-FNT-AD-AGG-AN