

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00116453 |
| ESC - Ente schedatore | S251 |
| ECP - Ente competente | S251 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cappella |
| OGTN - Denominazione | Cappella di S. Petronilla |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
|--------------|--------|

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | TO |
| PVCC - Comune | Bussoleno |
| PVCL - Località | SANTA PETRONILLA |
| PVCE | Borgata Santa Petronilla |
| PVCI - Indirizzo | via Case Sparse |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Bussoleno |
| CTSF - Foglio/Data | 17/1991 |
| CTSN - Particelle | E |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 7.134122 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.131281 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | Google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4408460) https://www.google.com/maps |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|--|------------------------|
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura religiosa |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---|--|
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | Nel 1928 la cappella fu riedificata. |
| RENF - Fonte | www.chieseitaliane.chiesacattolica.it |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |

| | |
|--|---|
| RELI - Data | 1928 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Internamente l'edificio si sviluppa secondo uno schema a navata unica, coperta da volte a crociera in sequenza, conclusa da profonda abside. La facciata, con profilo a capanna, è preceduta da un ampio portico aperto da un arco a tutto sesto e presenta affreschi accanto al portale di accesso. Muratura portante in cemento armato intonacato. Campanile, a pianta quadrata, posto sulla parete sinistra rispetto all'ingresso. Sulla controfacciata è sistemata la cantoria con scala a chiocciola in metallo. Copertura a due falde con manto di copertura in lose. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCM - Materiali | cemento armato |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | piano terra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde sfalsate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | lose |
| CPMM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | cappella |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XX |
| USOD - Uso | cappella |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di Santa Maria Assunta |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G.C. |
| STUN - Sintesi normativa zona | Manutenzione Ordinaria e straordinaria, risanamento e restauro conservativo |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | NR (recupero pregresso) |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | NR (recupero pregresso) |
| FTAC - Collocazione | NR (recupero pregresso) |
| FTAN - Codice identificativo | S152 0100116453 |
| FTAT - Note | vista prospetto |
| FTAF - Formato | NR (recupero pregresso) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | NR (recupero pregresso) |
| FTAD - Data | NR (recupero pregresso) |
| FTAE - Ente proprietario | NR (recupero pregresso) |
| FTAC - Collocazione | NR (recupero pregresso) |
| FTAN - Codice identificativo | S152 0100116453_01 |
| FTAT - Note | NR (recupero pregresso) |
| FTAF - Formato | NR (recupero pregresso) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--|--|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1568049428060 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1568049519520 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1568049566553 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1568049621731 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2001 |
| CMPN - Nome | Ainardi M.S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Pernice F. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Urbano, Anna Pia |
| AGGE - Ente | SABAP TORINO |
| AGGF - Funzionario responsabile | Pratissoli, Manuela |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | L'edificio risulta in mediocre stato di conservazione. AGGIORNAMENTO 2019: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati. Aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC-CS-GP-RE-IS-SV-SO-CP-CO-FTA-AGG-AN |