

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00074070
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTN - Denominazione	Villa Licia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Collegno
PVCI - Indirizzo	Via Martiri XXX Aprile, 59-61
PVCV - Altre vie di comunicazione	Comune di Collegno

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Collegno
CTSF - Foglio/Data	6/1986
CTSN - Particelle	256

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.575843
GPDPY - Coordinata Y	45.085695
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4408668) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura residenziale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Villa Licia sorge nella seconda metà del Settecento. Nella prima metà del XIX secolo appartiene alla famiglia Paroletti. Nel 1938 è venduta a Carlo Licia. Dal 1921 la proprietà appartiene alla famiglia Audifredi Villanis. Nel 1955 viene donata al Comune per essere adibita a casa di riposo per anziani.
RENF - Fonte	Relazione decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il volume, a forma di U, presenta due piani fuori terra, tetto a padiglione con manto di copertura in coppi ed è circondato da aree verdi di pertinenza. Esse sono definite da una recinzione in mattoni. Il fronte su strada presenta una cornice marcapiano, due accessi e finestre simmetriche e cornicione modanato. Sulla facciata verso la

corte è collocato un balcone con piano di calpestio in pietra poggiate su struttura metallica costituita da colonnine in ghisa e travi in piatti di ferro chiodato e ribattuto.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTF - Forma a U

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali laterizio

SVCM - Materiali intonaco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto su cortile

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo balcone

DECQ - Qualificazione del tipo su pilastrini

DECM - Materiali ghisa

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione buono

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso uffici

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte corpo principale

USAD - Uso associazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico XVIII

USOD - Uso casa di riposo per anziani

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica Comune di Collegno

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento D. Lgs. 42/2004

NVCE - Estremi provvedimento 2015/01/26

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G.C.

STUN - Sintesi normativa zona area attrezzature per insediamenti residenziali

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAA - Autore NR (recupero pregresso)

FTAD - Data 1992

FTAE - Ente proprietario NR (recupero pregresso)

FTAC - Collocazione NR (recupero pregresso)

FTAN - Codice identificativo S152 0100074070_00

FTAT - Note veduta prospetto

FTAF - Formato NR (recupero pregresso)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo New_1568308235442

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo New_1568308280305

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2015/01/26
FNTN - Nome archivio	SABAP TO
FNTS - Posizione	http://vincoliinrete.beniculturali.it
FNTI - Codice identificativo	New_1568958842630
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Abrardi G.
CMPN - Nome	Fabbris D.
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini D.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP TORINO
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio risulta in ottimo stato di conservazione. AGGIORNAMENTO 2019: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati. Aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC-GP-IS-SV-SC-CO-FTA-FTN-AGG-AN