

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00042173
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600042172

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600042171

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Casa Gardellini, Beltramini

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD

<b>PVCC - Comune</b>	Trivignano Udinese
<b>PVCL - Località</b>	CLAUIANO
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Borgo San Martino 20
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Clauiano
<b>CSTA</b>	frazione
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURN - Numero</b>	08
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	10
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Trivignano Udinese
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	12
<b>CTSN - Particelle</b>	229, 272p
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	261, 71, 228, 83, 82
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.333254
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.931830
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.it/maps/">https://www.google.it/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	edilizia tardoquattrocentesca di ambito friulano
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	confronto

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

**RENr - Riferimento** carattere generale

**RENS - Notizia sintetica** costruzione

**RENN - Notizia**

La costruzione può essere ricondotta alla fine del XV secolo. L'edificio ubicato all'interno di una "androna" di Borgo San Martino. Costituisce la testata di un insieme di edifici rurali di origine tardo-quattrocentesca. In facciata permangono alcuni tratti di una fascia affrescata a losanghe e una scritta (?). Probabilmente risalgono a una ristrutturazione del XVIII sec. la scala in legno e il caminetto al primo piano; come anche la modifica delle finestre.

**RENF - Fonte** relazione catalogafica

**RENF - Fonte** B0000141 (pp. 20-22)

**RENF - Fonte** B0000143 (pp. 111-112)

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo** XV

**RELF - Frazione di secolo** seconda metà

**RELW - Validità** (?)

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

**REVS - Secolo** XVIII

**REVV - Validità** ca

## SI - SPAZI

### SII - SUDDIVISIONE INTERNA

**SIIR - Riferimento** intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +2

**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio è realizzato in muratura portante ed è caratterizzato da un androne passante al p.t. con due ampie aperture ad arco ribassato. Lateralmente un vano conduce alla scala in legno che collega il primo piano. I solai sono in legno a vista per il p.t. mentre al primo piano è chiuso da tavolato dipinto. Al primo piano è presente anche un caminetto con elementi in pietra.

## PN - PIANTA

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

### PNT - PIANTA

**PNTS - Schema** corpo doppio

**PNTF - Forma** a trapezio irregolare

**PNTE - Dati icnografici significativi** androne passante

## FN - FONDAZIONI

**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** terreno argilloso

### FNS - STRUTTURE

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	muratura
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura mista
<b>FNSM - Materiali</b>	mattoni
<b>FNSM - Materiali</b>	ciottoli

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	muri perimetrali e setti di spina
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVCM - Materiali</b>	ciottoli di fiume

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	soffitto in legno
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice

## **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

## **SC - SCALE**

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1

<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	ad anima
<b>SCSC - Tecnica</b>	su travi
<b>SCSM - Materiali</b>	legno
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	in battuto
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	tavolato in legno
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	pittura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	vani interni
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	caminetto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornice modanata
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	davanzale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornice modanata
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale

<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	data (?)
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	59 "...." 16
<b>LSIC - Tecnica</b>	a fresco
<b>LSIM - Materiali</b>	intonaco

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è in stato di abbandono; risulta solo utilizzato l'eccesso del portale ad arco.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	deposito

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PRGC 2013 - zona A0.1 - Edifici di rilevante qualità architettonica
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Manutenzione e restauro conservativo

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>FTAD - Data</b>	2019/05/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63417
<b>FTAT - Note</b>	vista generale
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia

<b>FTAD - Data</b>	2019/05/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63416
<b>FTAT - Note</b>	dettaglio facciata
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>FTAD - Data</b>	2019/05/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63415
<b>FTAT - Note</b>	dettaglio fascia decorata di facciata
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>FTAD - Data</b>	2019/05/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63414
<b>FTAT - Note</b>	dettaglio decorazione sottolinda
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39671
<b>FTAT - Note</b>	lato ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39672
<b>FTAT - Note</b>	lato ovest, particolare portone ad arco
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39673
<b>FTAT - Note</b>	lato ovest, particolare finestra piano primo
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39674
<b>FTAT - Note</b>	lato ovest, particolare decorazione a losanga
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39675
<b>FTAT - Note</b>	lato ovest, particolare decorazione con scritte
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39676
<b>FTAT - Note</b>	lato est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico



<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39677
<b>FTAT - Note</b>	interno, p.t. androne
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39678
<b>FTAT - Note</b>	interno, 1p., vano caminetto
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAA - Autore</b>	Valentini, G. (cooperativa ALEA)
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_39679
<b>FTAT - Note</b>	interno, 1p., particolare caminetto
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno
<b>DRAO - Note</b>	pianta e prospetto
<b>DRAS - Scala</b>	1:500
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio schede catalografiche
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1566164045219
<b>DRAA - Autore</b>	Bonini, Paolo (cooperativa ALEA)
<b>DRAD - Data</b>	1996
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	relazione di ricerca
<b>FNTA - Autore</b>	Bonini, Paolo (cooperativa ALEA)
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa Gardellini-Beltramini
<b>FNTD - Data</b>	1996
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede catalografiche
<b>FNTS - Posizione</b>	UD, Trivignano Udinese, Clauiano
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1566164218741
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ariis Vischi Luisa
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2004

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000143
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 111-112
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Alessandris Manuela - Antoniutti David - Bonini Paolo - Parutto Francesca
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1999
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000141
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 20-22
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Venuti Tarcisio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1970
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000142
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1996
<b>CMPN - Nome</b>	Bonini, Paolo - cooperativa ALEA
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Casucci, Stefania
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Boccuzzi, Stefania
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Francescutti, Elisabetta
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Le descrizioni relative agli interni fanno riferimento alla scheda cartacea del 1996.