SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | 1 |
| NCTR - Codice regione | 06 |
| NCTN - Numero catalogo | |
| generale | 00042150 |
| ESC - Ente schedatore | S239 |
| ECP - Ente competente | S239 |
| RV - RELAZIONI | |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | relazione urbanistico ambientale |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 0600042148 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | bene composto |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 0600042149 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | annessi rustici |
| OGTN - Denominazione | Annessi rustici di Villa Ariis |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR | AFICO-AMMINISTRATIVA |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEO | OGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | UD |
| PVCC - Comune | Trivignano Udinese |
| PVCL - Località | CLAUIANO |
| PVCI - Indirizzo | Via della Filanda, 2 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Via Dei Casali |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Clauiano |
| CSTA | frazione |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 004 |

| 1 | |
|--|---|
| SETP - Numero nel settore | 2.2 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATAST | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CAT | |
| CTSC - Comune | Trivignano Udinese |
| CTSF - Foglio/Data | 12 |
| CTSN - Particelle | 135 (ex mappale 134, 239 e 240) |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 238, 241, 431 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TI | RAMITE PUNTO |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUN | OTO |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.331957 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.930328 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4412372) https://www.google.it/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione/ricostruzione |
| ATBD - Denominazione | edilizia settecentesca di ambito friulano |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | confronto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | carattere generale |
| | Il complesso è un tipico impianto padronale di ambito veneto-friulano del XVIII secolo, con alcune parti più antiche, di alto valore formale, con la particolarità di ubicarsi su fronte strada (come altre abitazioni del borgo rurale di Clauiano) e non in posizione arretrata, con antistante corte d'onore, come consuetudine nelle dimore padronali friulane. La casa fu costruita da Vittorio Mattioli nei primi anni del 1600 quando si trasferì a Udine. I Mattioli erano una nobile famiglia dove per tradizione si ritrovavano tre generazioni di medici; Pietro Andrea Mattioli, medico e celebre naturalista proveniente da Siena, fu medico a Gorizia (1542-1555) e in seguito medico personale dell' |

| RENN - Notizia | Arciduca Ferdinando d'Austria. Dal fratello Antonio Maria nacque Vittorio che, oltre ad aver fatto costruire la proprietà ora Ariis, era proprietario di altre case e terreni in Clauiano. Verso la metà del 1800 Anna Giulia Mattioli in Pietro sposò il nobile Caimo Dragoni Antonio fu Eusebio (podestà di Udine) così per eredità la casa e i terreni passarono a lui. Antonio Caimo fece mettere in questa casa la sede del quartiere generale della guardia civica. La famiglia si estinse nel 1898 col co. Nicolò. Qualche anno prima la proprietà fu acquistata dal Signor Luigi Cambiagio negoziante di Trieste che la tenne per circa una decina d'anni e poi la vendette ai Signori Daniele e Antonio De Marchi di Raveo dai quali per eredità passò agli Ariis (1872). |
|--------------------------|--|
| RENF - Fonte | B0000141 (pp. 25-26, 39, 41, 48, 82-83) |
| RENF - Fonte | B0000143 (pp. 98-100) |
| RENF - Fonte | relazione catalografica |
| RENF - Fonte | http://qr3.it/clauiano/56/villa-ariis.html |
| RENF - Fonte | http://www.viniariis.it/ |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | ИО REMOTO |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | MO RECENTE |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1872 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Quasi tutte le ville friulane erano legate alla attività agricole dei poderi ad esse limitrofi, di conseguenza una parte del complesso padronale era riservata alla conservazione delle derrate alimentari, ai vini ecc. Gli annessi rustici di villa Ariis sono costituiti prevalentemente dai "foledors" (tinaie), ampi vani ospitanti i tini e le botti per la conservazione del vino. Costruiti tra i secoli XVIII-XIX, subirono un grave incendio nel 1922 che distrusse il tetto e parte del fabbricato posto a ridosso del giardino; successivamente le due tinaie furono ridotte ad una sola, molto vasta, che si estende in profondità, in direzione ortogonale al piano stradale. All'interno dei "foledors" si rileva una lapide romana in pietra inserita in epoca successiva proveniente probabilmente dalla zona di Clauiano, riportante questa scritta: DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V°. |
| RENF - Fonte | B0000141 (pp. 25-26, 39, 41, 48, 82-83) |
| RENF - Fonte | B0000143 (pp. 98-100) |
| RENF - Fonte | relazione catalografica |
| RENF - Fonte | http://qr3.it/clauiano/56/villa-ariis.html |
| RENF - Fonte | http://www.viniariis.it/ (Consultazione: 2019/08/13) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | MO REMOTO |
| RELS - Secolo | |
| KELS - Secolo | XVIII-XIX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | |
| | |

| REVI - Data | 1922 |
|---|---|
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione | livelli continui |
| orizzontale | |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Gli annessi rustici di Villa Ariis sono costituiti prevalentemente dai "foledors" (tinaie); l'impianto planimetrico originario, che si sviluppava in modo ortogonale a Nord della villa, era costituito da due ampi vani rettangolari. Attualmente rimane integro il corpo più a Nord mentre quello più a Sud dopo l'incendio è stato ristrutturato ricostruendo solo alcune parti della costruzione originaria. La facciata principale è caratterizzata da una muratura in sasso spaccato, da due portali arcuati con conci in pietra, bugnati e lisci disposti tra di loro in maniera alternata e da un basamento in bugnato. Al piano primo sopra i portali sono posizionate due ampie aperture di epoca posteriore all'edificio; nella parte terminale della facciata si notano le differenze murarie dovute alla ricostruzione posteriore all'incendio. La facciata Nord presenta aperture allineate e riquadrate in pietra, con archetti in mattoni nella parte alta per distribuire lateralmente i carichi. Il prospetto Sud ora intonaco, un tempo era la facciata interna dei "foledors"; qui le aperture sono di piccole dimensioni al piano terra mentre ampie al piano primo. Ad Ovest si rilevano due portali arcuati posti in posizione centrale, che comunicano con una corte in cui sono presenti delle piccole costruzioni rustiche. I materiali utilizzati per la costruzione sono prevalentemente sassi e pietrame; il pavimento attualmente è in cemento per la parte Nord e in lastre di porfido per la parte attigua alla villa (in origine era in terra battuta). Il solaio che in origine era costituito da travi lignee fu ricostruito in laterocemento, mentre il tetto a due falde venne ricostruito seguendo lo schema originario con capriate lignee sormontate da travi, mezzimorali, pianelle e coppi. |
| PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | mero och |
| | |
| FINIA - Schema | regulare |
| PNTS - Schema PNTF - Forma | regolare |
| PNTF - Forma | regolare rettangolare |
| | |
| PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello | rettangolare |
| PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | rettangolare |
| PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio FNS - STRUTTURE | rettangolare terreno argilloso |
| PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione | rettangolare terreno argilloso intero bene |
| PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo | rettangolare terreno argilloso intero bene continua muratura mista |
| PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo FNSC - Tecnica costruttiva | rettangolare terreno argilloso intero bene continua |

| SVCU - Ubicazione | muri perimetrali e setti di spina |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura mista |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | ciottoli di fiume |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFQ - Qualificazione della forma | piano |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE EST | ERNA |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | A |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTUR | A |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | rampa |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | NTAZIONI |
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | in cemento |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | |
| PVMU - Ubicazione | p. 1 |
| PVMG - Genere | in cemento |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | 71 |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |

| DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali muratura DECM - Materiali pietra DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo finestre DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Teenica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI |
|--|
| tipo DECM - Materiali muratura DECM - Materiali pietra DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo finestre DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M° PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| DECM - Materiali pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo finestre DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali muratura DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSIG - Genere scolpita/o LSIG - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo finestre DECQ - Qualificazione del tipo con cornice DECM - Materiali muratura DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo finestre DECQ - Qualificazione del tipo con cornice DECM - Materiali muratura DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| DECT - Tipo finestre DECQ - Qualificazione del tipo con cornice DECM - Materiali muratura DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M° PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o intero bene STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| tipo DECM - Materiali muratura DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| DECM - Materiali pietra LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| LSIU - Ubicazione interni LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| LSIG - Genere lapide LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| LSII - Trascrizione testo DETA DIO C° M° MACORDECON/ PRIOR M°PAVLO IVLIAN O/ TOR MDXXX VADIXX VII V° LSIC - Tecnica scolpita/o LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene STCC - Stato di conservazione buono |
| LSII - Trascrizione testo LSIC - Tecnica scolpita/o pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| LSIM - Materiali pietra CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono |
| CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene STCC - Stato di conservazione buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene STCC - Stato di conservazione buono |
| STCR - Riferimento alla intero bene STCC - Stato di conservazione buono |
| parte STCC - Stato di conservazione Intero bene buono |
| conservazione |
| DC DECTALIDI |
| RS - RESTAURI |
| RST - RESTAURI |
| RSTR - Riferimento alla intero bene |
| RSTI - Data inizio non accertata |
| RSTF - Data fine non accertata |
| RSTT - Tipo di intervento rifacimento parte superiore della facciata |
| US - UTILIZZAZIONI |
| USA - USO ATTUALE |
| USAR - Riferimento alla parte del bene |
| USAD - Uso cantina |
| USA - USO ATTUALE |
| USAR - Riferimento alla parte del bene |
| USAD - Uso magazzino |
| |

USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene parte **USOD - Uso** cantina **USOD - Uso** tinaia TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà privata generica **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** DLgs n. 42/2004, art. 12 **NVCE - Estremi** 2001/11/05 provvedimento **NVCD - Data notificazione** 2002/01/21 **NVCR - Data di** 2002/06/04 registrazione o G.U. STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore PRGC 2013 - zona A0.1 – Edifici di rilevante qualità architettonica STUN - Sintesi normativa Manutenzione e restauro conservativo zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia digitale (file) FTAP - Tipo FTAA - Autore Perrucci, Maria Grazia FTAD - Data 2019/07/18 FTAE - Ente proprietario S239 FTAN - Codice identificativo S239 63159 FTAT - Note prospetto principale FTAF - Formato Jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Perrucci, Maria Grazia FTAD - Data 2019/07/18 S239 FTAE - Ente proprietario FTAN - Codice identificativo S239_63160 prospetto principale FTAT - Note FTAF - Formato Jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia digitale (file) FTAP - Tipo FTAA - Autore Perrucci, Maria Grazia FTAD - Data 2019/07/18

| FTAE - Ente proprietario | S239 |
|------------------------------|--|
| FTAN - Codice identificativo | S239_63161 |
| FTAT - Note | prospetto interno |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Perrucci, Maria Grazia |
| FTAD - Data | 2019/07/18 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_63162 |
| FTAT - Note | dettaglio giardino |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S23939558 |
| FTAT - Note | lato Est |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39559 |
| FTAT - Note | lato Est - particolare del muro in sassi |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39560 |
| FTAT - Note | lato Est - particolare muro in sassi |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| | |

| FTAE - Ente proprietario | S239 |
|------------------------------|---|
| FTAN - Codice identificativo | S239_39561 |
| FTAT - Note | lato Nord |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39562 |
| FTAT - Note | lato Ovest |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39563 |
| FTAT - Note | lato Ovest, particolare portale ad arco |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39564 |
| FTAT - Note | lato Sud-Ovest - orto e giardino antistante |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39565 |
| FTAT - Note | giardino - statua |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39566 |
| | |

| FTAT - Note | giardino, portale d'accesso e statue |
|------------------------------|---|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39567 |
| FTAT - Note | portale d'accesso con muraglia merlata |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_39569 |
| FTAT - Note | interno - particolare lapide romana |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Valentini, G. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S23939568 |
| FTAT - Note | ponticello d'accesso sul fossato |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GR | RAFICA |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta e prospetto |
| DRAS - Scala | 1:500 |
| DRAC - Collocazione | Archivio schede di catalogazione |
| DRAN - Codice identificativo | New_1567773441838 |
| DRAA - Autore | Bonini, Paolo (Cooperativa ALEA) |
| DRAD - Data | 1996 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | relazione di ricerca |
| FNTA - Autore | Bonini, Paolo (Cooperativa ALEA) |
| FNTT - Denominazione | Annessi rustici e giardino di Villa Ariis |
| FNTD - Data | 1996 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio schede catalografiche |
| FNTS - Posizione | UD, Trivignano Udinese, Clauiano |
| FNTI - Codice identificativo | New_1567773068598 |

| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
|---------------------------------|---|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Alessandris Manuela - Antoniutti David - Bonini Paolo - Parutto Francesca |
| BIBD - Anno di edizione | 1999 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000141 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 25-26, 39, 41, 48, 82-83 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Venuti Tarcisio |
| BIBD - Anno di edizione | 1970 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000142 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ariis Vischi Luisa |
| BIBD - Anno di edizione | 2004 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000143 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 98-100 |
| D - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCES | SSO AI DATI |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| M - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1996 |
| CMPN - Nome | Bonini, Paolo - Cooperativa ALEA |
| FUR - Funzionario responsabile | Casucci, Stefania |
| AGG - AGGIORNAMENTO - H | REVISIONE |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Perrucci, Maria Grazia |
| AGGR - Referente scientifico | Boccuzzi, Stefania |
| AGGF - Funzionario responsabile | Francescutti, Elisabetta |
| N - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Le descrizioni relative agli interni fanno riferimento alla scheda cartacea del 1996. |