

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007825
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Villa Attems e giardino annesso

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Peteani di Steinberg d'Attems

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Aiello del Friuli
PVCL - Località	AIELLO DEL FRIULI
PVCI - Indirizzo	Viale Vittorio Emanuele II 24
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Petrarca

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
-------------	----------------------

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	SU
--------------------	----

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Aiello del Friuli
----------------------	-------------------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	17
---------------------------	----

<b>CTSN - Particelle</b>	163, 164, 166
--------------------------	---------------

<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	167, Via Petrarca e Piazza Vittorio Emanuele II
---	---

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
-----------------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.364585
-----------------------------	-----------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.869869
-----------------------------	-----------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google maps
-------------------------------------	-------------

<b>GPBT - Data</b>	2019
--------------------	------

<b>GPBO - Note</b>	(4393099) <a href="https://www.google.it/maps/">https://www.google.it/maps/</a>
--------------------	---

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
---------------------------------------	----------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
---------------------------------	-------------

<b>RENN - Notizia</b>	Il complesso fu costruito nel 1795, con il patrocinio dell'impero austriaco, che promuoveva gli insediamenti nelle terre di confine. Il casato degli Attems si inserisce nella storia aiellese nel 1770 circa, con l'acquisto della casa padronale, mantenendola sino ad oggi. La famiglia appartiene alla linea Attems di Santa Croce (Attems
-----------------------	--

Heiligenkreuz, nella versione tedesca), con diversi rami distribuiti in varie località del Goriziano, e dell'Austria in genere. La villa è stata profondamente danneggiata dalle occupazioni militari durante le guerre.

**RENF - Fonte** Brochure "Tenuta Attems"

**RENF - Fonte** B000048 (p. 188)

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVIII

**RELI - Data** 1795

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** prima metà

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** corpo principale

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +3

**SIIV - Suddivisione verticale** simmetrico

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** corpo laterale

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +2

**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** ala sinistra

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +2

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

Complesso costituito da più fabbricati disposti attorno ad una corte rettangolare: la villa padronale, un secondo corpo posto perpendicolarmente a sud e un manufatto rustico in posizione isolata a nord. E' inoltre presente un ulteriore corpo isolato verso ovest. Il palazzo si sviluppa su tre piani con un impianto simmetrico e salone passante al primo piano. A sinistra del palazzo si sviluppa la "Kleines house" composta di due piani con al piano terra una cantina e al primo piano stanze d'abitazione. A chiusura della corte a sud è presente una barchessa rustica. Verso nord ci sono i ruderi della Casa del Fattore andata in rovina a causa di un incendio. Il complesso è completato da una corte a prato e da un parco verso nord, completamente inselvaticiti. Un muro in pietrame a vista circonda la proprietà. L'accesso alla corte avviene anche da un portale con androne coperto posto a nord del corpo principale.

### **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** corpo principale

#### **PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	a sviluppo assiale
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	salone centrale passante
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala sinistra
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	edificio rustico
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	corpo semplice
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare allungato
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo ovest
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	composito
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	piccolo fossato verso fronte strada
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	muri perimetrali e setti di spina
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacata
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solai
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	solai in legno
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo accessorio
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettangolare
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	balcone
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	con balaustra
<b>DECM - Materiali</b>	metallo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECT - Tipo</b>	grata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	metallo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	simboli araldici
<b>DECM - Materiali</b>	pittura
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	stemma familiare
<b>LSIC - Tecnica</b>	a fresco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il complesso risulta in pessime condizioni con coperture sfondate anche per effetto di un incendio del 2004.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	corpo ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Edificio risulta recuperato e risulta conservato anche il piccolo fosso laterale, con muratura basamentale in pietrame, lasciata a vista.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	corpo ovest
<b>RSTI - Data inizio</b>	non documentata
<b>RSTF - Data fine</b>	non documentata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Si notano restauri delle murature con rifacimento intonaci, recupero di architravi in legno delle finestre.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene

<b>USAD - Uso</b>	nessuno
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USOD - Uso</b>	annesso rustico
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, art.3)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	0956/06/12
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1956/06/30
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	0956/07/07
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.C. 2015 - A1 zone di elevato valore storico ambientale
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Restauro conservativo con piano particolareggiato
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>FTAD - Data</b>	2018/11/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63293
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>FTAD - Data</b>	2018/11/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63294
<b>FTAT - Note</b>	dettaglio facciata
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia



<b>FTAD - Data</b>	2018/11/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63295
<b>FTAT - Note</b>	vista generale
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>FTAD - Data</b>	2018/11/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63296
<b>FTAT - Note</b>	dettaglio portone
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>FTAD - Data</b>	2018/11/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_63296
<b>FTAT - Note</b>	dettaglio portone
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	Estratto catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1571328407366
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	Preliminare restauro
<b>FNTA - Autore</b>	Studio Pantanali
<b>FNTT - Denominazione</b>	Tenuta Attems
<b>FNTD - Data</b>	2012
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Studio Pantanali (2019)
<b>FNTS - Posizione</b>	<a href="http://www.palazzoattemsaiello.eu">http://www.palazzoattemsaiello.eu</a>
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1571316153952
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pratali Maffei Sergio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2005
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000048



**BIBN - V., pp., nn.**

p. 188

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1993

**CMPN - Nome**

Asquini, Licia

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Malisani, Gianna

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2019

**AGGN - Nome**

Perrucci, Maria Grazia

**AGGE - Ente**

S239

**AGGR - Referente  
scientifico**

Bocuzzi, Stefania

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Francescutti, Elisabetta