SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007825
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Villa Attems e giardino annesso

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Peteani di Steinberg d'Attems

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Aiello del Friuli
PVCL - Località	AIELLO DEL FRIULI
PVCI - Indirizzo	Viale Vittorio Emanuele II 24
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Petrarca

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Aiello del Friuli
CTSF - Foglio/Data	17
CTSN - Particelle	163, 164, 166
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	167, Via Petrarca e Piazza Vittorio Emanuele II

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.364585
GPDPY - Coordinata Y	45.869869
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4393099) https://www.google.it/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il complesso fu costruito nel 1795, con il patrocinio dell'impero austriaco, che promuoveva gli insediamenti nelle terre di confine Il casato degli Attems si inserisce nella storia aiellese nel 1770 circa, con l'acquisto della casa padronale, mantenendola sino ad oggi. La famiglia appartiene alla linea Attems di Santa Croce (Attems Heiligenkreuz, nella versione tedesca), con diversi rami distribuiti in varie località del Goriziano, e dell'Austria in genere. La villa è stata profondamente danneggiata dalle occupazioni militari durante le guerre.
RENF - Fonte	Brochure "Tenuta Attems"
RENF - Fonte	B000048 (p. 188)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1795

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento** corpo principale**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +3**SIIV - Suddivisione verticale** simmetrico**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** corpo laterale**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +2**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** ala sinistra**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +2**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Complesso costituito da più fabbricati disposti attorno ad una corte rettangolare: la villa padronale, un secondo corpo posto perpendicolarmente a sud e un manufatto rustico in posizione isolata a nord. E' inoltre presente un ulteriore corpo isolato verso ovest. Il palazzo si sviluppa su tre piani con un impianto simmetrico e salone passante al primo piano. A sinistra del palazzo si sviluppa la "Kleines house" composta di due piani con al piano terra una cantina e al primo piano stanze d'abitazione. A chiusura della corte a sud è presente una barchessa rustica. Verso nord ci sono i ruderi della Casa del Fattore andata in rovina a causa di un incendio. Il complesso è completato da una corte a prato e da un parco verso nord, completamente inselvaticiti. Un muro in pietrame a vista circonda la proprietà. L'accesso alla corte avviene anche da un portale con androne coperto posto a nord del corpo principale.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** corpo principale**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** a sviluppo assiale**PNTF - Forma** rettangolare**PNTE - Dati icnografici significativi** salone centrale passante**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** ala sinistra**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** composto**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** edificio rustico**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	corpo semplice
PNTF - Forma	rettangolare allungato
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo ovest
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	piccolo fossato verso fronte strada
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e setti di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	soffitto in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo accessorio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra
DECM - Materiali	metallo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECT - Tipo	grata
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	metallo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	simboli araldici
DECM - Materiali	pittura

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma familiare
LSIC - Tecnica	a fresco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Il complesso risulta in pessime condizioni con coperture sfondate anche per effetto di un incendio del 2004.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	corpo ovest
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Edificio risulta recuperato e risulta conservato anche il piccolo fosso laterale, con muratura basamentale in pietrame, lasciata a vista.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	corpo ovest
RSTI - Data inizio	non documentata
RSTF - Data fine	non documentata
RSTT - Tipo di intervento	Si notano restauri delle murature con rifacimento intonaci, recupero di architravi in legno delle finestre.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	annesso rustico

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.3)
----------------------------------	-----------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	0956/06/12
NVCD - Data notificazione	1956/06/30
NVCR - Data di registrazione o G.U.	0956/07/07
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 2015 - A1 zone di elevato valore storico ambientale
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro conservativo con piano particolareggiato
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63293
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63294
FTAT - Note	dettaglio facciata
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63295
FTAT - Note	vista generale
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239

FTAN - Codice identificativo	S239_63296
FTAT - Note	dettaglio portone
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63296
FTAT - Note	dettaglio portone
FTAF - Formato	Jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	Estratto catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1571328407366
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Preliminare restauro
FNTA - Autore	Studio Pantanali
FNTT - Denominazione	Tenuta Attems
FNTD - Data	2012
FNTN - Nome archivio	Studio Pantanali (2019)
FNTS - Posizione	http://www.palazzoattemsaiello.eu
FNTI - Codice identificativo	New_1571316153952
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	p. 188
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	S239
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta